

SEILIN SAARI INVENTOINTI

SEILIN SAAREN INVENTOINTI

1. Asuinrakennus Parakki	303 300
2. Pappilan aitta rakennus 37	303 299
3. Asuinrakennus Pappila rakennus 35	303 297
4. Pappilan nuottavaja rakennus 36	303 298
5. Paja rakennus 34	303 296
6. Asuinrakennus Mankeli rakennus 33	303 295
7. Pesutupa rakennus 32	303 294
8. Merivesilaboratorio rakennus 30	303 292
9. Vaja/varasto rakennus 31	303 293
10. Hirsisauna rakennus 39	303 301
11. Asuinrakennus Fyyri rakennus 26	303 288
12. Asuinrakennus Malm rakennus 29	303 291
13. Aitta rakennus 28	303 290
14. Maakellari rakennus 27	303 289
15. Pumppukoppi rakennus 25	303 287
16. Asuinrakennus Leipomo rakennus 24	303 286
17. Aitta rakennus 22	303 284
18. Halkovaja rakennus 21	303 283
19. Aitta rakennus 20	303 282
20. Kiviaitta ent. konehuone rakennus 23	303 285
21. Asuinrakennus Renkitupa rakennus 15	303 277
22. Aitta rakennus 16	303 278
23. Asuinrakennus Valkoinen talo rakennus 17	303 279
24. Asuinrakennus Meijeri rakennus 14	303 276
25. Asuinrakennus Nordling rakennus 12	303 274
26. Halkovaja rakennus 13	303 275
27. Puhdistamo	
28. Viljamakasiini/aitta rakennus 11	303 273
29. Korjauspaja rakennus 10	303 272
30. Varastolato rakennus 7	303 269
31. Riihi rakennus 6	303 268
32. Saha rakennus 5	303 267
33. Ranta-aitta rakennus 3	303 265
34. Venevaja rakennus 2	303 264
35. Venevaja rakennus 1	303 263
36. Verkkovaja rakennus 4	303 266
37. Sauna rakennus 8	303 270
38. Puuvaja rakennus 9	303 271

JOHTAJAN ASUINRAKENNUS

Yläjärjestösaation lahjoittama.
inventoinnit, luvut

SEILI

Asuinrakennus Parakki (V2) / kuva 1.



- Käyttötarkoitus:** Keittiöhenkilökunnan asuinrakennus kesäisin.
- Ongelmana:** Lämmin käyttövesi ei riitä. Lämminvesivaraaja liian pieni.
- Kunto:** Tyydyttävä. Katto puhdistettava. Ulkopinnat maalattava.
KORJATTU MAALATTU
- LVI:**
- kylmä- ja lämminvesijohdot kunnossa
 - jätevesiviemäri kunnossa
 - ilmanvaihto ⇒ Koneellinen poistoilmanvaihto tulee rakentaa

Pappilan aitta rakennus 37/ kuva 3



Käyttötarkoitus: Varasto.

Kunto: Ulkopuoli kaipaa maalausta. Rakennuksen puuosat osittain lahonneet. Kaipaa korjausta ja maalausta.

Sähköjärjestelmät: Ei sähköjä



- Käyttötarkoitus:** Asunto.
- Ongelmana:** Ulko-ovi olisi uusittava ja eteinen korjattava.
- Kunto:** Tyydyttävä. Keittiö ja eteinen olisi ehkä uusittava.
- LVI:**
- kylmä- ja lämminvesijohdot kunnossa
 - jätevesiviemärit kunnossa
 - ilmanvaihto ⇒ Koneellinen poistoilmanvaihto tulee rakentaa
- Sähköjärjestelmät:**
- Ryhmäkeskus
 - Valot ja pistorasiat
 - Lämmitys ja lämminvesi
 - Puhelin ja antenni
 - Kunto tyydyttävä ⇒ Ei korjaustarpeita

Pappilan nuottavaja rakennus 36 (V2)/ kuva 5



Käyttötarkoitus: Varasto ja puuvaja.

Ongelmana: Puuosat ulkopuolelta hieman lahonneet. Olisi korjattava ja maalattava.

Kunto: Tyydyttävä. Keittiö ja eteinen olisi ehkä uusittava.

Sähköjärjestelmät:

- Valot ja pistorasiat
- Kunto välttävä ⇒ Korjaus 2004.

Paja rakennus 34 (V2)/ kuva 6



Käyttötarkoitus: Museo tai varasto.

Ongelmana: Katto vuotaa sekä savupiippu on lahoamassa katon sisällä. Ulkopuolelta maalauskorjattava välittömästi. Puuosat on myös korjattava sekä katto pahasti on painunut ja tiilet painuneet sisään. Katto on korjattava välittömästi ettei lahoa. Ikkunat rikki.

Sähköjärjestelmät:

- Valaistus
- Kunto välttävä ⇒ Korjaus 2003.

Asuinrakennus Mankeli 33 (V2)/ kuva 7



Käyttötarkoitus: Tutkijoiden asuinrakennus.

Ongelmana: Rakennuksesta puuttuu suihku. Suihku olisi rakennettava lämminvesivaraajalla. Putket ovat vuotaneet aika ajoin. Savupiippu purettu on joskus. Tilalle laitettu vääränlaisia tiiliä. Tiilet olisi hyvä vaihtaa mahdollisten vuotojen estämiseksi.

LVI:

- kylmänveden tonttivesijohto tulee uusia
- lämminvesijohdot kunnossa
- jätevesiviemäri vanha tulee uusia (tonttioviemäri)
- ilmanvaihto ⇒ Koneellinen poistoilmanvaihto tulee rakentaa

Sähköjärjestelmät:

- Ryhmäkeskus
- Valot ja pistorasiat
- Lämmitys ja lämminvesi
- Kunto välttävä ⇒ Korjaus noin 2008
- Talovaroke ⇒ Siirto 2002. Talovaroke ullakolla erittäin hankalasti luokse päästävässä tilassa.

Pesutupa rakennus 32 (V2)/ kuva 8



- Käyttötarkoitus:** Pesutupana, pesulana sekä yläkerrassa kuivaushuone.
- Kunto:** Ulkopuolinen kunto hyvä. Tiilikatto puhdistettava. Tiilikatot ovat myös muissa rakennuksissa sammaloituneita.
- Ongelmana:** Sisäpuoleiset betoniseinät olisi korjattava. Maali hilseilee pahoin.
- LVI:**
- kylmänveden tonttivesijohto tulee uusia
 - lämminvesijohdot kunnossa
 - jätevesiviemäri vanha, tulee uusia (tonttviemäri)
 - ilmanvaihto ⇒ Koneellinen poistoilmanvaihto tulee rakentaa
- Sähköjärjestelmät:**
- Ryhmäkeskus
 - Valot ja pistorasiat
 - Lämmitys ja lämminvesi
 - Pesukone 2 kpl ja mankeli
 - Kunto välttävä ⇒ Korjaus noin 2006

*Peruskorjataan 2006, tiilikate peltikatteeksi
kalkovalaste laajimmalle.*

Merivesilaboratorio (Vesil.ent.sikala) 30 (V2)/ kuva 9



- Käyttötarkoitus:** Rakennus tutkijoiden käytössä (näytelaboratorio).
- Kunto:** Talo on lähiaikoina maalattu kalkkihiiekkamaalilla, joka hilseilee ulkopuolelta.
- Ongelmana:** Yhden huoneen viemäri on ollut pitkänaikaa tukossa. Lisäksi katto on sammaloitunut.
- LVI:**
- kylmävesi, ei lämmintä vettä rakennuksessa
 - ilmanvaihto ⇒ Koneellinen ilmanvaihto tulee rakentaa
- Sähköjärjestelmät:**
- Ryhmäkeskus ja pumppukeskus
 - Valot ja pistorasiat
 - Lämmitys
- ⇒ Kunto: Ryhmäkeskus on huono ⇒ korjaustarve 2002
⇒ Kunto: Pumppukeskus tyydyttävä ⇒ korjaustarve 2003
⇒ kunto: Valaistus ja pistorasiat välttäviä ⇒ korjaustarve 2003

Korjattu 2005

Vaja/varasto rakennus 31 (V2)/ kuva 10



Käyttötarkoitus: Varasto. Sisällä on myös kylmähuone.

Kunto:

Ongelmana:

Sähkö-

järjestelmät:

- Ryhmäkeskus
- Valot ja pistorasiat
- Kylmätiloja
- Kunto tyydyttävä ⇒ Ei korjaustarpeita

Hirsisauna rakennus 39/ kuva 11



Käyttötarkoitus: Seminaaritila sekä tutkijoiden sauna.

Kunto: Lattiat on uusittu viime talvena.

Ongelmana: Kiuas ja pata on uusittava.

LVI:

- kylmävesi kunnossa ⇒ Ei paineellista lämmintä käyttövetä
- jätevesiviemäri kunnossa
- ilmanvaihto ⇒ Koneellinen poistoilmanvaihto tulee rakentaa

Sähköjärjestelmät:

- Ryhmäkeskus
- Valaistus ja pistorasiat
- Lämmitys
- Kunto välttävä ⇒ Korjaus noin 2009

*fuakise WC 2006
yliopistosäätiön lahjoittama,*

Asuinrakennus Fyyri 26 (S2)/ kuva 12



Käyttötarkoitus: Asuinrakennus.

Kunto: Puuosia olisi hieman uusittava ja rakennus maalattava ulkopuolelta.

Ongelmana: Jos asukkaita on yli 10 niin on lämminvesivaraaja liian pieni

LVI:

- kylmä- ja lämminvesi putkisto kunnossa
- jätevesiviemärit kunnossa
- ilmanvaihto ⇒ Koneellinen poistoilmanvaihto tulee rakentaa

Sähköjärjestelmät:

- Ryhmäkeskus 2 kpl
- Valot ja pistorasiat ⇒ Pistorasioista osa maadoittamattomia.
- Lämmitys ja lämminvesi
- Puhelin ja antenni

⇒ Kunto välttävä ⇒ Korjaustarve v.2010.

Asuinrakennus Malm 29 (S2)/ kuva 13



Käyttötarkoitus: Asuinrakennus.

Kunto:

Ongelmana:

LVI:

- kylmä- ja lämminvesi putkisto kunnossa
- jätevesiviemärit kunnossa
- ilmanvaihto ⇒ Koneellinen poistoilmanvaihto tulee rakentaa

**Sähkö-
järjestelmät:**

- Ryhmäkeskus
- Valot ja pistorasiat.
- Lämmitys ja lämminvesi
- Puhelin
- Kunto tyydyttävä ⇒ Korjaus 2010

Aitta rakennus 28 (S2)/ kuva 14



- Käyttötarkoitus:** Varasto.
- Kunto:** Seinät olisivat maalattava ulkoapäin sekä katto puhdistettava sammaleesta.
- Ongelmana:** Hirret merenpuolelta lahonneet. Hirret uusittava.
- Sähköjärjestelmät:** - Ei sähköä

Maakellari rakennus 27 (S2)/ kuva 15



Käyttötarkoitus: Varasto.

Kunto:

Ongelmana:

**Sähkö-
järjestelmät:** - Ei sähköä

Pumppukoppi rakennus 25 (S2)/ kuva 16



Käyttötarkoitus: Pumppukoppi.

Kunto: Pumppukoppi on maalattava ja katto uusittava.

Ongelmana: Porakaivo pumppuineen joka on poistettu käytöstä 10 vuotta sitten. Kaivon päässyt öljyä.

Sähköjärjestelmät: - Syöttökaapeli vanhalle pumpulle ⇒ Ei käytössä

Asunrakennus Leipomo 24 (S2)/ kuva 17



Käyttötarkoitus: Asuinrakennus. Käytössä ainoastaan kesäisin.

Kunto: Talon alaosan puut ovat lahonneet. Talo kaipaa hieman puuosiin korjausta ja maalausta. Varaaja on uusittu viimevuonna.

Ongelmana:

LVI:

- kylmä- ja lämminvesi putkisto kunnossa
- jätevesiviemäri kunnossa
- ilmanvaihto ⇒ Koneellinen poistoilmanvaihto tulee rakentaa

**Sähkö-
järjestelmät:**

- Ryhmäkeskus
- Valot ja pistorasiat
- Lämmitys ja lämminvesi
- Palovaroittimet

⇒ Kunto tyydyttävä ⇒ Ei korjaustarpeita.

Aitta rakennus 22 (S2)/ kuva 18



Käyttötarkoitus: Toimii varageneraattorihuoneena/rakennuksena.

Kunto: Saneerattu 6 vuotta sitten. Ulkopuoli on maalattava ja lahonneita puosia korjattava.

Ongelmana:

**Sähkö-
järjestelmät:**

- Varavoimapääkeskus, ryhmäkeskus
 - Varavoimakone 150 kVA
 - Valaistus ja pistorasiat
 - Lämmitys
- ⇒ Kunto tyydyttävä ⇒ Ei korjaus tarpeita.

Halkovaja rakennus 21 (S2)/ kuva 18



Käyttötarkoitus: Varasto.

Kunto: Sisäpuolella saneeraustyöt aloitettu. Talo olisi maalattava myös ulkoapäin.

Sähköjärjestelmät:

- Ryhmäkeskus
 - Aluevalaistuksen ohjaus/ryhmäkeskus
 - Valaistus ja pistorasiat
 - Lämmitys entisessä varavoimakonehuoneessa.
- ⇒ Kunto välttävä ⇒ Korjaus noin 2008.

Aitta rakennus 20 (S2)/ kuva 19



- Käyttötarkoitus:** Lasien ja pullojen keräyspiste.
- Kunto:** Rakennus olisi maalattava ulkopuolelta sekä lahonneet puuosat korjattava.
- Ongelmana:** Yleinen vika kaikissa rakennuksissa on että puuosat ovat maassa kiinni.
- Sähköjärjestelmät:**
- Valaistus
- ⇒ Kunto välttävä ⇒ Korjaus 2006.

Kiviaitta ent. konehuone rakennus 23 (S2)/ kuva 20



- Käyttötarkoitus:** Seminaarihuone ja "yökerho".
- Kunto:** Kalkkihiekkamaali sisäpuolella irtoilee seinästä suolapitoisuuden vuoksi. Yläkerrassa on museo.
- Ongelmana:** Alakerrassa vesivuoto ongelmia eli seinävedet vuotavat sisälle.
- Sähköjärjestelmät:**
- Ryhmäkeskus
 - Valot ja pistorasiat
 - Lämmitys kellarikerroksessa
 - Puhelin
- ⇒ Kunto välttävä ⇒ Korjaustarve 2010.

Asuinrakennus Renkitupa15 (S2)/ kuva 21



Käyttötarkoitus: Asuinrakennus.

Kunto: Julkisivua korjattiin ja lisäeristettiin viimekesänä. Katto olisi putsattava sammaleesta. Kivijalassa reikiä olisi korjattava. Julkisivu hyvässä kunnossa. Sisääntuloportaan ympäristö olisi korjattava ja maalattava. Katolla paljon rikkiäisiä tiiliä. Katto olisi tarkistettava ja korjattava rikkiäiset tiilet.

Ongelmana: Sisäkalusteet yli 20 vuotta vanhoja. Sisäremontti olisi tarpeen. Lämminvesivaraajan kapasiteetti liian pieni.

LVI:

- kylmä- ja lämminvesi putkisto kunnossa
- jätevesiviemäri kunnossa
- ilmanvaihto ⇒ Koneellinen poistoilmanvaihto tulee rakentaa

Sähköjärjestelmät:

- Ryhmäkeskus
- Valaistus ja pistorasiat
- Lämmitys ja lämminvesi
- Puhelin

⇒ Kunto tyydyttävä ⇒ Ei korjaustarpeita.

Aitta rakennus 16 (S2)/ kuva 22



Käyttötarkoitus:

Varasto

Kunto:

Rakennus olisi maalattava. Lisäksi rakennus on jäänyt pahasti maan sisään. Maata olisi poistettava tai rakennusta nostettava.

Ongelmana:

**Sähkö-
järjestelmät:**

- Valaistus

⇒ Kunto tyydyttävä ⇒ Ei korjaustarpeita.

Asuinrakennus Valkoinen talo17 (S2)/ kuva 23



Käyttötarkoitus: Asuinrakennus.

Kunto: Märkätilat, suihku ja WC korjattu viime kesänä. Sockkelia olisi korjattava. Talo on korjattu ja maalattu ulkoapäin muutama vuosi sitten. Sisätilat kaipaavat pikkuhiljaa maalausta ja tapetointia.

Ongelmana:

LVI:

- kylmä- ja lämminvesi putkisto kunnossa
- jätevesiviemäri kunnossa
- ilmanvaihto ⇒ Koneellinen poistoilmanvaihto tulee rakentaa

Sähköjärjestelmät:

- Ryhmäkeskuksia 4 kpl
- Valaistus ja pistorasiat
- Lämmitys ja lämminvesi
- Puhelin ja antenni

⇒ Kunto välttävä ⇒ Korjaustarve noin 2009

Asuinrakennus Meijeri 14 (S2)/ kuva 24



Käyttötarkoitus: Asuinrakennus.

Kunto: Puuosat alaosasta lahonneet sekä katto kaipaa korjausta. Katto painunut sekä sisääntulon katon tiiliä uusittu, mutta ei oikeilla tiilillä. Tiililaji on väärä eikä jako sovi. Sisätiloissa tehty täysremontti noin 4-5 vuotta sitten.

Ongelmana:

alle kellari

LVI:

- kylmä- ja lämminvesi putkisto kunnossa
- jätevesiviemäri kunnossa
- ilmanvaihto ⇒ Koneellinen poistoilmanvaihto tulee rakentaa

Sähköjärjestelmät:

- Ryhmäkeskus
 - Valaistus ja pistorasiat
 - Lämmitys ja lämminvesi
 - Puhelin ja antenni
- ⇒ Kunto tyydyttävä ⇒ Korjattu -80 luvun lopussa. Ei korjaustarpeita.

V2?

Asuinrakennus Nordling 12 (S2)/ kuva 25



- Käyttötarkoitus:** Asuinrakennus kesäkäytössä.
- Kunto:** Täysremontoitu 3-4 vuotta sitten.
- Ongelmana:**
- LVI:**
- kylmä- ja lämminvesi putkisto kunnossa
 - jätevesiviemäri kunnossa
 - ilmanvaihto ⇒ Koneellinen poistoilmanvaihto tulee rakentaa
- Sähköjärjestelmät:**
- Ryhmäkeskus
 - Valaistus ja pistorasiat
 - Lämmitys ja lämminvesi
- ⇒ Kunto tyydyttävä ⇒ Ei korjaus tarpeita

V2?
Halkovaja rakennus 13 (S2)/ kuva 26



Käyttötarkoitus: Varasto.

Kunto: Rakennus olisi maalattava ja lahonneet puuosat korjattava.

Ongelmana:

**Sähkö-
järjestelmät:** - Valaistus
⇒ Kunto välttävä ⇒ Ei korjaustarpeita.

Puhdistamo (Ei listalla)/ kuva 27



Käyttötarkoitus:

Kunto:

Hyvä. Rakennus tehty noin 8-9 vuotta sitten.

Ongelmana:

Sähkö- Järjestelmät:

- Ryhmäkeskus
- Valaistus ja pistorasiat
- Pumput ja pumppukeskus
- Lämmitys
- Kunto tyydyttävä ⇒ Korjaustarve noin 2008.

Viljamakasiini/aitta rakennus 11/ kuva 28



Käyttötarkoitus: Varasto.

Kunto: Rakennus olisi maalattava ulkopuolelta sekä lahonneet puosat korjattava.

Ongelmana:

Sähköjärjestelmät:
- Valaistus
⇒ Kunto välttävä ⇒ Ei korjaustarpeita.

Korjauspaja (S2) rakennus 10/ kuva 29



Käyttötarkoitus: Autotalli, korjauspaja sekä varastoja.

Kunto: Julkisivua korjattu talon takapuolella ja WC siirretty talon reunustasta pois. WC:n lahonneet osat olisivat korjattava ja maalattava. Korjauspajan takaosassa olisi hyvä olla rännit. Lahonneiden puuosien uusiminen meneillään. Rakennus olisi maalattava.

Ongelmana: Tarvetta kunnollisille sosiaalityötiloille.

LVI:

- kylmä- ja lämminvesijohdot kunnossa
- jätevesiviemäri kunnossa
- ilmanvaihto ⇒ Koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto tulee rakentaa

Sähköjärjestelmät:

- Ryhmäkeskus 2 kpl
- Valaistus ja pistorasiat
- Lämmitys ja lämminvesi
- Puhelin

⇒ Kunto välttävä ⇒ Korjaustarve noin 2010.

Varastolato rakennus 7/ kuva 30



Käyttötarkoitus: Varasto.

Kunto: Lahonneet puuosat olisi uusittava ja rakennus maalattava. Varaston lattiat olisi uusittava.

Ongelmana:

Sähköjärjestelmät:

- Valaistus ja pistorasiat

⇒ Kunto tyydyttävä ⇒ Ei Korjaustarpeita.

Riihi rakennus 6 (V2)/ kuva 31



Käyttötarkoitus: Varasto.

Kunto: Rakennuksen lattiat olisi uusittava. Ulkopuolen lahonneet puosot olisi korjattava ja rakennus olisi maalattava.

Ongelmana:

**Sähkö-
järjestelmät:**

- Ryhmäkeskus
 - Valaistus ja pistorasiat
- ⇒ Kunto välttävä ⇒ Korjaustarve noin 2008

Saha rakennus 5/ kuva 32



Käyttötarkoitus: Varastolato ja saha

Kunto: Katto on takapuolelta romahtanut. Kaipaa pikaista korjausta. Katto on sisäpuolelta romahtanut. Sahan yksi julkisivu huono. Olisi maalattava. Muut hyvässä kunnossa.

Ongelmana:

Sähköjärjestelmät:

- Ryhmäkeskus 2 kpl
 - Valaistus ja pistorasiat
- ⇒ Kunto välttävä ⇒ Korjaustarve noin 2006

Ranta-aitta (V2) rakennus 3 / kuva 33



Käyttötarkoitus:

Varasto.

Kunto:

Lahonneet puuosat olisi vaihdettava ulkopuolelta sekä rakennus maalattava.

Ongelmana:

Ranta-aitta vajoaa toisesta päästä alaspäin.

**Sähkö-
järjestelmät:**

- Valaistus ja pistorasiat
⇒ Kunto välttävä. Ei korjaustarpeita.

Venevaja (V2, lähempänä rantaa) rakennus 2 / kuva 34



Käyttötarkoitus: Venevaja.

Kunto: Venevaja on toisesta päästä pahasti vajonnut. Lahonneet puuosat olisi korjattava ja rakennus maalattava. Ensin olisi vajoaminen korjattava. Veden rajassa olevat puuosat ovat lahonneet ja toinen pää vajonnut.

Ongelmana:

Sähköjärjestelmät:

- Valaistus ja pistorasiat
- ⇒ Kunto välttävä. Valaistus heikkotasoinen.
- ⇒ Korjaus rakennuksen korjauksen yhteydessä.

Venevaja (V2, merenpuoleinen) rakennus 1 / kuva 35



Käyttötarkoitus:

Venevaja.

Kunto:

Rakennus toisesta päästä vajoamassa. Lisäksi lahonneita osia veden ääressä. Laituri rakenteet ovat alaosasta todella lahossa kunnossa. Uuden laiturin rakentaminen käynnissä. Uusi laituri tehdään yhteysalusta varten. Vanha laituri kaipaa pikaista kunnostusta.

Ongelmana:

Sähköjärjestelmät:

- Ryhmäkeskus
- Valaistus ja pistorasiat
- ⇒ Kunto välttävä. Valaistus heikotasoisen.
- ⇒ Korjaus rakennuksen korjauksen yhteydessä.

Verkkovaja (V2) rakennus 4 / kuva 36



Käyttötarkoitus: Varasto.

Kunto: Talo olisi maalattava ulkoapäin. Hieman kulmissa puuosia lahonneita. Puuosat olisi uusittava.

Ongelmana:

Sähköjärjestelmät: - Ei sähköjä

Sauna (V2) rakennus 8 / kuva 37



Käyttötarkoitus: Kurssilaisten sauna.

Kunto: Puuosat ulkopuolelta hieman lahonneet . Ne olisi uusittava sekä rakennus olisi maalattava. Sisäpuolelta melko hyvässä kunnossa, mutta kiuas olisi uusittava. Lisäksi lämminvesivaraaja saunakäytössä aivan liian pieni. Myös pata olisi uusittava koska sen tehot eivät riitä

Ongelmana:

LVI:

- kylmä- ja lämminvesijohdot kunnossa
- jätevesiviemäri kunnossa
- ilmanvaihto ⇒ Koneellinen poistoilmanvaihto tulee rakentaa

Sähköjärjestelmät:

- Ryhmäkeskus
- Valaistus ja pistorasiat
- Lämmitys

⇒ Ei korjaustarpeita.

Puuvaja rakennus 9 / kuva 38



Käyttötarkoitus: Puuvaja.

Kunto: Tarkoitukseen nähden kunto tyydyttävä

Ongelmana:

Sähkö-

järjestelmät:

- Valaistus ja pistorasiat
- Kunto tyydyttävä ⇒ Ei korjaustarpeita.