

Kertomus virkamatkasta Siikajoen kirkkoon 4.6.1984.

Siikajoen kirkon korjauksen yhteydessä lämpöeristettiin myös kirkon alapohja. Käydessäni paikalla oli kirkon lattia avattu kuoriosassa. Sieltä tuli näkyviin oheiseen liitteeseen merkitty kirkon alkuperäisen kuoriseinän alimmat hirsikerrat sekä eteläseinän vierustalla oleva suuri hauta.

Kuoriseinä on purettu vuonna 1852 toteutetun lääninarkkitehti Johan Oldenburgin suunnitteleman korjauksen yhteydessä. Tällöin liitettiin kuoriseinän takana ollut sakaristo itse kirkkosaliin ja kirkon itäpuolelle rakennettiin uusi sakaristo. Kuoriseinästä purettuja hirsiä on kaikesta päätellen käytetty lattiavasoihin. Yhdessä niistä oli noin 90 cm levyinen oviaukon yläreunaan viittaava kaareva loveus.

Hauta on hirsisalvoksinen ja siinä on viisi suhteellisen hyvin säilynyttä arkkua. Niistä ylinnä olevassa oli päädyssä teksti: "Härhviljar/prostinnan/ Hedvig Sophia Montin/ Född d. 15de October 1775, Död d. 9/10 1840./ Sälle äro de som hvila, de som slutat vandrigen! / Salig frid är dödens gåfva åt en God och Jesus vän/ efter mödor qval och strid väntar om en salig frid/ hos vår Gud i evig tid".

Lisäksi lattian alta löytyi liitteen mukainen 65 cm korkuinen kuoriaidan osa. Kappale on maalaamaton. Se on liitetty rakennusfragmenttikokoelmaan.


Samassa yhteydessä saatoin todeta, että tapulissa on suuri määrä kirkon vanhempaa esineistöä, josta oheiset valokuvat

(neg. R40
65013 - 65033)

Helsingissä 20 päivänä helmikuuta 1985.


Marja Terttu Knapas
Marja Terttu Knapas

Siihkajoen kirkko
kuoriseinän sijainti
ja hauta
4.6.1984



Sihkajoen kirkko,
kuori Aidan ova?
maalauksaton

löydetty nyt kirkon kora-
ation yhteydessä lattia-
alta 4. 6 1984



Kokonaispituus 65cm