

18. 7. 1959

M. D. F. 1959 n° 42/285. Joop. 21/7-59

MUSEOVIRASTO  
RAKENNUSHISTORIALLINEN  
ARKISTO


H. O. 152

Maarian kirkko

Kävin 24. 6. 1959 maisteri Antero Sinisalon kanssa tarkastamassa Maarian kirkon nykyistä kuntoa rovasti Haavion opastuksella.

Huomio kiintyi kirkkoa lähestyessä huonokuntoiseen peltikattoon. Koska katon uusimistyöt ennenpitkää on pantava alulle, pidämme tärkeänä nyt jo ajoissa kiinnittää seurakunnan huomiota siihen, että pelti ei ole sopiva tämänikäisen kirkon kateeksi, vaan olisi välttämättä ryhdyttävä paanukaton hankkimiseen.

Rovasti Haaviolta kuulimme, että on ollut puhetta myös kuorin itäseinän ikkunan avaamisesta. Ikkuna-aukko on nyt umpeenmäärattu ja jää alttaritaulun taakse (Vuodelta 1877, E. Wallen-skiöld). Kirkon interiörin eheydelle olisi suureksi eduksi, jos aiottu toimenpide toteutettaisiin. Alttaritaulu kehyksineen voitaisiin epäilemättä siirtää johonkin muuhun seurakunnalliseen rakennukseen ja sijoittaa keskiaikainen krusifiksi parempaan paikkaan asehuoneen oven luota, jossa se jää useimmilta kirkonkävijöiltä näkemättä.



Esko Järventaus

Arkkitehti

Tiedoksi:

Rovasti Haavio

Maarian kirkkoherranvirasto