

M.P. & N. 42/204 1949

Saag 2/5-49

Huomioita

Raaseporin linnasta 1.4.1949.

Hist. n. 2/5-49

- 1) Sementtilaasti valuu ulos muurinsaumoista lukemattomista kohdista.
- 2) Asfalttieroistys, joka muurien harjoille on jätetty turpeella peittämättä, on auringonpaisteessa sulanut ja valunut pitkin muuripintoja useassa kohdassa.
- 3) V. 1947 Rakennushallituksen rak.mestarin L. Päreluodon johdolla tehty, tornin ylimmän kerroksen vaakasuora betonikatto vuotaa ja on notkolla. Allaoleva puinen välipohja mätänemistilassa.
- 4) Linnan alue huonosti siivottu. Muurilaastinkappaleita ja irtokiviä pitkin pihamaata.
- 5) Raunioille rakennetut puiset käytävät kaikki tervaamatta ja harmaantuneet.
- 6) Ritarisalisiiven asfalttihuopakatto eheä mutta ikävän näköinen. Olisi uusittava paanukatoksi.
- 7) Puisista julistetauluista on väri ja teksti miltei kokonaan rapissut pois.
- 8) Yleisvaikutelma: linnanraunio "kuoliaaksi konservoitu" ja hoitamattoman näköinen.

Helsinki 1.4.1949.

Lars Pettersson

Lars Pettersson.