

LIETTELO

^(muissa)
Turun linnan vanhan osan muoneista ym. rakennuksista,
joita ei v. 1945 muonesta ole täydellisesti tutkittu,
joista v. 1945 muonesta ei ole täydellisesti
tutkittu ^(tai) paissa tutkimus on joatut kesken. ~~...~~

Linnan ulkosivut.

Linnan pihanpuoleiset ulkosivut.

Ainoat mittauspiirustukset ovat v. 1929.

Tutkimuskertomuksia ei ole

(kuluunottamatta h. 64:n itäseinää)

Huonon Panosrakennukset (ks. muonien jälkeä!)

Huone 2.

Ei tutkimuskertomusta.

Huone 3.

Ei tutkimuskertomusta

Huone 4.

Tutkimuskertomus puutteellinen.

Pohja-, etelä- ja länsiseinän mittauspiirustuksia ei ole.

Huone 6.

^(Ainoot)

Mittauspiirustukset vuosilta 1929-30; itäseinää ei piirretty.

Huone 7.

Tutkimuskertomus puutteellinen.

Itä-, etelä- ja länsiseinän mittauspiirustuksia ei ole.

Huone 8.

Tutkimuskertomukset puutteelliset.

Mittauspiirustuksia ei ole.

Huone 9.

Mittauspiirustuksia ei ole
Valokuvia ei ole.

Huone 11.

~~Lyhyt tutkimuskertomus.~~
Mittauspiirustukset vuosilta 1929-30. Valokuvia.

Huone 11 A.

~~Ei tutkimuskertomusta, eikä mittauspiirustuksia eikä valokuvia.~~

Huone 11 B.

~~Ei tutkimuskertomusta, ei mittauspiirustuksia eikä valokuvia.~~

Huone 12.

Ei tutkimuskertomusta. Kolmen seinän mittauspiirustukset v. 1929-33. (Yksi valokuva!)
(~~mitätään~~ ei ole)
muun seinän

Huone 13.

Täydellistä tutkimuskertomusta ei ole.
Mittauspiirustukset vuodelta 1929.

Huoneet 13 A-C.

Huoneet 13 A-C: Epätäydelliset mittauspiirustukset vuosilta 1929-1931. Ei tutkimuskertomusta.

Huoneet 14-16.

Mittauspiirustukset vuodelta 1932.

Huone 18.

Ei tutkimuskertomusta, ei mittauspiirustuksia eikä valokuvia.

Huone 19.

Ei tutkimuskertomusta. Pohjois-, etelä- ja länsiseinän mittauspiirustukset v. 1929.

Huone 21.

Ei tutkimuskertomusta. Mittauspiirustukset vuosilta 1929-30. Eteläseinästä ei valokuvia.

Huone 22.

Ei tutkimuskertomusta. Pohjois- ja eteläseinän mittauspiirustukset vuodelta 1929; onnet piirtämättä. Valokuvia ei ole.

Huone 23.

Ei tutkimuskertomusta. Itä-, etelä- ja länsiseinän mittauspiirustukset vuodelta 1929. Länsiseinästä ei valokuvia.

Huone 23 A

Huone 23 A: Ei kertomusta eikä piirustuksia.

Huone 24

Ei tutkimuskertomusta. Valokuvia ~~hieman vähän~~ vain muutama.

Huone 25.

Huoneeseen 29 ~~Hieman~~ Eteen vuosilta 1929-1930. Valokuvia vähän.
~~Alkava~~ ~~Hieman vähän~~ ~~Hieman vähän~~: Ei mitäänlaista tutkimusaineistoa.

Huone 26.

(1929-1930)

Ei tutkimuskertomusta. Mittauspiirustukset vuosilta
Valokuvia ~~vähän~~ vain muutamia.

Huone 26 B.

Puutteellinen tutkimuskertomus.

Ei tutkimuskertomusta. Mittauspiirustukset vuosilta
1929-1930. Ei valokuvia.

Huone 28.

~~Sisältää~~ Pohjoiseinän tutkimuskertomus ^(v:lla 1931)
epätäydellinen
~~puutteellinen~~; muita ei ole. Mittauspiirustukset vuosilta
1929-1931. ~~Ki~~ Ei huoneesta valokuvamateriaalia.

Huone 29.

Ei tutkimuskertomusta. Arkoista ja komeroista ei mit-
tauspiirustuksia.

Huone 30.

Ei tutkimuskertomusta eikä mittauspiirustuksia

Huone 31.

Ei tutkimuskertomusta eikä mittauspiirustuksia
(länsiseinää piirretty 1929)

Huone 32.

Ei tutkimuskertomusta. Mittauspiirustukset vuodelta ⁽¹⁹²⁹⁾

Huone 33.

Ei tutkimuskertomusta eikä valokuvia. Seinän
mittauspiirustukset vuodelta 1929. Komeroista ja käytrioista
ei ole ~~piirretty~~ mitään ^{mitään}

Huone 34.

Kertomus vain komero 34 A:n purkauksesta. Mittaus
piirustukset vuosilta 1929-30; itäseinää ei ole piirretty.

Huone 35.

Epätäydellinen
Puutteellinen tutkimuskertomus vuodelta 1932.
Pohjois- ja eteläseinän mittauspiirustukset vuodelta
1929; muita ei ole. Valokuvia vain pohjois-
ja länsiseinän yksityiskohdista. (~~Länsiseinää~~
~~piirrettyä 1939~~)

Huone 36.

Ei tutkimuskertomusta. Itä-, etelä- ja länsiseinän
mittauspiirustukset vuosilta 1929-30.

Pohjoiseinässä olevat huoneet. Ei kertomuksia eikä
piirustuksia.

Huone 37.

Ei mittauspiirustuksia

Pöytäkäytäviä 37 A } ei kertomuksia eikä piirus-
Käytävänkäytäviä 37 B } tuksia.

Huone 38. Nanna-kirkko.

Ei tutkimuskertomusta. Iä- ja länsiseinän mittaus-
piirustukset vuodelta 1929.

Huone 39. Ilme-kirkko.

Ei tutkimuskertomusta. Mittauspiirustukset vuosilta
1929-1930.

← Käytävä 39A: ^{Epätäydellinen} ~~Puutteellinen~~ tutkimuskertomus vuodelta
1930. Ei mittauspiirustuksia.

Huone 41.

^{Epätäydellinen} ~~Puutteellinen~~ tutkimuskertomus vuodelta 1930. Mittaus-
piirustukset vuosilta 1929-30. ~~Ei tähtimittauksi-~~
~~piirustuksia.~~

Huone 42.

Ei tutkimuskertomusta. Poljin- ja ^{Epätäydelliset} eteläseinän mittaus-
piirustukset vuodelta 1929; ~~mitä ei ole~~ ^{mitä ei ole} puuttuvat.

← Käytävä 42A: Ei kertomusta eikä piirustuksia.

Huone 43.

^{Epätäydellinen} ~~Puutteellinen~~ tutkimuskertomus vuodelta 1931. ^{Epätäydelliset} ~~Puutteelliset~~
mittauspiirustukset samalta vuodelta. Kaikkia seinä ei
ole valokuvattu. Ei tähtimittauksi-

Huone 44.

Ei mittauspiirustuksia.

Huone 45.

Ei tutkimuskertomusta. Ikkunakomeroista ja ovi-aukosta
ei mittauspiirustuksia.

Huone 46.

Ei mittauspiirustuksia.

← Käytävä 46A: Ei kertomusta, eikä ^(valokuvia) piirustuksia eikä.

Huone 47

Tutkimuskertomus puutteellinen. Seinien mittauspiirustuk-
set vuodelta 1929; komeroista ei ole piirretty.

Huone 48.

Etelä- ja länsiseinän mittauspiirustukset vuodelta 1929-30.
~~muuta ei ole.~~
~~muut puuttuvat.~~

← } Huone 48 A: Ei mittauspiirustuksia.

Huone 49.

Tutkimuskertomus ~~puutteellinen~~ ^{epätäydellinen} itä-, etelä- ja länsiseinän mittauspiirustukset vuodelta 1929.

Huone 51.

~~puuttuvat.~~ Ei tutkimuskertomusta. Ihkunahomem^{sta}, viera^{oista} ja ~~apilacalyptra~~ ^{hiemepölyistä ei ole.} mittauspiirustukset ~~puuttuvat~~.

Huone 52.

Ei tutkimuskertomusta eikä mittauspiirustuksia.
(länseina piirretty 1929)

Huone 53

Ei tutkimuskertomusta. ~~ei~~ Mittauspiirustukset ^(vuodelta 1929).
← } Huone 53 A: Ei mittauspiirustuksia.

Huone 54.

Tutkimuskertomus ~~puutteellinen~~ ^{epätäydellinen}. Mittauspiirustukset vuodelta 1929.

Huone 55

Ei mittauspiirustuksia.

Huone 56-57.

Tutkimuskertomus epätäydellinen. Pohjois- ja eteläseinän mittauspiirustukset vuodelta 1929; muut puuttuvat.

Huone 59.

Ei tutkimuskertomusta. Mittauspiirustukset vuodelta 1929. Valokuvia ~~ei~~ ^{ainakin} vain muutamia.

← } Huoneet 59 A, B, C: Ei kertomuksia eikä mittauspiirustuksia.

Huone 60.

Mittauspiirustukset vuosilta 1929-30. Pohjois- ja itäseinä ei valokuvia.

Luone 61.

Ei tutkimuskertomusta (muone resturoitiin 1933).

Luone 62.

Ei tutkimuskertomusta. Ihkunakomeroista, aviauhasta ja ^{hiene} spissalijortaisista ei mittauspiirustuksia eikä valokuvia.

Luone 63.

Ei tutkimuskertomusta, ei mittauspiirustuksia eikä valokuvia.

Luone 64.

Porraskäytävä 64H: Ei kertomusta, ei piirustuksia eikä valokuvia.

Luone 65.

Ei tutkimuskertomusta eikä mittauspiirustuksia.

Luone 66.

Ei tutkimuskertomusta eikä mittauspiirustuksia.

Luone 67.

Ei tutkimuskertomusta, ei mittauspiirustuksia (länisins piirretty u 1929) eikä valokuvia.

Luone 68.

Ei tutkimuskertomusta. Seinien mittauspiirustukset vuodelta 1929-31; aukkoja ja komeroita ei ole piirretty eikä valokuvattu.

Luone 69.

Mittauspiirustukset vuodelta 1929. Valokuvia ei ole.

~~Eteläisen porrastorni~~

Eteläsiiven ullakko.

Ei tutkimus^{kertomusta}piirustuksia. Mittauspiirustukset vuodelta 1929. Ei valokuvia.

Pohjoissiiven ullakko.

Kuten eteläsiiven ullakko.

eteläinen porraskaivaus.

I. kerroksen ulkopuolelta komerosta löytyy tutkimuskertomus ja valokuvia; tornin leikkaukset piirettiin 1929-30. Muuten tutkimatta.

Pöytäkirja porraskaivaus.

Ei tutkimuskertomusta eikä sisäkuvia. Leikkaukset piirettiin 1929-30.

huone 51

alkuun

huone 52

huone 53

huone 54

huone 55

huone 56-57

huone 58

huone 59