

Valokuvat HAMIINAN VALLIEN korjaustöistä v.1960.  
- Valokuv. fil.maist. Aarne Heimala. (Liittyy korjausselostukseen.)

- N:o 1 Kurtiinivallin v.1960 korjattu länsipää ja sille pystytetty muistomerkki (taustalla) Turun bastionista itään. Valokuvattu etelästä.
- 2 Kurtiinivalli eskarp-muureineen Turun bastionin ja Haminan bastionin välissä. Ennen v.1960 korjausta. Aikaisempi virheellinen muurin korotus purettu; näkyvissä poternin suun yläosa. Valokuvattu etelästä.
- 3 Poternin eteläpäättä osa näkyvissä myöhempien korjattujen eskarp-muurin kivitysten takaa Turun bastionin ja Haminan bastionin välisessä kurtiinissa. (Poternin suu jätettiin v.1960 korjauksen taakse.) Valokuvattu etelästä.
- 4 Kurtiini Turun bastionin ja Haminan bastionin välissä v.1960 korjauksen jälkeen (eskarp-muuri mataloitettu ja korjattu, maavalli turvetettu). Valok. lounaasta.
- 5 Kurtiinivalli Turun bastionin ja Haminan bastionin välissä v.1960 korjauksen jälkeen. Vrt. kuva 4/v.1960. Valok. lounaasta.
- 6 Vallihauta Turun bastionin kaakkoissivustalla. Taustalla oleva osa puhdistettu v.1960 aikaisemmin ajetusta purkujätteestä. Valok. koillisesta, kurttiinilta.
- 7 V.1960 korjattu kurtiini Haminan bastionin ja Turun bastionin välillä. Valok. idästä pitkin kurtiinin eteläsivua.
- 8 Haminan bastionin ja Turun bastionin välinen kurtiini vuoden 1960 korjauksen jälkeen. (Eteläsivustaa.) Valok. idästä, laaka-ampuma-asenasta.
- 9 Turun bastionin kärki v.1960 korjauksen jälkeen, bastionin koillisivusta vallihautoineen (puhdistettu v.1960 jätteestä). Valok. etelästä.
- 10 Turun bastionin päällys luodetta kohti. Taustalla em. bastionin ja kurtiinin välinen rikottu valli, jonka täyttö aloitettu v.1960. Valok. kaakosta.

- 11 V.1960 puhdistettua eskarp-muuria Turun bastionin länsiosassa, lounaissiivessä. Valok. lännestä.
- 12 Laaka-ammunta-aseman eskarp-muuria, v.1960 kaivettu esiin Turun bastionin länsikyljessä. Valok. etelästä.
- 13 Eskarp-muureja Turun bastionin länsikyljessä ja kurtiinissa (taustalla). Kaivettu esille v.1960. Valok. etelästä.
- 14 Eskarp-muureja, taustalla poternin eteläpää, Turun bastionin länsikylkeä ja vast. kurtiinin itäpäätä. Kaiv. esille v.1960. Valok. etelästä.
- 15 Poternin eteläpää, kurtiinin itäpäässä, Turun bastionin länsikyljessä. Kaivettu esille v.1960. Valok. etelästä.
- 16 Turun bastionin länsikyljen ja vastaavan kurtiinin itäpäähän liitoskohdan eskarp-muurit. Kaiv. esille v.1960. Valok. lounaasta.
- 17 Poternin eteläpää Turun bastionin länsipuolella kurtiinin itäpäässä. Kaivettu esille v.1960. Valok. etelästä.
- 18 Osa poternin eteläsuuta Turun bastionin länsipuolella kurtiinin itäpäässä. Valok. etelästä.
- 19 Rintasuojan kivimuuria laaka-ammunta-asemassa Turun bastionin länsikyljessä. Otettu esille v.1960. Valok. kaakosta.
- 20 Laaka-ammunta-aseman lounaista eskarp-muuria Turun bastionin länsikyljessä. Kaivettu esille v.1960. Valok. kaakosta.
- 21 Kaivanto poikki Maariankadun lähellä Kaivokadun kulmaa v.1960. Kaivannon seinämissä näkyvät vanhat maanpintatasot Turun bastionista länteen olevan kurtiinin keskikohdalla (kurtiinia taustalla). Valok. luoteesta.
- 22 Ns. nuolilinnake. Itäinen vallihauta ja kontereskarpmuuria. Vallihaudan painanteen tasoitustyö v.1960. Valok. etelästä.
- 23 Ns. nuolilinnake. Itäisen vallihaudan kontereskarpmuuria v.1960 korjausten aikaan. Valok. etelästä.
- 24 Ns. nuolilinnake. Itäisen vallihaudan kontereskarpmuurin rikkoutuma ennen v. 1960 korjausta. Valok. lounaasta.

25. Ns. nuolilinnake. Itäisen vallihaudan kontereskarp-muurin rikkoutumaa (vrt. kuva 24 -siitä etelään) vuoden 1960 korjaustöiden aikaan. Valok. lännestä.
- 26 Ns. nuolilinnake. Vallihaudan koillisosan kontereskarp-muuria sen sisällä olevan holvatus ampumakäytävän aukkoineen v.1960 korjausten aikaan. Valok. lännestä.
- 27 Ns. nuolilinnake. Itäisen eskarp-muurin seinämä ja kaakkoisnurkka v.1960 korjauksen jälkeen. Valok. kaakosta.
- 28 Ns. nuolilinnake. Itäinen osa vallihautaa muureineen v. 1960 korjausten jälkeen. Vrt. kuva 22. Valok. etelästä.
- 29 Ns. nuolilinnake. Luoteinen eskarp-muuri ja pohjoisnurkka v.1960 esiinkaivettuna ennen korjausta. Valok. koillisesta.
- 30 Ns. nuolilinnake. Itäisen eskarp-muurin rikkoutunut kohta sen pohjoispäässä ennen v.1960 korjausta. Valok. idästä.
- 31 Ns. nuolilinnake. Luoteinen eskarp-muuri ja pohjoisnurkka esiinkaivettuna ennen v.1960 korjausta. Vrt. kuva 29. Valok. koillisesta.
- 32 Ns. nuolilinnake. Itäisen eskarp-muurin pohjoispään (-nurkan) rikkoutunut kohta ennen v.1960 korjausta. Vrt. kuva 30. Valok. idästä.
- 33 Ns. nuolilinnake. Itäinen osa vallihautaa, kontereskarp-muuri ja eskarp-muuri v.1960 korjausten aikaan. Valok. pohjoisesta.
- 34 Ns. nuolilinnake. Luoteinen ja pohjoinen osa vallihautaa v.1960 esiinkaivettuine kontereskarp-muureineen, jonka sisällä kiertää ampumakäytävä aukkoineen. Valok. lännestä.
- 35 Ns. nuolilinnake. Luoteisen ulkosivun muurit (sisällä ampumakäytävä), joiden tulisi olla maan peitossa. Vuonna 1960 korjatut rikkoutumat. Valok. lounaasta.
- 36 Ns. Demi-lune 1-kapponieeri; vuoden 1960 korjaus lhtisissä tykkiholveissa. Kahden tykkiholvein aukkojen väli sarana-rautoineen. Valok. kaakosta.