

7

Linnantuvan eteläpää

Linnantuvan eteläosassa kaivettiin ainoastaan koeluontoisia kuoppia kohtiin, jotka tutkimuksen kannalta katsottiin tärkeiksi. Näitä olivat holvikäytävä E102:n seinien yläpinnakosat ja niihin ~~liittyvät~~ liittyvät itäseinän eteläpään viimeinen holvikanta sekä takan edusta. (kuva 1)

Itäseinän ~~edusta~~¹⁰ E102:n pohjoisseinän ~~x~~ nurkkaus.

Keskilattian laatoitusta, joka ulottuu E102:n holviin asti, purettiin sen verran, että ~~saatiin~~^{saatiin} käytävän pohjoisseinän yläosaa esille. (valok. 2331, 2462, 2463) Laattakivien yläpinta oli tasolla +83.82- 83.90. ~~Ki~~ Kivet olivat laastilla toisissaan kiinni.

Muurin kohdalla laattakivet olivat laastilla kiinni myös muurissa. (Mahdollisesti itse asiassa muurin yläpintakiviä) Muualla laattojen alla oli ~~peikkääxxruskehtava~~ hiesu/hieta. Hiesun yläpinta oli rusehtava, hieman lahopuuta sisältävä. Tätä värjäytynyttä hiesua oli n. 8 cm paksulta. Sen alla oli melko puhdas hiesu. Hiesussa oli tasolla +83.67 ohuehko ruskehtava kerros, tod.näk. lahopuuta. Hiesun seassa oliliseksi jokunen luu.

E102:n pohjoisseinä oli yläosastaan cm leveä. (Ensimmäisen kerroksen tasolla seinän paksuus oli muistaakseni jonkun verran suurempi, joten seinässä täytyy olla ~~po~~ porrastuksia E102:n holvia tai linnantuvan ~~latti~~ pohjoispäähän aiotun huoneen lattiapalkkeja varten.) Seinän pohjoissivu^{la} oli itämuurin vieressä paksun nos. Seinä oli esiinkaivetulta osaltaan huolellista muurausta ja näytti jatkuvan itäseinän sisään. (oli siis liitteessä) Itäseinässä oli muurin kohdalla tartunnat. (Tarkistettava, missä tartuntojen yläreuna ja onko tartuntoja käytetty. Seinienhän ei holvien takia ole tarvinnut nousta kovin korkealle, joten E102:n päälle ei välttämättä tarvitse jäädä holvikäytävän kokoista ~~solaa~~ minnekkään johtamatonta solaa???)

~~Holvikäytävän~~ Itäseinän ja E102:n eteläseinän välinen nurkkaus. Itäseinässä oleva holvinkanta päättyi E102:n etelämuurin "sisään." Muurin yläpinta ja eteläsivu eivät olleet yhtä huolellista muurausta kuin pohjoissivu^{la} oli laita. Tähän oli mahdollisesti syytä ~~keiliari~~^{keiliari} E101:n holvin ~~paksuutta~~, jota ~~muuraustyön~~ muuraustyön yhteydessä (holvi tehtiin huomattavan paksuksi sen ylitse kulkevan linnantuvan eteläseinän vuoksi) pohjoisseinän yläpinta ~~rikottiin~~ rikottiin ~~ja~~ jolloin myös seinän ja ~~holvin~~ uuden holvin raja häipyi.

Linnatuvan länsi- ja eteläseinän välinen nurkkaus, holvikäytävän eteläpuoli.

Eteläpäättä peittänyt laastipinta vaikutti melko myöhäiseltä. Se oli sementinsekaista, 2-5 cm paksua. Maanpinta sen alla oli tasolla +83.80 (länsiseinän vieressä) Maa oli pääasiassa hiesua, jonka yläpinta oli ruskeaksi värjäytynyttä. Pinnalla oli runsaasti hiiltä ja lahoa puuta. Hiiltä sisältävä kerros oli n. 2 cm paksu, sen alla oli ~~lahopuun~~ lahopuunsekaista hiesua, laastia ja savea (polttamaton tiiltä), luita ja kiviä. Tämän alla oli puhtaampi hiesu n. tasolta +83.43 lähtien (mitattu 10 cm:n päässä länsiseinästä) Hiesun pinta nousi itään ja oli n. 60 cm:n päässä seinästä tasolla + 83.55.

Tasolla +83.30 oli hiesun seassa lahopuukerros, jossa oli lisäksi kiviä huonosti poltettua/palanutta savea. Kerroksen paksuus oli 5cm.

Takan edusta oli suhteellisen tasaista laastipintaa, jossa 5-8 cm paksu kerros tummakoista maata: hiesun seassa palanutta ja lahonnutta puuta, laastimurskaa ja luita. Takan pohjasta 155 cm:n päässä pohjoiseen oli lattiapinnassa porrastus, parin kivivarvin korkuinen (kuva 1)

Kimmentupa E 201
kattokainaus

N.s. Kimmentupa sijaitsee Kukka- ja Pytän Eutentomin
välisen ~~lään~~ läänin toiselta puolelta. Sen alapuo-
lella ovat kellarit E 101 ja 103 sekä portikäytävä E 102
E 201:n pituus on m, leveys pohjoisesta
etelästä m. Eteläosan kapeimmuus on
noin ms kaulekellari, joka on kimmentuvan
khdella läänimuurin sivalla. Kimmentuvan
pohjoisosa (kukkatorin etelämurin) alkaa peus-
kallion päästä ^{-tasalta 95.00-95.05}. Kalliota on huoneen pohjoispuolella
osalla n. 180-115 m:n leveydeltä ja
korkeudelta. A101:een vievän oviuksen khdella
kallio kaanoyy jyrkästi murein siltiin.
Peuskallion tasalta johtaa ovi keskiskieuo-
postaisiin sekä kuka p edellä mainittuihin A101:een
känneisimällä on kahvi ikkunanapennuksia, joita
pohjoisempi on 1700-l:ltä 1900-l:ään allut ovena.
Tällöin luoteismuurausa sijaitseva keskiskieuo-
postaisiin johtava ovi oli umpeenmuruuttuna.
Täällä on kasainmuurauksen vievä oviaukko
joka on puhkattu ^{1700-l. allepuolella} melle myötäiseen raiheeseen.
Huoneen lounaismuuraus on takan jäännetet.

E 201:n lattian keskiosa on laatoitettu n. 8m
pitävältä ja 4.5m leveydeltä. Laatoitus alkaa
itäseinän edustalta ja päättyy lääniseinän edustalla
olevaan n. 2m leveään laathilla päättyneeseen koro-
tuksen. Pohjoisosa ~~ei rajoittuu~~ rajoittuu kellariin E 103:n
pohjoisseinän ~~rajaintaan~~ ~~joita on~~ ~~eri~~ ~~lattiatasoa~~
~~korkeammalla~~ eteläosa laatoitus päättyy E 102:n
kolvin rajaintaan. (kuva)

E 201:n lattialla ei ole yhtenäistä koko alueen
peittävä tasopintaa, vaan se jakautuu osien eri
tasoon:
1) laattapinta tasolla + 83.94 - +83.83
2) pohjoisosa peuskallion edustalla oleva

tasanne, tasolla + 84.00 - 83.92 - 84.12 Sen muodostaa
 E 103:n pohjoisreunan yläpinta, joka on laatu-
 tasoa ylemmänä. Muuripinna leveys on 2,5 m - 2,75 m
 3) Lämmitteinen edustalla oleva laastipintainen
 korotus, joka ~~on~~ ^{on} suunniteltu samalla tasolla
 kuin em. pohjoisreunan edusta tasanne.
 4) E 102:n kalvin yläpinta, joka vaarautuu on
 laattatason yläpuolelle, korkein kohta tasolla + 84.19
 5) Lattia okeissa, joka on laastipintainen p-tasolla
 83.84 - +83.90

Kaivaukset suoritetuin länsireunan edusta korkeudessa,
 itäreunan edustalla ~~laattatason~~ E 102:n kalvin
 määrittämiseksi ja luonne eklaivauksia.

Länsireunan edusta: Korotusmuuraus leveys oli
 pohjoisreunan ^{on} keskellä ^{on} ja eklaivauksia
 (kalvin reunasta) ^{on} pituus ^{on} yläpinta
 oli tasolla + 87.03 - Pinta peitti parkin
 puolea betonlaasti, se ^{oli} tummanharmaa ~~laasti~~?
~~laasti~~ kalkinvalainen laasti sekä vaalea kiviunsaasti
 kalkkia sisältävä laasti, ^{erittäin} tummanharmaa laasti
 alla.* Pintalaasti ^{on} 3-5 m ^{on} paksu ^{on} ~~erittäin~~ E 103:n
 pohjoisreunan reunasta pohjoisreunan ikkuna-aukon
 puoleen ^{on} asti. Laastin alla ei ollut liivä, vaan
 ponnas oli aikaan ^{on} pelkätään (tuyt) maasta
 ja laastista. Hiitä laastikeuoksen alla ikkunan pohjoispuolella
 kohdalla oli itä-länsisuuntainen kivi. Sen pohjois-
 puolella olevalla alueella oli laasti alla tum-
 man ^{on} värjätty kiveä ^{on} pölymäistä maata,
 joka sisälsi palanutta sekä lahonnutta puuta,
 tihimurikkaa ja laastia. Kello pinnasta löytyi 2
 mets. kupa ^{on} kiviä ^{on} korkeus tasolla + 83.80
 kiviä ^{on} kiviä ^{on} n. 1600-l. ^{on} ~~tasolla + 83.80~~
~~oli muusta tyytymästä ^{on} ~~erittäin~~ ^{on} ~~erittäin~~~~
~~laastikeuoksen, joka ^{on} ~~erittäin~~ ^{on} ~~erittäin~~ ^{on} ~~erittäin~~~~
~~niin ^{on} ~~erittäin~~ ^{on} ~~erittäin~~ ^{on} ~~erittäin~~~~

laasti,
 pöly,
 laastin
 pinnalle

** Hivan eklaivauksella ikkunan edustalla ^{oleva} laastipinta ~~(^{on} ~~erittäin~~)~~

* Puhon rustelitavaa, puhon vaaleampiä enemmän kallehita
sältävä, puhon karmelitavaa.

puukeräksen alla oleva täytenä oli liuska, pöly-
mäistä, pääosasta liuska

Säinä oli runsaasti isokoppa kiviä, joiden kumpit ulottui-
vat lähes tänsisivun alaan fasson, tasolle + 83.90
83.86. Ne ovat siis hyvin sopineet olemaan lattia-
laudoituksen alle.

* *Th. sp. murinaus*;

Ilmasepennyksen edustalla oli ruuhma
ledatulta vaikuttava kiviä, mahdoll. porrasliiniä
jotka olivat alleet voimakkaana dillestä, ^{Kivien väleissä}
kivet ovat kahdeksa kerrosta, ylemmän kerroksen
yläpinta tasolla + 84.05 - 84.01. Kivet olivat
ilmasepennyksen pölyn korostusta vastaan asetetut.

(kuv, kivet numeroita ~~alalta~~ ~~na~~ ~~alle~~ 1-6)

Tämän ylemmän kerroksen kuuluu kaksi kiveä,
numerot 1 ja 2 josta välimäkin n:o 1 oli lohkeillut
useaan kappaleeseen. Kivet ~~poistettiin~~, n:o 1-
alla ja takana (sukun-ankon ^{korostus} ~~korostus~~ ~~muun~~
vasta) oli pelkästään lakomusta (mallas runsaasti)
kiven n:o 2:n alueella oli pari cm ilmasepennyksen
pölyn korostusmuun ^{ilmasepennyksen} ~~muun~~ ~~alla~~. (Kiven alla, kalleinse-
kanta kichhaa ~~ja mahdoll. on palasta rapautusta~~
~~laatta~~), kiven takana oli palanutta ja lakomulta puuta,

heinää, pieniä kiviä, josta sekä kalansuomuja
-> joka täytti kiven n:o 4 ja 5 välimäisen kolan
Tämä rapautuneen kääntö alla oli kulttuurimasto,
sekä isokoppa laattakivi. Kivi n:o 5 ~~poistettiin~~, se
pölysi oli 12 cm ja se lohkeili useaksi kappale-
eksi. Sen alla olevan laattakiven päällä oli
tummanruskeaa lakopölyä, osittain kertynyttä,
rakkarannalta sekä heinää. Kiven päällä
alueella joka jän n:o 5:n alueelle oli kerty-
nyttä laattakiviä. Kivi n:o 4 oli tarapintai-
nen (pölyä liuska pölytyksi) sekä suorasisivun.
Sen yläpinta oli tasolla +83.93 oli suunnilleen
seinän alan yläpinnan tasolla. Kiven alla ei
ollut palanutta puuta (ei muutama kiterä).

Polyorin Ikkunarynnys

Ikkunakomeron pohja ennen purkamista oli m. tasalla + 87.30. ~~Pohja peitti melko uusia taso-~~
~~huoneita, todennäköisesti nuo~~

Ikkunakomero on muuttettu nykyiselle m. n. 1925
sata ennen a. eli ^{allut} ~~suurikokoinen~~ 1600-luvulta lähtien
ovena. Vuoden 1927 kirstomusavainna naimaan,
olla ovena allut ikkuna ~~peitän~~ selä on
esturintuolit korjataan. Puolien jäpinnat olivat
tasalla +84.96 ja +87.87, ryynnyn lattia tasalla
+ 87.29. Puolien ^{muutos} muraus puettiin ~~peiti~~ on
alta paljasti jännökset vanhemmista, puettua
ikkunaperheistä, jotka olivat tiheessä komeron seinän.

Komeron pohja peitti laati. Polyammunauksena eli
etäosa m. 50cm leveydeltä haimaalivä ~~of~~ Muraus
alatti hieman siveltimä ulkopuolelle, se allut olon
päättä, josta muodostaa alla olevan kellan seinän
yläpinta. Muraus etäosasta ~~of~~ polyoripäälle eli
murtama ^{myöskin} ~~tuhi~~. Haimaalivä ^{alan} talana eli laajel-
leän alavista ~~tuhi~~ + 108 - 110 cm leveydeltä. Tuhi eli
1-2 ~~mm~~ kerasta, alla eli haimaalivä. Tuht
elivat melko myöhempiä. Ikkunarynnyn pohjasta
pattui ikkunaperheiden alle. Niiden raudo kytty
lata ~~alla~~ puuripynä ja jipinä.

Ikkunarynnyn etäosan eteläreunasta postet-
tiin haimaalivä murausta alan tasoon asti. ~~Etä~~
Eelle tuli sulkeellisen tasoimen pinta, jonka päällä
oli hieman laajempipynä selä savennekeittä laatta,
johon puuripynä eli astain uponnut. Kytymyksestä
oli kellan E 103: ^{red. n. 103} muraus yläpinta, johon
seinän muraaminen eli ~~peitän~~ aikaa pyydytelly.

~~Ikkunarynnyn tulli-muutet pinnat kehe-~~
~~tuhi~~ Ikkunakomeron talareina puettiin ovaukko-
raheen tulli-muutet. Es. purkamukertomus.

Komeron tulli-muutet pinnat kehe laika komeron
pohja ja seinät selä talareina muraattin lisa
vanhassa raheesta uudelleen.

