

## Museovirasto, Muinaisjäännösten hoitoyksikkö: HOIDON JA KÄYTÖN TARKASTUS

### Kenelle:

Matti Perämäki, PL 27, 00014 Helsingin yliopisto

### Asia:

Tukikohdan XXXII asemien 10 (Viertopolku) ja 11 (Tuohimäki) tilanteen ja käytön tarkastus Matti Perämäen pyynnöstä/maastokäynti 11.8.2003

*ESPOO POHJOIS-TAPIOLA*

### Tiedoksi:

Ulla-Riitta Kauppi, Museovirasto; Dan Lindholm, Espoon kaupunki

### Yleiskuvaus:

Tukikohta XXXII asemat 10 ja 11 koostuvat maahan ja kallioon louhituista osittain betonoiduista taistelu- ja yhdyshaudoista. Asemia on täytetty maa-aineksilla ja kompostiroskalla. Asemassa 10 on A ja C -tyypin betonisia tulipesäkkeitä. Asemassa 11 on tulipesäkkeiden lisäksi räjäytettyjä betonisia suojahuoneita ja aseman itäpuolella osittain hiekalla peitettyä kivettyä yhdystietä.

### Toimenpidetarve:

Asemaa 10 on vaikea havainnoida hautoihin tuodun kompostiroskan vuoksi. Haudat ovat jo osittain umpeenmaatuneita. Lisäksi maastossa on kivenlohkareita ja haketusroskaa. Alueen avoimuus viittaa siihen, että siitä on jostain vaiheesta poistettu valtapuustoa. Tämä on aiheuttanut vesakoitumisen ja umpeenkasvun. Asema 11 on helpommin havainnoitavissa, mutta senkin hautoja on osin täytetty kompostiaineksilla. Lisäksi haudoissa on jonkin verran roskaa ja linnoitteen rakenteissa on havaittavissa paikoin eroosiota. Peruskunnostus on tarpeellista molemmille asemille.

### Hoidon tarve:

Kohteet tarvitsevat maisemanhoitoa ja varustamista. Maisemanhoito käsittää pensas- ja kenttäkerroksen kasvillisuuden käsittelyn sekä maastonsiivouksen. Varustamiseen liittyy informaatiotaulujen asentaminen ja tarvittaessa 1-2 ylityksen (puusillat) rakentaminen aseman 11 alueelle. Hoidettu ja varustettu kohde ei samalla tavalla houkuta biojätteen kompostointiin ja roskaamiseen kuten hoitamaton linnoitealue.

### Toimenpide-ehdotus:

Linnoitteille tehdään hoito- ja käyttösuunnitelma, missä yhteydessä yksilöidään hoidon tarve ja toimenpiteet. Valta- ja nuoren puuston poistoa ei suositella alueilla, sen sijaan vesakon ja roskien poisto on tarpeen. Osittain täyttyneiden hautojen esiinkaivamista on harkittava tapauskohtaisesti. Aseman 11 osalta voidaan harkita paikoin pensaskerroksen raivausta. Lähitaloyhtiöiden informointi linnoitteiden luonteesta on tarpeellista. Myös informaatiotaulun sijoittaminen maastoon perusteltua.

### Erityisesti huomioitavat seikat:

Asema 10 on koillisosiltaan miltei jo kauttaaltaan täytetty kompostiaineksella. Aseman 11 alueella eroosiota estää monin paikoin kasvillisuuden maa-ainesta sitova juuristo. Jos aseman 10 ja aseman 11 koillisimpien osien täyttö kompostiaineksella jatkuu edelleen, linnoitteiden maarakenteiset osat maatuvat vähitellen täysin näkymättömiin.

### Suojelu- ja tutkimustarve:

1. maailmansodan linnoitteet ovat lain suojaamia kiinteitä muinaisjäännöksiä. Niiden tutkimukseen ja hoitoon anotaan lupaa Museovirastolta tai sen osoittamalta taholta. Tukikohdan XXXII linnoitteet on viimeksi inventointi vuonna 1997 (FM Sirkku Laine). Erillisiä kaivaustutkimuksia kohteissa ei ole tehty.

16. syyskuuta 2003



Tutkija Päivi Maaranen, Museovirasto, Arkeologian osasto

*alkuperäiskpl: arkistoon*



**Espoo Tapiola:  
tukikohta XXXII ase-  
mat 10 ja 11**

Maastokäynti 11.8.2003


Raportti 16.9.2003

P. Maaranen

HPY:n kartta 1999, s. 11



tukikohta XXXII asema 10



tukikohta XXXII asema 11

Asemien pohjapiirroksat julkaisusta Ensimmäisen maailmansodan aikainen maalinnoitus Espoossa. Sirku Laine 1998. Espoon tekninen keskus. S. 36.