

171/18.11.2014

E 403₂

Kuninkaansalin ullakko

Härö, 1963

HÄRÖ

Kuusihaarainen allas,
holvin tukeminen

11.3.1963

tämä aloitettiin tyhjällä kuusihaaraisella holvin päälle olleet taitumat. Se koostui etupäässä

Vert. valok.

459-469

Vert. tullein, pölyjätteistä, täyteaine oli

piirustukset, pinnallaan jokseenkin tasainen

kerros, jonka paksuus holvin

laan kohdalla oli n. 30-40 cm,

23.5/18 p. työssä 140-170 cm. Sivuseinien

23.6/2,5,6,27

23.8/44,105,131

kerrosta holvin työssä oli alhaalla

paikalla kerros hiuksista ja talle

kalkesta (kattien vuoksi?)

Täytekerrosta jätettiin pois

siis tänsisistä (perustuksista)

välillä 11 kpl 25x25 cm ruu-

tiesta, n. 50 cm syvä pakkumaton,

joiden ylärajat kulkivat tosoja

450 - +95 välillä. Utänsistä

olivat vastaavat kalot siveä-

nen väriä peivä myöhemmin

uussittessa. Tänsisillä oli uusin-

muks. kalissa vielä jäljellä jätteitä

niissä alleista hiuksista,

Allason päälle kalli kaksin n. 75

cm levyistä holvin laan päälle

tehtiä muksa jolla oli toattu

holvin laan kaakemus j. jille

olivat taimitet oledaksine kappe-

tin kelloarnin huksakentelede

peleustuksine. Pölyjäisempään

suunnillee muksen keskivalis-

2

se kulkeneeseen päikkimuurin
kiitti länssiseinän vieressä n.
180 x 180 cm suurinen kahes
säänvälleinen kumtion murattain
latoamus j. vastavasti etelän-
puolelle päikkimuurin itäseinän
vieressä pohjaltaan osaksi pyöreä
latoamus,

Pohjoispuolelta päikkimuurin pohjois-
puolelle oli kummaalin sivuseinän
vieressä n. 80 x 80 cm suuruiset
cm. paksuuden kouluiset pilarit,
jotka lienevät myös kiittymet
kellotornin perustuksien, laostin
kääpissä näissä muurausosissa
oli karekko, muureissa kalkki-
laostin, koston hylittelykatoista,

Päikkimuurit pohjoispuolelta j. myös
pilarit mitattiin, valokuvattiin
j. puutteli sen jälkeen par. kummin-
kausella kello, oli tällöin kattoat-
taa näkyvissä pohjoisosa ei-
teli muuren E 40% alle jänväin
osaa kummuttamatta, tähän kuo-
meeseen ulkoseinän puolelta jouto-
osia kääpö puutteli myönteisestä
tilin kummuttamuksesta,

Holvon päälle oli holvadamille
käytettyjen tiikkimäisten, eli
pituisen kivien muodostama
epätasainen pinta myönteisestä
vissä vaikeita kivien välillä ei
välttämättä puuttunut, Holvon
vaakumus oli laatu laadalla
ohuimaisista päikkimuurin vain

n. 40 cm, tyvisi keskim.
 80 cm. Halvim lae sitä-
 puolella sulkeutua halkeama
 puhdistettiin puhaltamalla ja
 tarkastuksena oli mykkyys-
 se. Rako osoitettiin sein-
 tehen niin suureksi, että se
 väitti aivanastaan kypästä
 kiilalaivien kanyttaa päältä.

Halvim urkumusta, asettavien
 telineiden vetokoukkoja varten po-
 rattin ullakoa sivuseinien
 laji ulottuvat seinät, joihin
 vetokoukko asetettiin. Seu jät-
 keen valettiin melji teeroketo-
 nipalkkia, joiden avulla tangot
 kiiristettiin, (tehdystä tästä
 tarkemman alet, konstruktio-
 tiukset). En työvaiheet valo-
 kerattiin ja osaksi pilaattimien,

Ullakolla paristettu täyteaine
 ei seudettu, yksi rako v. lto
 sek. muutamaa rakennus-
 tia täydettiin.