

HATTULAN VANHAN KIRKON NS. SAKARISTONRAUNION KUNTO
Kertomus virkamatkasta 29.4.1993

Käynnillämme Pälkäneen kirkonrauniolla poikkesimme Hattulan vanhalla kirkolla, jossa sakariston pohjoispuolella olevan ns. sakaristonraunion (ks. SM LIII 1946 (1947) s. 15-23) kunnan heikkenemisestä on tullut tietoja.

Tarkastuksessa totesimme varsinkin raunion itäseinän tiilisen keskiosan pullistuvan ulos. Poistamalla muutamien tiilien havaitsimme laastin olevan restaurointiin (1938?) kuuluvaa. Irtoavia kiviä on myös itäseinän ulkopinnassa ja pohjoisseinässä. Sen sijaan länsiseinä on säilynyt ehjänä todennäköisesti sen takia, että se on muita matalampi. Eteläseinän perustusta ei rauniossa ole lainkaan.

Muurien vesieristys ja sen päällä oleva turve on kulunut ja osittain rapautunut pois kokonaan, mikä lie-nee myös muuriosien rappeutumisen syy.

Toimenpiteinä tulee olla pintaturpeen ja vesieristykseen poistaminen, jonka jälkeen vaurioiden laajuus ja aikaisempien konservointien määrä tutkitaan osittain kaivauksin. Muurit vahvistetaan ja niiden päälle tehdään uusi vesieristys savesta alkuperäisiä ääriviivoja noudattaen. Pinta nurmetetaan entiseen tapaan. Työt lienee mahdollista hoitaa kuluvan kesän aikana sen jälkeen, kun suunnittelija Mentu on laatinut korjaussuunnitelman. Ensi töiksi Hiekkänen suorittaa pintaturpeen ja vesieristyksen poiston yhteydessä kesäkuussa tutkimukset.


Pohjoisportin katon päreet ovat varsinkin länsilappeeltaan perstaantuneita ja päivä paistaa useasta kohdasta läpi. Sama näyttää koskevan eteläporttia.

Helsingissä 3.5.1993


Markus Hiekkänen


Pentti Pietarila


Sakari Mentu


Erkki Törmi