

Muistio tarkastusmatkasta Hvitträskiin 8.5.2001

Tarkastuksen syynä oli päärakennuksen takana olevan verannan lattiarakenteista löytyneet lahovauriot. Korjausta tekevä Tapio Lehti oli poistanut lattian pintarakenteena olleet vesivanerit. Niiden alla ollut lattialauta oli lahovaurioiden pehmentämä. Samoin kannattajina toimivat vanhat hirret olivat osittain lahovaurioiden heikentämät. Lattiavasat on tuotu jostakin toisesta hirsirakennuksesta. Niissä on osittain näkyvissä veistetty varaus ja salvosten liitoskohtia. Vasat on pintakäsittely ilmeisesti kivihilitervalla, ja niiden pintaan on jäänyt osittain kuoriainesta. Vasojen päälle on asennettu kivihilitervalla kyllästetty lumppuhuopa, joka on osittain edesauttanut kosteudesta johtuvien vesivaurioiden syntymistä. Pääasiallinen syy vaurioiden syntymiseen on pintamateriaalina ollut liian tiivis vaneri, joka on estänyt lattian kunnollisen kuivumisen.

Kannattajina toimivat hirret on salvottu pyrstöliitoksin seinärakenteiden vaakaparruihin. Niiden uusiminen edellyttäisi yläpuolisten rakenteiden purkamista. Vasoissa olevat vauriot ovat paikallisia ja vain yhdessä vauriot ovat niin laajat ettei se täytä enää tehtäväänsä.

Korjaustoimenpiteet:

- vasoja ei poisteta, rakenne jätetään osittain frakmentiksi
- vaurioituneiden vasojen sivuille asennetaan kaksi 50 x 150 mm:ä (6") lankkua
- lankut jatketaan haltiavasain päällä, jos yhtämittaista tavaraa ei saada
- vanhoista vasoista poistetaan päällä oleva "tervattu" huopakaistale
- lattialauta tulisi olla pontitonta lautaa, joka asennetaan pienen raon kanssa
- lattialaudat tulee asentaa oikein päin, sydänpuoli ylöspäin
- lattiarakennetta ei tule sulkea, jotta kunnollinen tuulettuminen ja kuivuminen mahdollistuu

Ohjeeksi annettua pintakäsittelyä, osa PINOTEX siä ja osa hautatervaa ei tule toteuttaa, koska tervasta tilaan haihtuvat emissiot saattavat aiheuttaa ongelmia myöhemmin. Tervaa ei muutenkaan tule käyttää sisätiloissa. Toinen ongelma on tervan hidas kuivuminen varjoisassa paikassa. Tästä syntyy tahraavuutta, joka ei ole suositeltavaa ajatellen tilan myöhempää käyttöä kokous- ym tilana

Kulttuuritalolla 14.5.2001
Olli Cavén
MV/rest

kv