


Kertomus Maija Kairamon ja Marja Terttu Knapaksen matkasta Ruskon kirkkoon maaliskuun 13 päivänä 1985

Käyntimme aiheena oli seurakunnan taloudenhoitaja Viljo Syysnummen ilmoitus kirkon seinissä olevien halkeamien lisääntymisestä. Suomen kirkot, Mynämäen rovastikunta -teoksen mukaan mainitaan kirkon eteläseinän ja luoteiskulman haljenneen kahdesti jo 1700-luvulla ja mahdollisesti myös 1850-luvulla, jolloin irtonaisia kiviä on uusittu. Eteläseinällä on nytkin havaittavissa halkeamia, mutta pahin oli kuitenkin pohjoisseinällä, lähellä koillisnurkkaa. Kehoitimme seurakuntaa toistaiseksi tarkkailemaan halkeamia ja niiden mahdollisesti jatkuvia liikkeitä siten, että osat halkeamista täytetään kipsillä.

Sittemmin on Maija Kairamo sopinut seurakunnan kanssa, että toukuussa Suomeen saapuva insinööri Ingmar Holmström Riksantikvarieämbetetistä käy tutustumassa kirkkoon ja esittää käsityksensä sen korjaustavasta.

Helsingissä 12 päivänä huhtikuuta 1985


Maija Kairamo


Marja Terttu Knapas