

Maarian kirkko

Arkkitehti Heikki Havas ja allekirjoittanut suorittivat 20.5.1965 Maarian kirkon tarkastuksen toimikunnalle esitetyn korjaussuunnitelman vuoksi. Mukana olivat rovasti Haavio ja arkkitehti Kestilä.

Suunnitelman suhteen esitettiin paikalla seuraavat huomautukset:

Kirkkosali

- 1) Kaappikelloa ei saa poistaa kirkkosalista.
- 2) Hautalaatat asetetaan kuorin lattiaan. Myös Kalmin laatta asehuoneesta.
- 3) Lasiseinäinen (?) tuulikaappi tehdään siten, että länsiporttaalin niissä rakenne tulee näkyviin.

Sakaristo

- 1) Sähkötaulua ei saisi sijoittaa keskiaikaiseen seinäkomeroon.

Asehuone

- 1) Kappeliksi sisustaminen voidaan toteuttaa, mutta täysin "irtonaisin" kalustein.

Helsingissä 24.5.1965

*Antero Sinisalo*  
Antero Sinisalo