

Tarkastuskertomus

9.5.1989 Turun synagooga

Läsnä: Jakob Seela juutalaisesta seurakunnasta ja Martti Jokinen museovirastosta

Käynnin tarkoitus oli tutkia synagoogan kunto ja tuleva korjaustarve. Tarkastuksessa osoittatui, että kahdessa ensimmäisen kerroksen huoneessa on lattia pahoin painunut. Syyksi on aihetta epäillä lahoa. Alapohjan tuuletus vaikuttaa riittämättömältä ja lautalattian päälle asennettu korkkimatto on saattanut estää rakenteen lopunkin tuulettumisen. Tarkemman arvion tekemiseksi tulee lattia avata esim. ulkoseinän vierestä, jolloin myös sokkeleli on mahdollista tarkistaa sekä selvittää tuuletusreikien tekemahdollisuudet (timanttikorauksella). Lattioiden korjaukseen tulee ryhtyä mahdollisimman pian koska rakenteiden kunto saattaa jolla olla hengenvaarallinen. On myös mahdollista, että korjausten lykkääminen tuonnemmaksi lisää vaurioita ja kustannuksia.

Muutamit ikkunat ovat pikaisen maalauskorjauksen tarpeessa. Edellisessä remontissa käytetty lasituskititti on virheellistä ja se varisee nyt jauhomaisena pulverina jättäen maalin tyhjäksi kuoreksi. Maalaus ja kittaus on pikaisesti uusittava, jotta ei syntyisi uusia vaurioita. Vanha irtonainen maali tulee kaapia pois. Maalaus on tehtävä aidolla öljymaalilla (esim. Uulatute Oy, restaurointiöljymaali puh. 939-561244 tai Lin-öljymaali, Tikkurila Oy), pohjamaaliksi sinkkivalkoinen. Lasituskitin tulee olla pellavaöljykittiä.

Tarkastuksessa ilmeni myös, että synagoogan sähköasennukset ovat vanhoja ja että niiden uusimiseen olisi syytä ryhtyä mitä pikimmin oikosulku- ja palovaaran vuoksi. Samassa yhteydessä voisi harkita mahdollista valaistuksen uutta kokonaisjärjestelyä.

Ritarihuoneella 15.5.1989

Martti Jokinen, arkkitehti SAFA

*Martti Jokinen*

Liitteenä maalausohjeet

Tiedoksi: Eija Suna, Turun maakuntamuseo