

Muinaistieteellinen Toimikunta

Historiallinen osasto.

Kertomus Raaseporin linnan raunioiden lokak. 5 - 21 p:nä

1942 suoritetuista korjaus- ja puhdistustöistä:

Muurien päällä täytettiin halkeamat sekä kiinnitettiin irtot
naiset kivet (mm. rautakairetta pitäviä kiviä). Poistettiin muu-
rien päältä, varsinkin ulkoreunoista, entiset katon kiinnitysrau-
dat.

Tornissa korjattiin asfalttihuopakattoja mm. juottamalla hal-
keamat kiinni linnan alueelta löydetyllä piellä. Tornissa korjat-
tiin myös savupiipun yläpää sekä tehtiin sementistä katoilta ke-
rääntyvän sade- y.m. veden ulosheittäjä (lotakka). Täytettiin
muureissa olleet halkeamat y.m. Korjattiin portaikosta torniin
johtava ovi, samoin Ritarisalista (ampumakäytävästä) muurille
johtava ovi.

Torniin johtava lautakäytävä (lankonki) korjattiin ja lai-
tettiin siihen sivutukia. Poistettiin pari entistä puista vesi-
kourua.

Muurauksia suoritettiin huoneessa l. k. jossa l kulmauksen
yläosassa muurattiin tiilistä pieni sortunut muuriosa. Samassa huo-
neessa poistettiin maa ja sora entisen uunin pohjan päältä. Uunin
etureuna kunnostettiin asettamalla siihen siksi näkyvä reunus ki-
vistä, että matkailija käsittää sen uunin alustaksi. Alustan pääl-
linen tasoitettiin maalla. Saman k huoneen oven eteen huoneen
huoneen puolelle asetettiin entinen askelkivi paikoilleen ja tä-
män päälle tehtiin ulkoa tuoduista laakakivistä toinen askel.

Vertaa valokuva I jossa uunin pohja on valmiina.

Huoneessa oli alttarinkehys osittain sortunut ja maan pei-
tossa, joten se raivattiin esille ja muurattiin niin korkeaksi, et-
tä sen huomaa alttarikehykseksi.

Huoneessa j muurattiin portaan sivussa huoneeseen pistä-
vän muurin sortunut nurkka kulma sekä portaaseen i johtavan
oviaukon holvi. Vertaa kuva II mikä on otettu työtä aloitetta-
essa. (Valmiista työstä ei ole kuvaa sillä maisteri I. Kronqvist
tarkasti työn ollessaan Raaseporissa).

Sisäänkäytävän f sivussa toisen (II) esipihan puoleisessa muurin kulmauksessa tehtiin korjauksia ja muurattiin mm. portin sulkemistukille kolo. Muurin ulkosivussa täytettiin halkeamia ja kiinnitettiin irtonaisia kiviä.

Käytävästä f huoneeseen g johtavaan, sortumaisillaan olevaan oviaukkoon muurattiin tiilistä sivut ja holvi sekä huoneen g puolelle asetettiin n.s. kynnyskivet. Vertaa valokuvat III, IV ja V joissa on lähemmät selostukset mistä ja missä työvaiheessa kuvat ovat otetut.

Huoneessa h korjattiin seinäm alaosassa osittain sortunutta ja sortumaisillaan olevaa muuria.

Huoneessa s korjattiin entisiä katonkannatepatsaiden perustuksia, niin, että katsoja huomaa, mikä tarkoitus niillä on ollut. Saman huoneen oviaukkoon u tehtiin kiintonainen "veräjä" estämään yleisöä käyttämästä oviaukkoa kulkureittinään.

Esipihassa I tornin ulkoseinässä alhaalla muurattiin uudelleen sortunut tiilinen muuriosa ja esipiha II Ympärysmuurin päällä täytettiin muutamia halkeamia.

Muurien päällystöt ja sivustat sekä muurien rajoittama alue raivattiin kasvullisuudesta (varsinkin puuntaimista ja pensaista) sekä muutenkin puhdistettiin. Samoin poistettiin pensaita y.m.

matalaa kasvullisuutta raunioiden joen puoleiselta sivustalta. Laistettiin ohje-y.m. kilvet kuntoon, vahvistettiin lankkukäytävät y.m.

Telineaineet y.m. puutavarat kasattiin ja katettiin laudoilla ja peltilevyillä (peltilevyjä saatiin oikomalla vanhoja asfaltitynnöreitä) sekä tehtiin yleiset jälkisiivoukset.

Oheisena seuraa linnasta pohjapiirustus sekä 6 kpl, valokuvia.

Raaseporin raunioille jäi työkaluja y.m.

Työkaluvajaan:

- 1 kpl. finssi jossa teräsköysi ja kaksi plokia
- 2 " n.s. roppukettinkiä á noin 3 mtr.
- 1 " tahko
- 5 " ämpäriä huonoja
- 1 " muurarin laastin sekoitus kihveli
- 1 " hiekka kihveli huono
- 2 " laastin-kantokonttia
- 1 " peltitynnöriä, pää amoin ent. bensiini tynnöri
- 1 " asfalttiastia, tynnörin puolikas
- 1 " hiekkaseula
- 3/4 säkkiä kalkkia y.m.

Ulkona: noin 425 kpl isoja tiiliä
" 125 " pieniä " ja kasa puutavaraa, laastimaatikoita y.m.

Helsingissä marrask. 5 p:nä 1942.

O. J. Huusko