

Lertomus

Käynnistäni Hattulan vaivassa kirkossa
23.7-63.

Matkallani pistäydym Hattulan kirkossa,
jossa tapasin kirkkoherran. Kirkkoherra suo-
mautti kahteen kaitaan, joihin olisi saatava
muutosta ja olisi korjattava.

1. Alttarikaiteen palvustuspalli olisi tehtä-
vä korkeammaksi niin että juna vai-
daan paremmin palvustus. Palvustuspullin
korkeus lattiasta on nyt n. 5 sm ja on
tysin liian matala. Alttarikaiteen kalvo
korkeus on n. 65 sm.

Katsom sopivaksi että alttarikaide koroi-
tetaan siten että kaitteen alla tehdään
n. 7":n hirrestä tehty alus. Näin saadaan
palvustuspulli sopivan korkeaksi kaskematta
nykyistä kaidetta.

2. Kirjon lausi-päässä on lattia painunut
melko paljon. Lattianiskojen tuet ovat
luultavasti sirtyneet. Tämä kahta on
pikapuolin korjattava ennen kuin va-
hinko sattuu. Sovittiin että pari lyhyttä
laukua irroitetaan ja kahta korjataan.

3. Saarnastuoli johon kirjattiin muutama vuosi sitten kaipa vähän kirjasto. Muutamasta kahdasta väri on irti ja hilseilee pöytä puolein. Katoon papirakki että tämä asia kirjataan viimeistään kesällä 1964.

Helsingissä 29.7.1963.

H. Lindqvist