

22.09.1994

Marja Ivars  
kannustaja  
ja tekijä  
Lisäyksen

**PUKKILAN KARTANO, Piikkiö**

Matkakertomus 22.9.1994  
Marja Ivars ja Sari Viertiö MV/Rho

Sari

Matkalla tarkastettiin ns. siipirakennuksessa tehdyt korjaustyöt ja todettiin ne asianmukaisesti suoritetuiksi. Karkealle sahapinnalle jätetyt nurkkalaudat päätettiin höylätä maalin kuivuttua ja maalata uudelleen. Kuistin osalta todettiin että kourujen kuistin puute aiheuttaa rakennuksen kourujen korjaamisesta huolimatta veden räiskymisen kuistin seinien alaosaan jouduttaen turhaan Laudoituksen kulumista. Päätettiin asentaa kourut ja syöksytorvet sisänurkkiin. Kuistin oikeanpuoleisessa sisänurkassa oleva rako erottuu ikävästi rakennuksen saatua uuden maalin. Rako päätettiin peittää kulmalistalla joka maalataan rakennuksen väriseksi. Savupiipun maalaus siirrettiin tehtäväksi vuonna 1995 tehtävään katon tukemisen ja vesikaton kunnostuksen yhteydessä.

Rakennuksen kellarissa oleva täyttämättä jäänyt kaivauskuoppa kerää vettä. Kuoppa täyttämällä saataisiin vesi mahdollisesti juoksemaan kallistuksien mukaan. Nykyisellään se nousee tiiliholviin aiheuttaen rapautumista. Sakari Mentu museovirastosta tarkastaa tilanteen Kari Uotilan kanssa ja arvioi riittääkö kuopan täyttäminen vai pitäisikö myös toinen jossain vaiheessa tukittu kivijalan tuuletusaukko avata.

Marja Ivars

Sari Viertiö

Pukkilan kartano, Piikkiö  
22.9.1994  
Paikalla Kari Uotila ja Sari Viertiö.