

M. T. F. V. 57/267 1960

NO-8

MUSEOVIRASTO
RAKENNUSHISTORIALLINEN
ARKISTO

7.7.63 26/11-60

Kajaanin linnanraunio. Käynti 19.7.1963

Iisalmelle tekemäni matkan yhteydessä kävin tarkastamassa Kajaanin linnan rauniota. Yleisesti ottaen se näytti olevan verraten hyvässä kunnossa ja siisti. Osa opaskilvistä oli tosin pahasti piirreltyjä tai muuten turmeltuja ja pitäisi välttämättä uusia. Muurin ulkopuolella oli ruvennut kasvamaan joitakin puita ja pensaita, jotka pitäisi ajoissa repiä pois. Muurit näyttivät yleensä olevan kunnossa eikä pahempia halkeamia ilmennyt. Poikkeuksen tästä muodosti silta-arkkujen vieressä ollut, kaupungin puoleinen muuri, joka oli paikoitellen murtunut. Jotkut kivistä olivat pudonneet maahan. Näistä murtumista oli tri Nordman ilmoittanut 5.9. 1958 tekemänsä matkakertomuksen yhteydessä.

Maalaiskunnan puoleisen kaponieerin kyljessä oli halkeamia. Niitä oli tosin paikattu v. 1955-57 suoritettujen korjaustöiden yhteydessä eivätkä ne nyt näyttäneet erikoisen hälyttäviltä. Muurin perustuksia oli tällä osalla tutkittu arkkitehti Huotarinen toimesta v. 1960 ja todettu, että ne ovat ainakin osaksi hirsien päällä. Perusteellisempi pohjatutkimus ja vahvistus näyttää kuitenkin vähitellen käyvän väistämättömäksi.

Elias Härö

Elias Härö