

M. T. P. A. 107/270 1947

Jatko 179.47

Historialliselle osastolle.

Palatessani Kuhmoon tekemältäni virkamatkalta kävin 7.8.1947 tarkastamassa Kajaaninlinnan rauniot ja totesin tällöin mm. seuraavat seikat, jotka olisi otettava huomioon raunioiden vastaisessa hoidossa:

- 1) Raunioita v. 1938 esiinkaivettaessa ja konservoituessa on muurinharjat muovailtu siten, että niitä ei ole pysitty saamaan tasaisiksi, vaan ulkonevat useat kivet jopa 10 - 30 cm muurinharjasta, mistä johtuen vesi ei pääse vapaasti valumaan pois. Muurinharjoilla on lukematon määrä syvennyksiä, jotka keräävät vettä ja kasvullisuutta.
- 2) Huomattava osa muurinharjoista on jäänyt ilman "plombeerausta" joten vesi pääsee tunkeutumaan muurin sisälle.
- 3) Asfalttitervaeristys on, siellä missä sitä on käytetty, jätetty paljaaksi. Auringonpaisteessa on asfaltti sulanut, ja siihen on syntynyt runsaasti aukkoja, johon sittenmmmin on kasvanut ruohoa ja sammalta.
- 4) Yllämainituista seikoista johtuen on muurinharjojen eristys tätä nykyä käytännöllisesti katsoen aivan olematon, mistä johtuen muuripintojen saumaus on miltei kaikkialla irtoontunut tai jo irrallaan. Pienehköjä sortumia on sattunut muutamassa kohdassa.
- 5) Muureja vastedes korjattaessa olisi muurinharjat muurattava uudelleen siten, että ne tulevat mahdollisimman tasaisiksi ja samalla niin paljon kuperiksi, että vesi pääsee helposti valumaan pois. Asfalttitervan päälle on asetettava kaksinkertainen turvekerros (alemman kerroksen juuret ylöspäin). Saumausta ei kannata uusia ennenkuin muurinharjat on saatu vettäpitäviksi.
- 6) Linnaan eri paikkoihin kiinnitetyt peltiset taulut, joihin maalattu teksti osoittaa huoneiden käytön, ovat melko huonossa kunnossa, niitä on väkivaltaisesti väännelty, ja maali on paikoitellen irtaantunut. Nämä taulut olisi suoristettava ja maalattava uudelleen.

- 7) Kalkkikivistä laattaa, johon on hakattu mm. Pietari Brahen nimi ja vuosiluku 1666, on tahallisesti rikottu ja on siihen kynällä piirretty nimiä y.m. asiaankuulumatonta tekstiä. Laatta olisi mahdollisesti otettava talteen ja korvattavaa uudella laaatalla.
- 8) Siisteys raunioalueella on kaikkea muuta kuin moitteeton.

Helsinki 19.8.1947.

*Jan Petersson*

SUOMEN VALTIO FINLAND