

Muinaistieteelliselle Toimikunnalle.

Opetusministeriön kirjelmässä N:o 1994 elokuun 16 päivältä 1924 tiedoksi ilmoitetaan että Opetusministeriö on nähnyt hyväksi oikeuttaa Toimikunnan suorittamaan Suomenlinnassa olevien historiallisten muistomerkkien korjaustöitä Toimikunnan Historiallisen osaston johtajan elokuun 2 päivänä Ministeriön kehoituksesta tehdyn ehdotuksen mukaan Toimikunnan arkkitehdin valvonnalla ja Kansallismuseon työmestarin johdolla, ehdolla, ettei tarkoitusta varten olevaa määrärahaa ylitetä.

Suomenlinnan intendentin, taiteilija H. Tandefeltin kirjallisen ilmoituksen mukaan löytyi mainittuja korjaustöitä varten lopullinen määräraha: viisikymmentätuhatta kuusisataa (50.600) Smk.

Muinaistieteellisen Toimikunnan arkkitehti ilmoittaa kirjelmässään syyskuun 4 päivältä 1924 Toimikunnalle, että tohtori J. Rinteen, Opetusministeriön hyväksymässä ohjelmassa mainituista 10 pykälästä voidaan pykälät 1-5, 7 ja 10 mainitulla määrärahalla suorittaa.

Koska nyttemmin mainitut korjaustyöt Suomenlinnassa

ovat suoritettut, saamme täten kunnian Muinaistieteelliselle Toimikunnalle jättää lyhyen työkertomuksen:

pykälä 1. Susisaarella: Halkovajan kattolaudoitus korjattu; uusi asfalttihuopakatto tehty, samoin tervattu ja hiekoitettu, 115,2 m². Puistossa olevan huvimajan katto, 12 m² samalla tavalla uudistettu.

2. Godt Samvete: Peltikatto korjattu ja tervattu; ulkopuoliset syöksytorvet, 9 kpl, kokonaan uudistetut, mönjävärillä maalattuna, mustasta pellistä; sisäpuolella olevat syöksytorvet, 5 kpl, koottu parhaista vanhoista kappaleista; osittain uudistettu ja osittain korjattu ikkunan puitteita ja kaikki lasitetut, 171 kpl; 2 kpl oviaukkoa peitetty ulkovuorilautoilla; pellillä päällystetyt ovet korjatut ja tervatut.

3. Vanha komendanttitalo: Ulkoseinät rapatut; katto korjattu ja listoja varustettu peltisillä vesilistoilla; särkyneet ikkunalasit uusitut; aitaus ja portit korjattu; väliaikainen puinen kaukalo toimitettu, johtaen veden pois porttikäytävän muurin päältä, uusi syöksytorvi galvaniseeratusta peltistä yläeteiseen.

Viimeksi mainitut työt katsottiin

hyvin tärkeiksi ja olivat varat tähän riittävät, koska ehdotettuja ovien korjauksia ei voitu tällä kertaa suorittaa, syystä että ne olivat riippuvat muista vielä järjestämättömistä asioista.

4. Vanha kenraalistaabirakennus: Ulkoseinät rapatut; takaseinän kivijalka sementeerattu; särkyneet lasit uusitut ja ulkoportaat korjatut; uudet syöksytorvet toimitetut mönjällä maalattuna pellistä.

5. Tenaille von Fersen: Peltikatto korjattu ja tervattu; uudet syöksytorvet valmistetut galvaniseeratusta "Apollo"-pellistä.

7. Kaponieri Delwig: Kolme muuriaukkoa varustettu puuluukuilla.

10. Ehrensvärdin puisto: aita, 71,6 m kokonaan tehty uudestaan.

6, 8 ja 9 kohdissa mainittuja korjauksia ei näillä määrärahoilla voitu suorittaa, minkä arkkitehti jo 4 päivänä syyskuuta päivätyllä kirjeellä Toimikunnalle ilmoitti. Kuitenkin on 5 osittain sortunutta ja sortumaisillaan olevaa holvia pöngitetty puuparruilla enemmän sortumisen estämiseksi.

Mainittuja korjauksia varten on käytetty kaikkiaan 49.982:84 Smk.

50.600:-		49.982:84
<u> </u>	Säästö	<u>617:16</u>
50.600:-		50.600:-
=====		=====

Helsingissä 4 päivänä marraskuuta 1924.

A. W. Rancken

O. Kivistö