

Muinaistieteelliselle Toimikunnalle.

Arkkitehti A. W. Rancken.

Työselitys Suomenlinnan museon kokoelmahuoneis-
sa tehtävistä töistä.

Suomenlinnan museon entisen Komendanttitalon, jossa kokoelmat sijaitsevat, uunit ovat niin huonot, että jo viime vuonna pide-
tyssä palotarkastuksessa on vakavasti huomautettu niiden kehnout-
ta, jopa tulenvaarsakin. Uunit ovat vielä n.s. venäläisten raken-
tamia ja monasti korjattuja, joten ne nyt ovat siksi rappeutu-
neet että ne ovat kokonaan uusittavat. Nyt kun ollaan tilaisuu-
dessa saamaan lahjoituksena n.s. Ehrensvärdin saliin sopiva 1700-
luvun uuni (Turun kaakelitehtaan n. 270 vapaalle seinälle), jo-
ten esitän uunityöt tehtäväksi seuraavasti:

Holvihuoneen, Ehrensvärdin huoneen, kustavilaisen- ja aseko-
elmahuoneiden entiset läpi seinän muuratut uunit puretaan. Muura-
taan entisten uunien kohdalle jääneet seinäaukot umpeen 6" tiili-
seinällä. Tehdään uudestaan tehtäville uuneille perustukset sekä
uuniauukojen päällä olevat seinät vahvistetaan rataisikoilla. Teh-
dään tarpeelliset rappaukset. Holvihuoneeseen, kustavilaiseen- ja
asekokoelmahuoneeseen tehdään purettujen uunien kaakelista n.s.
nelirintaiset, puolivapaan seinän uunit (uunien takaosat tulisi
seinäsyvennyksiin).

Ehrensvärdin huoneeseen tehdään vapaan seinän uuni, Turun ka-
kelitehdas n:o 270.

N.s. Ruotsin kuninkaan kokoelmahuoneeseen, seinäaukkoon 70 cm x
300 cm pyöreä peltiuuni. Alakerran eteisestä puretaan pyöreä pel-
tiuuni ja nurkassa oleva kaakeliuuni sekä tehdään puretun uunin
kaakeleista uusi kaksikaakelipintainen nurkka-uuni.

Sekalaisia töitä.

Alikerran eteinen on nykyään jaettu puisilla lauta-
väliseinillä useampaan komeroon ja näiden seinien kulmauk-
seen rakennetusta peltiunista johdettu savu vaakasuoralla
peltiputkella noin 3 m etäällä olevaan seinähormiin, aivan
tulenvaarallinen laite. Esitetään, että kyseelliset välisei-
nät poistetaan ja laitetaan eteishuone entisen suuruisiksi.
Korjataan seinät, permanto y.m..

Ulko-ovet (sekä ulommaiset että sisimmäiset) ovat huonot,
joten ne olisi uusittava. Ulkopuoliset ovet saadaan lahjoit-
tuksena, sisäpuoliset pariovet tehdään uudet, samoin kun karmi-
mitkin, ja kumpainekin ovipari asetettava karmineen paikoil-
leen ja heloitettava.

Uudistetaan noin 75 - 100 jn oven kehys-(vuori) lautaa
vielä paikoittain jäljellä olevan ruotsalaisen kehyslaudan

ent. Tandefelt mukaisiksi. ? Tehdään korjauksia ovissa ja ikkunoissa.

Katot ovat paikoittain vuotaneet ja tullut n.s. vuoto-
tapliä, näistä lyödään rappaus pois, eristetään ja rapataan
uudelleen, samoin korjataan kattohalkeamat y.m. rappausvauriot.

Maalaustyöt esitetään tehtäväksi seuraavasti:

Ehrensvärdin huone:

Katto raapitaan, paikataan, osittain sprii lakataan, poh-
justetaan öljyväriellä, osittain tasoitetaan, osittain maala-
taan ja valmiiksi maalataan liimaväriellä (ilman koristeita).

Seinät raapitaan, hiotaan, paikataan, osittain sprii laka-
taan, pohjustetaan öljyväriellä, osittain tasoitetaan, osittain
maalataan ja valmiiksi maalataan värilliseen liima- tai Vall-
Paint väriellä. Seinät jaettuna pintoihin ja kehyksiin eri
paneeliväriellä ^{liivalla} ja viivoilla.

3 oven sivua pestään, raapitaan, hiomaalataan, 2 kertaa
osittain tasoitetaan ja osittain maalataan ja valmiiksi maa-
lataan öljyväriellä.

Yksi ovenpieli maalataan kuten ovet. 2 ikkunaa maalataan
kuten ovet, mutta karmista osittain poltetaan pois vanhas vä-
riä.

Lattia pestään, raapitaan, hio-pohjustetaan, kerta osittain

ja kerta ylitasoitetaan, 2 kertaa maalataan ja lakeerataan.
Jalkalista maalataan.

Kustaavilainen huone:

Katto, seinät, ovet, ikkuna ja jalkalista kuten edellä,
Permanna otetaan vanha korkkimatto pois ja lattia pohjuste-
taan korkkimaton kiinnitystä varten. Pennaan uusi korkkimatto.

Asehuone.

Katto, ovi, ikkunat, jalkalista samoin kuin edellä. Seinät
liima- tai Vall-~~Paint~~ värillä, mutta vaan yksi väri ja ylä-
reunaan viiva. Permanto kuten Ehrensvärdin huoneessa.

Holvihuone.

Katto, ikkuna, ovet ja jalkalista kuten edellä. Seinät
pestään, osittain tasoitetaan, maalataan ja valmiiksi maalataan
Vall-~~Paint~~ värillä vedetään viiva. Permanto kuten Ehrensvärdin
huoneessa.

Ruotsin kuninkaan kokoelmahuone I.

Katto, ovet, ikkuna ja jalkalista kuten edellä. Seinät ra-
pataan, paikataan, pohjustetaan öljyväriä 2 kertaa osittain
tasoitetaan, osittain maalataan ja valmiiksi maalataan värilli-
seksi liima tai Vall-~~Paint~~ värillä. Vedetään viiva.

Peltiuuni 2 kertaa maalataan. Lattia peitetään työn ajaksi
paperilla.

Ruotsin kuninkaan huone II.

Katto, seinät, ovet, jalkalista y.m. maalataan samoin kuin
edellisessä huoneessa. Lattia samoin kuin holvihuoneessa.

Alaeteinen.

Katto ja seinät, vanha väri raapitaan osittain pois, poh-
justetaan öljyväriä, 2 kertaa osittain tasoitetaan ja 2 kertaa
maalataan öljyväriä. Vedetään viiva.

Ikkunat, ovet, oss kaidetta ja lattia y.m. kuten edellä.
Ulos johtavat ovet, sisimmäinen ovi samoin kuin edellä peitsi
jaljennetaan ^{maalataan} tammeksi, ulommat tammiovet lakeerataan, 2 kertaa
lakeerataan.

Muutetaan kirjasto n.s. siniseen taloon sekä museoesineet
muutetaan työn ajaksi joko eri rakennukseen tai huoneesta toi-
seen. Kiinnitetään museoesineet paikoilleen. Tehdään työn jälkeä

Ohje

siistimistyöt.

Vesikatossa tehdään paikkauksia ja tervausta.

Helsingissä 26/1 1930.

O. E. Niemi

Lisäksi: Ulkoraappaus,
Sähkötyöt
Ikkunalarit
Pannuhuone
Välitunnit
Käsitöiden peittämisen
Kipsikuvien ja koriste maalauksen kiinnittäminen
(Kaikkimäärät)

Muinaistieteelliselle Toimikunnalle.

Kustannusarvio Suomenlinnan museon kokoelma-
huoneiden korjaus- ja uudistustöistä.

Holvihuoneen, Ehrensvärdin-, Kustaavilaisen- ja
asehuoneen väliset uunit puretaan ja muurataan
aukkoin 6" seinät aineineen 2,350:-

Tehdään 3 n.s. puolivapaan seinän uunia
vanhoista kaakeleista 7,200:-

Ehrensvärdin huoneen uuni 2,800:-

Kuninkaan kokoelmahuoneen vanha uuni puretaan
ja tehdään 70 x 300 cm pyöreä peltiuuni 1,850:-

Ali-eteisestä puretaan kaksi uunia ja tehdään
tilalle kaakeliuuni vanhoista kaakeleista 2,400:-

Ali-eteisestä puretaan pois väliseinät ja kor-
jataan seiniä ja permannoita 1,500:-

Tehdään uudet mäntyovet karmineen helatettuna
ja kiinni pantuna 1,000:-

Tehdään uusi tammikarmi, asetetaan saadut tammi-
ovet paikoilleen heloitettuna 650:-

Rappauksia varten varataan sisäseinissä, katoissa
y.m. 1,750:-

Ovien ja ikkunain korjauksia varten 1,250:-

Uusia oven vuorilautoja noin 100 jm paikoilleen
pantuna 900:-

Sisämaalauksia:

Ehrensvärdin huone:

Katto maalataan 52 $\frac{1}{2}$ m² á 9:- 472:50

Seinät liimaväriin 66 m² á 18:50 1,221:-

" Vall-Paint väriin lisää 363:-

3 oven sivua maalataan 15 m² á 26:- 390:-

1 " pieli 5 " á 26:- 130:-

2 ikkunaa " 20 " á 29:- 580:-

permanto maalataan	43 $\frac{1}{2}$ m ²	à	26:50	1,152:75
jalkalista "m	27 jm	à	2:50	67:50

4376:75

Kustaavilainen huone:

Katto maalataan	43 $\frac{1}{2}$ m ²	à	9:-	391:50
Seinät liimavär.	55 $\frac{1}{2}$ m ²	à	18:50	1,026:75
" Vall- <u>Paint</u>	" lisää			305:25
ikkuna maalataan	10 m ²	à	29:-	290:-
lattian pohjustus korkkim.34 "		à	12:-	408:-
3 ovensivua maalataan	19 "	à	26:-	494:-
korkkimatto n. 1 kiinnitettynä				2,870:-
jalkalistaa maalataan	27 jm	à	2:50	67:50

5853:-

Asehuone:

Katto maalataan	27 $\frac{1}{2}$ m ²	à	9:-	247:50
seinät liimav.	54 $\frac{1}{2}$ "	à	9:-	490:50
" V.P. väriin	"	à	15:-	lisää 817:50
vedetään viiva	20 jm	à	2:-	40:-
1 oven sivu maalataan	5 m ²	à	26:-	130:-
2 ikkunaa maalataan	23 "	à	29:-	667:-
lattia pohjustetaan kork.	21:75 m ²	à	12:-	261:-
korkkimatto kiinnitettynä n. I				1,330:-
jalkalistaa maal.	20 jm	à	2:50	50:-

4033:50

Holvihuone:

katto maalataan	41 m ²	à	9:-	369:-
seinät Vall- <u>Paint</u> vär.	54 $\frac{1}{2}$ m ²	à	14:-	763:-
vedetään viiva	20 jm	à	2:-	40:-
3 parioven sivua maal.	14 $\frac{1}{2}$ m ²	à	26:-	377:-
ikkuna maalataan	21 $\frac{1}{2}$ "	à	26:50	569:75
jalkalista	18 jm	à	2:50	45:-

2163:75

Ruotsin kuninkaan kokoelmahuone I.

katto liimavär.	34 m ²	à	9:-	306:-
seinät liimaväriin	47 "	à	10:-	470:-
" Vall- <u>Paint</u>	47 " lis.	à	15:-	705:-
vedetään viiva	40 jm	à	2:-	80:-
ikkuna maalataan	16 m ²	à	29:-	464:-

oven sivut ja pielet maal.	12½ m ²	à 26:-	325:-
peltiuuni maalataan	9 m ²	à 11:-	99:-
jalkalista maalataan	20 jm	à 2:50	50:-
lattia peitetään työn ajaksi	25½ m ²	à 1;30	33:15

Ruotsin kuninkaan kokoelmahuone II.

katto liimavär.	15½ m ²	à 9:-	139:50
seinät "	42½ "	à 10:-	425:-
" Vall - Paint vär. lisää	42½ "	à 15:-	637:50
ovia maalataan	6 "	à 26:-	156:-
ikkuna "	5 "	à 29:-	145:-
lattia maalataan	12 "	à 28:-	336:-
vedetään viiva	14 jm	à 2:-	28:-
jalkalista maalataan	13 "	à 2:50	32:50

2532:15

1899:50

Alieteinen.

katto ja seinät öljyvär.	93 m ²	à 19:50	1,813:50
vedetään viiva	16 jm	à 2:-	32:-
oven sivuja maalataan	5 m ²	à 26:-	130:-
ikkuna maalataan	8 "	à 29:-	232:-
2 ovea maalataan tamm.	9½ "	à 39:-	370:50
2 tammiovea lascerataan	9½ "	à 20:-	190:-
osa kaidetta maalataan	4 "	à 26:-	104:-
lattia maalataan	20 "	à 28:-	560:-
jalkalista maalataan	14 jm	à 2:50	35:-
sekalaisia maalauksia varten varataan			350:-

maalaus työt 18622:65

36170-

Kirjaston y.m. muuttoihin ja museoesineiden uudelleen kiinnittämiseen varataan	1,350:-
Jalkisiivouksiin varataan	550:-
Vesikaton korjauksiin ja tervaukseen	3,750:-
Arvaamattomat työt	632:85

Yhteensä Smk. 55, 000:-

Huom! Jos ei käytetä Vall- Paint värejä vähenee

kustannukset (2,828:25) noin 2,800:-

Helsingissä 28/1 1930.

O. E. Kivento