

Till Arkeologiska Kammissionen.

Undertecknad besökte den 18 juli

Sveaborg för att jointe intendenten Tandefelt betriffringa de plattor och fästningsverk inom fästningsanordet Gustavsvärn, som blivit berörda av förruare mödiga åtgärder och haicenamn more i behov av reparation.

Kungsporten:

Hela den del av Kungsportens yttre trappanordning, som varit utford av den samt vindbryggan är avlägsnade. Den nedersta baryärskolpen av granit på stentrappans norra sida saknas även.

Bastion Delwig:

Ett par finsträppningar har försiktats med bränder. Envin rasplinjen till vissa delar bortfallit och sprickor finnas i väggarna, varde dessa bristfälligheter åtminstone icke i större grad kunna hämföras till de skador som upptäckts i samband med förruare. Nyrappling av bastion Delwig och samt sligt oppan det av den redan följare med tegel fyllda fönster i södra väggen bor i sällfälje observeras i Arkeologiska Kammissionens arbetepragram.

Bastion Boije

En valvoppning har varit genomförd med tegel från rymla tiden. Denna tegel är nu avlägsnat. Då oppningen även i framtiden skall få sta öppen hos valvoppningen måll putsas. Taekra inre tegelvalv blevit salunda en myr svårighet för besökaren och hörde Ark. Kammissionen sedermey draja försorg om uppmärksamhet av det inre, daz bl.a. en stentrappa hörde återuppföras.

Ovre plattformen är anordnad för batherier. Muren är upptill plattad och hörde isoleras. På många ställen saknas kantsten.

Bast. Kyklonenbok

Åren i detta utanverke finnes en

valvöppning, därifrån tegel delvis är avlägsnat.
Öppningen borde helt och hållet befrias från
tegeln så att det mädra inre granitvalvet blev
synligt. Gamla ståckor m.m. bora avlägsnas från
det inre.

Förslagsrätt den 22 juli 1870
M. W. Hammar