



- Tili
- L Moderni restaurointilaasti
- Romahtanut seinän pinta
- * Alkuperäinen kalkkilaasti



TAMMISAARI Raasepori Linna G. Haggrén 2016	PROFIILIKARTTA Alue 12A S-seinä MK 1:10
Mittausdokumentaatio: Piirt. T. Knuutinen Puht. piirt. M. Holappa	Länsi-Uudenmaan maakuntamuseo Raasepori
Kartta 15	