

## **SAVONLINNA, OLAVINLINNA**

### **Pohjoispatterin maskeeraustilan (I201) ikkuna-aukon umpeen muuraus**



MUSEOVIRASTO

RESTAUROINTI

2012

Tuija Väli-Torala ja Mirva Kleemola

## Maskeeraustilan ikkuna-aukon umpeenmuuraus

Pohjoismuurinyläosassa isolle linnanpihalle päin on kolme ikkuna-aukkoa. Näistä oikeanpuoleisin on muurattu umpeen (KUVA 1), samoin kuin vasemmanpuoleisin, joka on lisäksi raudoitettu kahdella verkolla (KUVA 2). Keskimmäinen aukko oli avoinainen, mutta se oli väliaikaisesti tukittu lasivillalevyillä.



KUVA 1. Oikeanpuolimmainen aukko.



KUVA 2. Vasemmanpuolimmainen aukko.

Aukko muurattiin Oopperajuhlien maskeeraustilasta käsin (KUVA 3).  
Villalevyt poistettiin ja aukko muurattiin sisäpuolelta yhden tiilen paksuisena  
sisäseinän tasoon (KUVA 4).



KUVA 3. Maskeeraustila.



KUVA 4. Umpeenmuurattu aukko.