

SAVONLINNA, OLAVINLINNA

Itäpatterin, Paksun bastionin portaiden ja eteläpatterin muurien rusnaus



MUSEOVIRASTO

RESTAUROINTI
2012

Tuija Väli-Torala ja Katariina Sommarberg

Rusnaus

Ison linnanpihan itä- ja eteläseinille suoritettiin rusnaus konservaattorien toimesta (KUVA 1). Seinät käytiin läpi saumaraudoilla ja piikeillä ja kaikki irtoava aines kaavittiin pois. Mitään kiinniolevaa ei varsinaisesti piikattu irti. Työn tarkoituksena oli varmistaa, ettei seinillä ole mitään irtoavaa, joka voisi pudotessaan aiheuttaa vaaratilanteen. Työssä oli apuna henkilönostin, joka nousi noin 8 metrin korkeuteen.



KUVA 1. Läpikäyty alue on merkitty kuvaan punaisella.

Seinät olivat kohtuullisen hyvässä kunnossa (KUVA 2). Irronnut aines oli lähinnä lohjenneita laastinkappaleita ja joitain pieniä kiilakiviä (KUVA 3). Yhtään suurempaa kiveä ei irronnut. Myöskään suuria koloja tai onkaloita ei syntynyt. Laastia kiinnilaittoa tai muurausta varten ei ollut käytössä, mutta sille ei olisi ollut tarvettakaan. Työtä hieman hankaloitti se, että seinä oli jäässä. Esimerkiksi saumat, joissa oli paljon irtonaista hiekkaa, olivat jäätyneet. Työ aloitettiin 19.3.2012 ja saatiin valmiiksi 21.3.2012. Itse rusnaukseen aikaa kului n. 14 tuntia. Läpikäyty alue on kooltaan noin 260 m².



KUVA 2. Seinät olivat kohtuullisen hyvässä kunnossa.



KUVA 3. Rusnattu alue.