

Pir. sign: 23.5/9.14  
23.6/1  
23.8/58.90, 115, 129  
OVI - JA KUNTA PIRKKA 5

D 103, koillisnurkan tukipilarin purkaminen

Tukipilari purettiin kahdessa jaksossa. 15.5.1968 purettiin pilari tasoon +91.80 asti ja 17.5. loput.

Tukipilarin korkeus oli purkamisen alkaessa n. 715 cm. Pilarin länsipuoliskossa oli kaksi olkaa. Tukipilarin leveys alhaalla eteläpinnasta mitattuna oli 115cm ja ~~XXXXXXXXXX~~ paksuus 60 cm. Tämän mittaisena tukipilari jatkui tasoon +90.90, jolloin sen leveys oli n. 110 cm ja paksuus edelleen n. 60 cm. Tasosta + 91.80 ylöspäin ~~XXXXXXXXXX~~ pilari kapeni 65-70 cm leveäksi ja paksuus oli n. 90cm.

Pilarin eteläsivulla oli kaksi ~~tyttöä~~ telineparrun koloa, joissa oli vielä parrut <sup>siisillä</sup> Näistä tasolla + 88.85 ollut parru ulkon/pilarista 4 cm ja tasolla +90.40 ollut 5 cm. Telineparrut olivat koivua ja olivat halkaisijaltaan n. 10 cm.

Pilarissa oli myös neljä välikattoparrun koloa, joista on tarkempi selvitys inventointikertomuksessa 15.7. - 15.8 1966.

Tukipilari oli koko korkeudeltaan muurattu liuskakivistä varveittain. Se ei ollut liitteessä huoneen D 103:n pohjois- eikä itäseinään. Koko pilarin muurauslaasti oli samanlaista. Se koostui kalkista, hiedasta ja pikkukivistä (suurimmat 0,5 x 1 x 1,5 mm ~~suurimmat~~).

Pilarin alta paljastui sadeveden poistoaukko, joka sijaitsi pohjoisseinän ja lattian ~~xxx~~ rajassa noin 60 cm päässä huoneen itäseiästä ( aukon itäpieli). Aukon leveys pohjoisseinän vieressä on 34 cm ja aukon eteläpäässä 30,5 cm. Aukon itäsivun pituus on 47 cm ja länsisivun 50 cm. Aukon syvyys lattiapinnasta (reunakivien yläpinnasta) mitattuna on 28-30 cm. Aukko on reunattu liuskakivillä, joita itäreunassa on vain yksi 10 x 28 x 42 cm kokoinen, kapeimmalta kantiltaan pystyyn asetettu kivi. Länsireunassa on n. 22 x 40 x 10cm kokoinen kivi aillimmaisena kapeimmalta kantiltaan pystyynasetettuna ja sen päällä lappeellaan on 15 x 40 x 6 cm kokoinen kivi. Kivet ovat pohjois-eteläsuuntaisesti pituussuunnassa. Nämä kivet eivät

ole liitteessä huoneen pohjoisseinään. Aukon eteläpäässä on kaksi pienempää kiveä päätteinä. Aukon pohja on kaakettu laattakivillä. Sadeveden poistoaukko on 27 x 30 cm<sup>kokoinen</sup> huoneen pohjoisseinän eteläpinnan kohdalla ja 17 x 17 cm pohjoisseinän pohjoispinnan kohdalla. Aukon pohja on eteläpäässä tasolla + 87.10 ja pohjoispäässä + 86.58. Aukko tulee läpi pohjoisseinän. Se laskeutuu 58 cm etelästä pohjoiseen. Pohjoispäässä aukko on 23 cm peruskallion yläpuolella. Aukko oli tukittu maalla ja kivenkappaleilla n. 40 cm päässä eteläreunasta. Nyt se avattiin ja puhdistettiin.

D.103 pohjoisseinä

