



V. 1773 (?)




(Muuta loogista selitystä en keksi salmiikki-kuvioiselle luukulle kuin että ikkunoiden määrä on ollut pienempi alunperin)

? ← 1960



1960 →




Kirkonriemen kello tapulin rakennushistoria

(Paljon ei tietoa ole, seurakunnan pääarkisto, mm. vanhat pitäjänkokousten pöytäkirjat, tuhoutuiivat Savonlinnan tuomiokirkon palossa talvisodan aikana).

- Tapuli rakennettu 1773
- Maalattu punaväriä 1779
- Katto terrattu 1799
- 15.5.1850 Kuvvernöörin päätös Säämäin kolmannen kirkon ja tapulin korjauskiellosta.
- 15.8.1850 Määritys uuden kivi kirkon rakentamiseksi kaupunkiin, (kirkko valmistui 1878) Uusi hautausmaahan vihittiin käyttöön 1879.
- Kolmas kirkko tapulin pohjoispuolelta purettiin 1882. Tapuli jätetään muistoksi jälkipolville.
- Kellot vietiin uuteen kirkkoon 1878
- Hautauskielto Kirkonriemen hautausmaalle 1882
- 1900-luvun alku: Valokuvauksen Sirkon ottanut tapulista valokuvan. Kuvan on arvioit jossain tapulista näkyy alkuperäisessä asussaan.




Tapulin huippu rakentuu kahdesta kahdeksän-
kulmaisesta puukehystä. Nämä puukehyt on liitetty
toisiinsa kahdeksalla ~~puukehällä~~ pystypuulla. Ikkunat
ovat olleet saranoin kiinnitetty pystypuihin, lukot
puolestaan nauhoilla pystypuiden ulkopuolella
oleviin sivulautoihin. 8-kulmaista alapuolelta kan-
nattaa tapulin pystyhirret ja niihin liitetyt eri sivu-
tuot. Yläpuolelta puolestaan kannattaa tapulin ylä-
tä kahtoa.



Uusien ikkunoiden ja lukkujen asentaminen ei mie-
lestäni heikennä tapulin huipun rakennetta koska
tapulin kantaviin rakenteisiin ei siinä puututa.

Tapulin huipulla otettuja valokuvia josta näkyy vähän huipunkantavien rakenteita. Alapuukehä, keskushirsi, eri vino tukkia.





Vuonna 1960 nykyistä "praurettua" tehtäessä tapulin toisen katon yläosan muutettiin jyrkemmiksi. Alkuperäisen laudoituksen päälle lyötiin sekakivisiä laudan kappaleita ~~joita~~ joiden päälle nykyiset kimpilaudat on lyöty. Tämä selittää muutokset ennen v.1960 tilanteeseen ja nykyajan välillä.



Nykyinen katon yläosa noin 30cm korkeammalla.

Alkuperäinen katon aluslaudoitus (kirveellä veistetty).



Suurenus 1900- luvun alussa otetusta kuvasta. Yksi
kellonsoittoluukku auki, yksi yläluukku pois. Kuvan luoteesta
Alkuperäinen parnukatto.



Tapulin en tisten ikkuna-aukkojen paikalla on neljä paria saranoita.
Ei ole tietoa miten vanhalta sijalta sarrat ovat.




Tässä löydetymässäni alkuperäisessä lukussa on vielä kiinni ulko-
puolen alaluku. Toinen todiste siitä että lukot ovat olleet muuta-
milla nauhoilla kiinni.



Vanha takanaula alkuperäisessä
lukkussa ovat olleet nauloilla
ne on voitu irittää ~~ottan~~).

lukkussa kiinni. Todiste siitä että
kiinni. (Mutta kuitenkin tarvittessa



Alkupärisen lakkujen vuosilukija.



Alkuperäiset luukut




Tapulin alkuperäinen ikkuna.
Puhkeuksessa ei näy merkkejä
sivunoiden paikasta, ikkuna
luultavasti ollut kotkakuilla
maloilla paikoillaan.


78 x 63 cm



Tapulin ikkunan jäänteet, nostettu
v. 1957 puretun kolis-hautakappelin
pohjalta. Puuosat malettu punamul-
lalla. 93 x 68 cm, ruudut n.
27 x 27 cm.



Korjaus-suunnitelma




- Nyt:
- ei alapuolen koristelautaja
 - alkuperäisen ikkuna-aukon ylälaudassa puolikaari
 - toisen katon yläprofiili jyrkempi
 - luolet jokaisessa autossa



- Suunnitelma:
- toisen katon yläprofiili alkuperäiseksi
 - ala koriste laudat takaisin
 - ikkunat takaisin (alkuperäisen malliset)
 - ikkuna-aukkojen ylälaudan puolikaaren peitto sopivilla puunkappaleilla
 - alkuperäiset ja 2 niiden mallin mukaan tehdyt luolet takaisin

Tämä kuva on otettu samasta kohdasta kuin vuonna 1954 otettu.
Ero vuoden 1954 kuvan selvä: katon profiili on jyrkempi, luttu-
jen ja ikkunoiden alakoristeaudat ovat poissa, ikkunarektojen ylä-
laatan on tehty puolikarri



Suurenus vuoden 1954 kuvasta, josta näkyy ero ikkunoiden ja luukkujen yläpuolen koristelaudassa. Ikkunoiden ylälaatta on suora, luukun yläkoristelaudassa on puolikaari.



Kuvissa näkyy tapulin huipun itäpuolen aukko jossa on ollut alunperin ikkuna.
Koska vuonna 1960 myös ikkuna-aukkoihin asennettiin lukut niin alunperin
suorina olleisiin ylälaudoihin tehtiin puolikaari. Nämä muunnellut ylälaudat
ovat alkuperäisiä, laudoissa näkyy vuodelta 1773 veistäjän jälki. (Tapulin rakennuksessa ei
säämiä ollut vielä sahoja) Jos tapuliin saisi asentaa ikkunat takaisin niin
vuoden 1960 muuntelun voisi peittää muotoilulla puunkappaleilla ilman että alkuperäisiä
ylälautoja tarvitsisi poistaa.

