

MUISTIO 12.12.1977 TEHDYSTÄ TARKASTUKSESTA SINEBRYCHOFFIN  
TALOSSA SUORITETTUJEN MAALAUSPINTOJEN ESILLEOTTOTYÖN JÄLKEEN

Talon rakennusvaiheeseen liittyviä maalauskoristeluja on tähän mennessä (varmuudella) löytynyt porrashallin 103 katosta ja seinästä sekä huoneen 202 katosta ja kattolistasta. 1800-luvun lopun korjauksiin liittyviä koristemaalaukerroksia löytyi huoneista 101, 102, <sup>103</sup>104, 105, 106, 107, 201, 202, 203, 204 ja 218.

Huoneiden 111, 112, 113, 114, 120, 121 pintakäsittely on luultavasti uusittu. Toisen kerroksen asunnossa tutkimukset tehdään asunnon vapauduttua. Vasta tämän jälkeen on käsityksemme mukaan mahdollista neuvotella esilleottoa ja konservointia koskevista menettelytavoista ja toimenpiteistä.

Seuraavassa huoneittain on lueteltu löytyneet käsittelykerrokset.

- 101
1. 130 cm korkea rintapaneli vihertävän harmaata marmorointia, jonka yläosassa maalattu koristelistalla, seinän yläosa vihertävä, yksivärinen. Katto holkkalistoinen valkoinen.
  2. Tummanpunainen pohja, jossa peilijäsentelyä sabloonakoristeluineen.
  3. Edellistä vaaleampi yhtenäinen punainen.
  4. Uusia koristelemattomia kerroksia.
- 102
1. Alaosa kuten 101 1. kerros, yläosassa ruskealla pohjalla peilijakoa, jossa tummanruskealla sabloonakoristeet, peilientissä luultavasti punaisia sabloonakoristeita.
  2. Yleissävyltään turkoosin sininen kerros, joka jaettu tummempaan alaosaan ja vaaleampaan yläosaan. Molemmat jaettu peilipinnoin, joiden reunoja kiertää sabloonakoristelu.
  3. Uusia koristelemattomia kerroksia.  
Katosta ei löytynyt koristemaalaukerroksia.
- 103
1. Hiekkakiven punertavalla pohjalla kiviharkotusta jäljittelevä tummempi maalattu saumaus. Koristelistalla kulkee välipohjan tasolla rapun ympäri. Seinä koristelistasta ylöspäin luultavasti yksivärinen.  
Katossa alimmaisena seinän koristemaalaukerrokseen liittyvää, kipsikoristeluja jäljittelevää maalausta.
  2. Punainen värikerros.
  3. Kuten 101 1. kerros.
  4. Kuten 102 2. kerros, johon liittyy voimakasvärinen sabloonamaalattu kattomaalaus.
  5. Uusia yksivärisiä maalauskerroksia.

- 104 1. Tapettipohja  
2. Vaalea punainen  
3. Useita tapettikerroksia  
Katossa maalauskoristelua, johon liittyy soikeita kuvakenttiä henkilöhahmoineen.
- 105 1. Tapettipohja ja useita tapettikerroksia  
Kattomaalaus käsittää koko katon alueen.
- 106 Ulkonemaosa:  
1. Ruskehtava  
2. Tumma punainen  
3. Valkoinen  
4. Vaaleanpunainen  
5. Vihertävä  
6. Uudet kerrokset
- 107 1. Tapettipohja  
2. Vaalean ruskea  
3. Ruskean violetti värikerros, jossa tummempaa viivoitusta  
4. Nykyinen harmaa värikerros  
Katosta ei löytynyt koristemaalauskerroksia.
- 201 1-2. Vihertävä väri karkealla pinnalla?  
3. Tammimukailupaneli, seinän yläosassa peilijaottelua pienin sabloonakoristein.  
4. Uudet koristelemattomat kerrokset.  
Katosta ei löytynyt koristemaalauskerroksia.
- 202 1. Kittikerroksen alla tummanvihreää karkeana pintana.  
2. Harmaalla pohjalla peilijaottelua sabloonakoristenauhoineen.  
3-4. Uudempia koristelemattomia kerroksia.  
Katossa figuuri- ja koristekuviokerros; kattolistassa useita värikerroksia, joista alimmaisat voimakkaat sävyt liittyvät kattomaalaukseen.
- 203 1. Luultavasti tapettipohja  
2. Vaalea yksivärinen violetti  
3. Keskipunainen kerros, jossa peilijakoa sabloonanauha- ja ruusukekoristeineen.  
4-5. Uudempia koristelemattomia kerroksia  
Katosta ei löytynyt koristelmaalauskerroksia.  
Rapatut ovenpielet 203/202 stukkotyötä.

- 204 1. Huonosti säilynyt, luultavasti harmaanruskea värikerros  
2. Vaalea jalkapaneli, jota seinän yläosasta erottanut puulista, yläosa luultavasti vaaleanruskea.  
3. Vihreä kerros, jonka jakanut sama puulista. Jalkapaneli jaoteltu ruskein raidoituksin, yläosan peilijaottelu sabloonakoristenauhoin ja kulmaruusekkein.  
4-5. Uudet koristelemattomat kerrokset  
Katosta ei löytynyt koristemaalaukskerroksia.

- 218 1. Ruskehtava värikerros  
2. Paksun kittikerroksen päällä tummanpunaisella pohjalla peilijaottelua (vrt. 101 2. kerros)  
3. Vaaleampi yhtenäinen punainen, johon mahdollisesti liittyy vihertävä n. 60 cm korkea jalkapaneli  
4-5. Uudet koristelemattomat kerrokset  
Katosta ei löytynyt koristemaalaukskerroksia. Kattolistassa sabloonakoristelua, joka liittyy 2. kerrokseen.

Maalauspintojen esilleottoa tehtiin kahdessa vaiheessa, ja huoneen 202 kattomaalaus tuli ilmi vasta jatkotutkimuksissa. Sinebrychoffin talon luonnossuunnitelmia koskevassa lausunnossaan (17.10.1977, no 1794), joka annettiin ennen kattomaalauksien löytymistä, museovirasto on esittänyt ilmastointikanavien aukojen tekemistä ko. huoneen kattopintaan. Lisätutkimuksien tuloksien vuoksi ei ehdotuksen mukainen järjestely ole enää mahdollista.

Pentti Pietarila  
konservaattori

Helinä Koskinen  
tutkija