

M. V. F. N. 75/277 1955
Hst. os. 231.

J. H. H. 27/10-55

MUSEOVIRASTO
RAKENNUSHISTORIALLINEN
ARKISTO

Hongonjoen (Honkajoki) kirkon tarkastus 20. 10. 1955.

Hongonjoen seurakunnan kirkkovaltuuston pyynnöstä kävin 20. 10. 1955 Hongonjoen kirkkoa tarkastamassa. Tarkastustilaisuudessa oli läsnä kirkkoherra Eetu Järvinen.

Hongonjoen kirkko on Salomon Köhlströmin v. 1804 rakentama. (Vrt. H. Salmon inv.kertomusta Muinaistieteellisen toimikunnan arkistossa). Kirkko on tornillinen ristikirkko, ulkoa maalattu keltaisella ja valkoisella. Katto on tehty paanuista; torni on kuitenkin katettu pellillä. Kirkko on ulkoa maalattava sekä paanukatto korjattava. Samalla olisi myöskin tornin katto päällystettävä paanuilla.

Sisältä kirkko on säilynyt melko muuttumattomana. Välikatto on maalattu valkoisella liimavärillä; keskusneliön pyöreän kattolaen ympäristö on maalattu siniseksi. Seinät ovat granitoidut mustilla ja punaisilla täplillä. Nurkkien laudoitukset ovat marmoroidut. Ikkunoiden yläpuolelle sekä saarnatuolin taakse on maalattu punaiset verhot. Ovien ja alttarin kohdalla on siniset verhot. H. Salmon inventoimiskertomuksen mukaan on kirkon sisämaalauksen suorittanut Teuvan pitäjänmaalari Antti Kustaa Rönnlund v. 1856.

Kirkon penkeissä on edelleen ovet. Penkit ovat tammenväriset.

Kirkon sisustus on siksi arvokas, ettei siihen olisi tehtävä muita kuin aivan välttämättömiä muutoksia. Sisämaalaukset on tyypillistä konservointityötä. Tämän takia sovittiinkin kirkkoherra Järvisen kanssa että konservaattori Th. Lindquist käy Hongonjoella kesäkuun ensimmäisellä viikolla v. 1956.

Välttämättömät uudistukset ovat seuraavat: keskuslämmityksen järjestäminen, tuulikaappien rakentaminen sekä penkkien istuinlautojen uusiminen. Penkkien ovet jäävät edelleenkin paikoilleen.

Helsingissä lokakuun 24. päivänä 1955.


Nils Cleve