

HANKO

2574

1

KOVERHARIN HYLY

Museovirasto / Meriarkeologian yksikkö

2008-07-22

### Tarkastuskäynti merenkululaitoksen v.2008 ilmoittamalle kohteelle KHT03

Merenkululaitos ilmoitti 2008-07-16 meriarkeologian yksikölle luotauksissa havaitun kohteen Koverharin sataman edustalta, Tammisaarella. HANGOSA.

Alue: HANKO, Koverhar satama, 9 metrin sisääntuloväylän eteläpuolella aivan pohjoisviitan tuntumassa  
Koordinaatit: KKJ 59 52.6049 N 23 14.241 E. Syvyys noin 13.5 metriä  
Tarkastuskäynnin aika: 2008-07-22

### Kuvaus kohteesta ( merenkululaitoksen )

Kohteen nimike: KHT03

Kohteen luotautiedot: Pituus 22 metriä, leveys 7 metriä ja korkeus 1.5 metriä

### Tarkastustyön tavoite

Dokumentoida kohdetta ja arvioida sen oppoamisajankohta.

### Tarkastustyö

Paikalla:

Kohde käytiin tarkastamassa Innofocuksen tutkimussukeltajakurssin oppilaiden kanssa

Kurssin kouluttaja: Kalle Virtanen

Kurssilaiset:

Petteri Liesivaara

Ari Pajunen

Saku Saaristo

Markus Kankkunen

Meriarkeologian yksikkö: Pekka Paanasalo

Kalusto

Innofocuksen video ja still kamerat, Tvärminnen eläintieteellisen aseman tukialus

Ankkurointi:

Kohde saatu hyvin näkymään kaikuluotaimella.

Kohde merkattu poijulla

Ankkuroitu vene tuulen yläpuolelle. Vene asettunut merkkipoijun läheisyyteen.

Sukeltajat ja tehtävät:

Ensimmäinen sukelluspari ( A Pajunen – M Kankkunen) todennut merkkipoijun aivan hylyn perän vieressä.

Pari dokumentoinut kohdetta

Toisen sukelluspari ( P Liesivaara – S Saaristo) kohteen kuvaus videoimalla. Videonauhuri ei toiminut.

Kolmas sukelluspari ( P Paanasalo – K Virtanen ) kohteen dokumentointi

### Tarkastuskäynnin tulokset

Purjealuksen tyhjä runko, josta puuttuu koko kansi, kansipalkkeineen.

Aluksessa ollut peräpeili tai ns. muurattu hevosenkenkä perä.

Peräranka paikoillaan, peräsin puuttuu.

Sikoköli neljästä osasta, lattarautavahvikkein. Keulapuolella mastonkenkä ( n. 27 x 27 sm aukko) lattarauta vahvikkein. Peräosassa, sikokölin vieressä pyöreä aukko karneerausessa, todennäköisesti pumpunputken paikka.

Keula revennyt auki, keularanka poissa. Makaa pohjalla.

Rungon ympärillä, pohjalla puutavaraa

Perän alla pohjalla muutama pullo, eivät vanhoja.

Muuratut parikaaret ( noin 50 x 50 s ), sisäkarneeraus.

Rungon sisällä havaittu: Muutama tiili - vajeria - oletus kivihillen kappaleita.

Uppoamisajankohdaksi arvioitu alle 100 vuotta, mutta ennen kohteeseen kajoamista, tehtävä tarkempi ajoitus.

**Liitteet**

Skissi P Paanasalo, Kuvamateriaali ja raportit tutkimussukeltajakurssi

Helsinki 2008-07-28

Pekka Paanasalo