

10 1312

18:47

**TARKASTUSSUKELLUSKERTOMUS**

**N:o 2**

**Sivu: 1**

**Kohde:** Suomenlinnan / Pikku mustasaaren hylky n:o 3

**Toimeksianto:** Suomen merimuseo / Kalle Virtanen

**Aika:** 18.02.2001 **Paikka:** Pikku Mustasaaren ~~länsiranta~~ merisotakoulun rakennuksen kohdalla  
*Itäranta*

**Sukeltajat**

**Nimi:** Pekka Paanasalo **Sukellusaika:** 25 min **Tehtävä :** Valokuvaus, mustavalkoinen 400 ASA  
Kalle Virtanen 15 min Hyllyn toteaminen ja tarkemman paikan merkitseminen

**Kohteen kuvaus:** Pienen aluksen todennäköisesti keulaosa mutaan suurimmaksi osaksi uponneena. peräpuolella irtolautaa ja -kaaria. Hyllyn ympäristössä sekalaista irtopuuta ja hirsistä sekä hirsarkun jäännöksiä

**Liitteet:** Tarkennettu hyllyn sijainti maastoon ( Tarkoitus ottaa, jos mahdollista, vielä takymetripaikka Käsien piirretty skitsi hyllystä


**Laatinut:** Pekka Paanasalo **Pvm:** 20.02.2001

Liihtyy tarkastussuhellus kertomus n:o 8  
Liite 1

Suomenlinna/ Pikku Musta-  
saaren rantatyö 8.09.01  
Viite: Kalle Virtanen  
Hylky n:o 3  
laatinut: Pekka Paanasalo  
20.08.01

Iso-Mustasaari

18.02.01 Mitattu hyllylle uusi tarkempi paikka  
Ei mittakaavassa





Suomenlinna / Pikkumustasaari

18.09.01

Rantatyömaa / Kalle Virtanen / hylky n:o 3

Piirt: Pekka Paanasalo

