

10 1312

18:47

**TARKASTUSSUKELLUSKERTOMUS**

**Työn n:o:** 001.01.01

**Kohde:** Suomenlinnan Pikku mustasaaren hylky n:o 3

**Toimeksianto:** Kalle Virtanen / Maija Fast

**Aika:** 25.02.01 **Paikka:** Pikku Mustasaaren itäranta. Merisotakoulun rakennuksen kohdalla

**Sukeltajat:**

<b>Nimi:</b> Pekka Paanasalo	<b>Sukellusaika:</b> 25 min	<b>Tehtävä:</b> Numerolappujen kiinnitys näytteidenottoon ( 5 kpl )
Topi Selman	40 min	Numerolappujen kohtien ja hylyn ympäristön videokuvaukseen
Markku Luoto	30 min	Näytteen n:o 1 sahaus ( kaaren pää oikealla puolella ).
Aloittanut sahaamaan keularangasta		
Kalle Virtanen	30 min	Jatkoi keularangan sahaamista ( ei onnistunut saamaan näytepalaa ) ja näytteen n:o 4 sahaus ( kaaren pää vasemmalla puolella )

**Kohteen kuvaus:** noin 10 metrin aluksen runko mutaan uponneena. keula pohjoiseen. Oikealla puolella 7 kaarta nousee mudasta korkeimmillaan n. 0.5 metriä. Vasemmalla puolella keulasta ensin rivissä 12 kaarta ja rinteessä hyvin vähän näkyvissä yksittäisiä kaarenpäitä. Kalle Virtanen toimittaa näytteet ja videomateriaalin eteenpäin.

**Liitteet:** Toimitetaan erikseen tarkennettu hylkypiirros

**Laatinut:** Pekka Paanasalo **Pvm:** 25.02.01

Kalle 1312