

HKI,  
SÄRKÄ, SAMI

NS. SÄRKÄIN HYLKEY

N:o: 6

## Työsukellus

Työ n:o: 08.2002.4

**Kohde:** Särkän väylätyö 2002  
Helman mahdollinen ruoppaus, alue A

**Aika:** 24.11.2002

**Sukellusolosuhteet:** Pintavesi hyvää, alempana maitomaista sakkaa ilmeisesti tuulen aiheuttamaa  
Näkyvyys n. 1,5 metriä

Sukeltajat:	sukellusaika:	tehtävä:
P Paanasalo	30 min	Alue A videointi ruoppausjälkien toteamiseksi

**Työn kuvaus:** Kiinnittyminen aikaisemmin jätettyyn ankkuriköyteen, joka menee suoraan hylkykeskittymään 7,5 metrin syvyyteen.

Ankkurilta siirtyminen n. 7 metrin käyrää Särkän rannan suuntaisesti etelään, merelle päin.

Tulo 8-9 metrin käyrää takaisin hylkytavarain reunaa, joka tuntuu osittain loppuvan syvemmällä.

Pohjalla olevista jäljistä saa sellaisen kuvan, että ruoppauslinja kulkee rannan suuntaisesti noin 9 metrin syvyydessä.

Aikaisempia v. - 92 rakennosia luukku valoprismalla, keularanka, kyljenkappale ei havaittu.

Alueella suoritettu yksi tarkastussukellus ja kolme työsukellusta. Kohteesta saatu tarpeeksi videomateriaalia ja kaksi muuta Helsingin Satamalta laskutettavaa sukelluskertaa käytetään Suomenlinnan puolelta ruoppausalue n:o 3 tulleen puutavara - alueen tarkastuksiin. Verkkosaaren hylkypuutavarakan inventoinnin jälkeen arvioidaan lisäkäyntien tarve Särkän kohteelle. Kalle Virtasen mukaan Verkkosaaren kasan purkaminen ja siirto käsittelyalueelle alkaa 26.11.02  
Videokuvattu myös Särkän itärannalla löytynyt tukinpätkä, joka on ilmeisesti noussut Suomenlinnan puoleiselta ruoppausalueelta n:o 3

**Liitteet:** Karttakopio - videoeseloste

**Aika:** 26.11.2002 **Laatinut:** Työmestari Pekka Paanasalo

N:O	AIKA	KUVA N:O	PIIRROS N:O	ALUE	KOHDE
	1 0:02:18:11				JOKU MUU KOHDE
	2				
	3				
	4				
	5				
	6				
	7				
	8				
	9 0:00:00:00			LASKEÚTUMISKÖYSI	
	10 0:00:15:18			HYLKYKESKITTYMÄ	ANKKURIKÖUSI
	11 0:00:25:01			LASKEÚTUMISKÖYSI	
	12 0:00:44:07			HYLKYKESKITTYMÄ	ANKKURIKÖUSI
	13 0:04:25:24			HYLKYKESKITTYMÄ	YHTENÄINEN KANNEN KAPPALE
	14 0:06:05:18			YHTENÄINEN KANNEN KAPPALE	" RAUTAPOLVI "
	15 0:06:47:06			YHTENÄINEN KANNEN KAPPALE	KUPARITAPPI
	16 0:07:41:11			YHTENÄINEN KANNEN KAPPALE	KATKENNUT LANKUN PÄÄ
	17 0:08:27:06			YHTENÄINEN KANNEN KAPPALE	KANSIPALKKEJA
	18 0:08:57:07			YHTENÄINEN KANNEN KAPPALE	PULLO
	19 0:11:16:14			HYLKYKESKITTYMÄ	ISO POLVI
	20 0:14:34:09			HYLKYKESKITTYMÄ	MUDASSA RUOPPAUSJÄLKI
	21 0:15:28:07			POHJAA 5,5 M SYVYYS	RUOPAN JALAN JÄLKI
	22 0:16:37:11			HYLKYKESKITTYMÄ	YLÖS SOJOTTAVIA LANKKUJA
	23 0:17:31:06			PINTA	
	24				
	25 0:17:33:02			SÄRKÄN ITÄRANTA	RANTAAN AJAUTUNUT TUKINPÄTKÄ
	26 0:19:22:18			SÄRKÄN ITÄRANTA	RANTAAN AJAUTUNUT TUKINPÄTKÄ
	27				
	28				
	29				
	30				
	31				
	32				
	33				
	34				
	35				

**TAPAHTUMA**

KUVAAJA ?

KUVAUS ALKAA

TULO ANKKURIKÖYDELLE 7,5 M SYVYYS

TULTU YLÖS JA ALOITETTU SUKELLUS UUELLEEN ( PUKULETKU IRTI )

TULO ANKKURIKÖYDELLE 7,5 M SYVYYS

SYVYYS N. 5 METRIÄ

PITUUS N. 35 SENTTIÄ - NELISKULMAINEN ALUSLEVY

SELVÄÄ UUTTA MURTUMAPINTAA

KANSI- JA VÄLIPALKKEJA

VANHEMPI

N. 7 METRIN KÄYRÄÄ TAKAISIN ANKKURIKÖYDELLE

KUVATTU AIKAISEMMIN

N. 7 METRISTÄ YLÖSPÄIN SOJOTTAVIA LANKKUJA N 4 METRIIN

KUVAUS PÄÄTTYY

TUKKI ILMEISESTI TULLUT SUOMELINNAN PUOLEISESTA RUOPPAUSALUEESTA 3

KUVAUS PÄÄTTYY

**SÄRKÄN VÄYLÄTYÖ 2002 TYÖ N:O 08.2002.4**

AIKA 24.11.2002

KUVAAJA PEKKA PAANASALO

---

---

# Videoluettelo

---

---

**D.num** 1 Helsinki Luetteloinut: Paanasalo, Pekka

**Meriarkeologia** Särkän väylätyö

MiniDV-nauha työsukelluksilta Helsingin Särkän helman ruoppaukseen liittyviin väylätöihin liittyen. MiniDV:llä kuvaa 24.11. & 9.12.2002.

**Kuvaaja / Operaattori** Paanasalo, Pekka **Kuvaus pvm.** 24.11.2002

<b>Aika</b>	<b>Sijainti</b>	<b>Kohde</b>
00:00:00		Nauhoitus alkaa. Laskeutumisköysi näkyy kuvassa.
00:00:15	Hylkykeskittymä.	Saapuminen ankkuriköydelle n. 7.5m syvyydessä.
00:00:25		Laskeutumisköysi (tultu ylös ja aloitettu sukellus uudelleen, sillä sukeltajalla ollut kuivapuvun letku irti).
00:00:44	Hylkykeskittymä	Saavutaan uudelleen ankkuriköydelle.
00:04:25	Hylkykeskittymä	Yhtenäinen kannen kappale. Syvyys n. 5m.
00:06:05	Yhtenäinen kanne	"Rautapolvi".
00:06:45	Yhtenäinen kanne	Kuparitappi, jonka pituus n. 35cm, neliskulmainen aluslevy.
00:07:41	Yhtenäinen kanne	Katkennut lankun pää, jossa selvää uutta murtumapintaa.
00:08:27	Yhtenäinen kanne	Kansi- ja välipalkeja.
00:08:57	Yhtenäinen kanne	Vanhempi pullo.
00:11:16	Hylkykeskittymä	Iso polvi, josta n. 7m syvyyskäyrää takaisin ankkuriköydelle.
00:14:34	Hylkykeskittymä	Ruoppausjälki mudassa.
00:15:28	Pohja	Ruopanjalan jälki n. 5.5m syvyydessä.
00:16:37	Hylkykeskittymä	Noin 7m syvyydestä 4 metriin ylöspäin sojottavia lankkuja.
00:17:31	Pinta	Nauhoitus päättyy.
00:17:33	Särkän itäranta	Rantaan ilmeisesti Suomenlinnan puoleiselta ruoppausalueelta nro 3 ajautunut tukinpätkä.
00:18:10	Särkän itäranta	Tukki mitan kanssa kuvattuna.
00:19:22		Nauhoitus päättyy.
00:19:23	Verkkosaari, Särk	Uusi kuvaus alkaa 9.12.2002. Yleiskuvaa inventointihallista ensimmäisistä kappaleista. Särkän kasa. Kuvassa Kalle Virtanen ja Pentti Zetterberg.
00:20:06	Verkkosaari, Särk	Yleiskuvaa ulkona olevista puunkappaleista.
00:20:18	Verkkosaari, Läns	Zetterbergin ottama puulustonäyte 1.
00:21:20	Verkkosaari, Läns	Zetterbergin ottama puulustonäyte 2.
00:21:42	Verkkosaari, Läns	Zetterberg kuvaa näytettä ja näytteenottoa paikkaa 2.

00:22:04 Verkkosaari, Läns Zetterbergin ottama puulustonäyte 3.  
Zetterbergin ottama puulustonäyte 3.

00:22:30 Verkkosaari, Läns Zetterberg sahaa moottorisahalla tukkeja.

00:22:48 Verkkosaari, Läns Zetterbergin ottama puulustonäyte 4.

00:22:54 Verkkosaari, Läns Kaikki 4 lustonäytekiekkoa pinossa päällekkäin.

00:23:00 Verkkosaari, Läns Päälimmäisessä näytteessä yhä näkyvää jäljellä olevaa puunkuorta.

00:23:10 Verkkosaari, Särk Kasasta löytyneitä metalliesineitä - 2kpl rautapolvioita, 1kpl moska ja 1kpl rautaharkko.

00:23:24 Nauhoitus päättyy.