

TARKASTUSMATKA MUINAISMUISTOLAIN SUOJAAMAN HYLYN OSIEN MAHDOLLISEN LUVATTOMAN KAJOAMISEN TOTEAMISEKSI

TARKASTUSMATKAN SUORITTAJA JA AJANKOHTA: TUTKIA SALLAMARIA TIKKANEN. TYÖMESTARI PEKKA PAANASALO 24.08.2001

PAIKKA: HANKO TREHÄLSSKÄR

KOHDE: ELISABET JA OSBORNE (KEULAKUVAHYLKY)

LÄSNÄ: MERIMUSEO : S. TIKKANEN, P. PAANASALO, PASI POURI, SAMI LAITINEN

TARKASTUSMATKAN TULOS: TODETTU KALJUUNAKUVAN IRRONEEN KEULASTEEVIN YLÄSASTA PAIKALTAAN JA PUDONEEN ALUKSEN KEULAN ETEEN VASEMMALLE PUOLELLE POHJALLE.

VIDEOITU KALJUUNAKUVAA JA KEULAN KIINITYSKOHTIA.

KALJUUNAKUVAA EI OLE SAHATTU IRTI, MUTTA SYYTÄ MIKSI SE ON IRRONNUT EI JÄLJISTÄ VOI PÄÄTELLÄ.

YKSI MAHDOLLISUUS ON HYLKYYN ANKUROIMINEN TAI KALJUUNAKUVAN LIITOKSEN NAULAUKSET OVAT OLLEET JO SYÖPYNEET OLEMATTOMIIN JA SE ON OLLUT NIIN VÄHÄN ENÄÄN KIINNI, ETTÄ HUOLIMATON SUKELTAJAN KOSKETUS ON SAANUT SEN IRTOAMAAN.

LIITTEET: TARKASTUSSUKELLUSKERTOMUS - VIDEO - VIDEOSELOSTE

25.08.2001 Pekka Paanasalo

N:o 1

TARKASTUSSUKELLUSKERTOMUS

Työ n:o: 08.2001.4

Aika: 24.08.2001 **Kohde:** Elisabet ja Osborne (Keulakuvahylky)
Toimeksianto: Sallamari Tikkanen

Paikka: Hanko , Trehålsskär. Etäisyys Helsinki - Hanko 288 km. Hanko - Trehålsskär n. 7 mpk

Paikalla: Tutkia S Tikkanen, työmestari P. Paanasalo . Sami Laitinen, Pasi Pouri

Sukeltajat

Nimi:	Sukellusaika:	Tehtävä:
P. Pouri	21 min	Irronneen keulakuvan paikallistaminen
S. Tikkanen	21 min	Irronneen keulakuvan paikallistaminen
P. Paanasalo	22 min	Irronneen kaljuunakuvan kuvaaminen mahdollisen ilkvallan jälkien toteamiseksi. Kuvattu myös kanta keulasta peräänpäin
S. Laitinen		Paanasalon apuna kuvauksessa

Kohteen kuvaus: Ehjärunkoinen puulaiva, josta mastot puuttuu (ehkä osia löytyy pohjalta). Keulan kaljuuna pudonnut alas keulan viereen pohjalle. Ankkuripelin takana olevista tuuletusputkista oikeenpuoleinen poikki (osa kannella). Varsinkin perästä oikealta puolelta kansilankutus kokonaan poissa.

Liitteet: Video - Videoseloste - Tarkastusmatkaraportti

Laatinut: Pekka Paanasalo **Pvm:** 25.08.2001

Hanko / Ivehälskär Keulakuvaryhty
 Video seloste 27.08.01

N:O	AIKA	PIIRROS N:O	ALUE	KOHDE	TAPAHTUMA
1	0:00:00:12			NIMIKYLTTI	
2	0:00:01:07			PINTAKUVAA	
3	0:00:04:11			OPASNARU	SIIRTYMINEN NARUA HYLYN KEULAAN
4	0:00:41:22			KEULAN EDUS POHJA	KEULAN EDESSÄ OLEVAN PUUTAVARAN YLEISKUVAA
5	0:01:34:03			KEULA	HYLYN KEULASTEEVI JA KALJUUNAKUVA
6	0:01:53:21			KEULASTEEVI JA KALJUUNAKUVA	KAMERAN PAIKAN ASEMOINTI
7	0:02:06:18			KALJUUNAKUVA	OSAN YKSITYISKOHTIEN KUVAUSTA
8	0:03:15:08			KALJUUNAKUVA	VIDEOVALOT PÄÄLLE, LIITOKSEN DETALJIKUVAA
9	0:03:39:18			KALJUUNAKUVA	RIUKU KUVAN PÄÄLLÄ VASEMMANPUOLEINEN KORISTELISTA, PAIKKA NÄKYÄ EDEMPÄNÄ VIDEOILLA
10	0:06:07:22			KEULASTEEVIN ALAOSA	SIIRTYMINEN KEULAN YLÄOSAAN
11	0:06:32:22			KALJUUNA	YLEISKUVAA
12	0:07:17:17			KALJUUNA	KALJUUNAKUVAN ALAOSAN LIITOSPINTA
13	0:07:21:24			KALJUUNA	KALJUUNAKUVAN YLÄOSAN LIITOS
14	0:08:39:04			KALJUUNA	KALJUUNAKUVAN PÄÄLLÄ OLEVAN KORISTELISTAN PAIKKA (URA), OIKEI LISTA PAIKALLAAN
15	0:08:57:08			KALJUUNA	KALJUUNAKUVAN JA KEULAN LIITOSPINTAA PÄÄLTÄPÄIN KUVATTUNA (KOKKAPUUN ALTA)
16	0:09:21:04			KOKKAPUU	
17	0:10:17:10			ANKKURIPELI JA KOKKAPUU	
18	0:10:48:19			VASEN TUULETUSTORVI	VASEMMAN PUOLEN EIJÄ (TAKANA OIKEN PUOLEN IRRONNUT)
19	0:11:22:12			OIKEA TUULETUSTORVI	OIKEAN TUULETUSTORVEN ALAOSA KANNELLA
20	0:11:28:07			OIKEA TUULETUSTORVI	OIKEN TUULETUSTORVEN IRRONNUT YLÄOSA
21	0:11:51:14	KEULAKANSI		"PUTKI"	JOKIN PUTKI (VALUAUKKO ?)
22	0:12:22:19			KEULAMASTON AUKKO	
23	0:12:42:12	KEULAKANSI		VASEN SIVUKANSI	KELARJUMAN JA PARTAAN VÄLISEN ALUEEN IRRONNUTTA KANSILANKUTUSTA
24	0:13:18:22			KESKIRUUMA	
25	0:13:46:07			TAKAMASTON KANSIVINSSIT	
26	0:18:52:17			TAKAMASTON KANSIVINSSIT	KAMERAN AKKU LOPPUI - KUVAUS PÄÄTTYNYT
27					