

N:o:1

TARKASTUSKÄYNTI

Työ n:o: 07.2003.1

Kohdenimi: Muut nimet:**Mmtunnus :****Tarkastuskäynnin aika:** 2003-07-03**Työn ilmoittaja:** Mkl**Paikalla:** SMM: Pekka paanasalo. Forssan sukeltajat: Sami Aaltonen, Jussi Sirkesalo**Kunta:** Helsinki, Kasuuni **Koordinaatit:** KKJ lat = 59° 54.1949 ' lon = 24° 47.8190 '**Matkakuvau:** Noin 40 min Hylkysaaresta kohteelle**Sukellusolosuhteet:** Vedessä jonkin verran partikkeleita**Sukeltajat**

<u>Nimi:</u>	<u>Sukellusaika:</u>	<u>Tehtävä:</u>
Rov	40 min	Havainnointi

Kohteen kuvaus: Ankkuri yritetty naarata aluksen sivusta kiinni kohteeseen, mutta osunut (sukeltajien tiedon mukaan) peräkannen kohdalle ja pudonnut sisään perähyttiin irronneiden kansilankkujen raosta.

Ei tiettävästi aiheuttanut vaurioita kohteelle.

Suuren syvyyden takia rovin kaapeli ajautunut virran mukana. Rovia joutunut ajamaan väkisin eteen ja alas.

Kohde todettu puiseksi purjealukseksi. Ei esimerkiksi Rusalka

Annettu tehtäväksi seoskaasuryhmälle kohteen videointiin.

He todenneet aluksen aivan ehjäksi aseistetuksi ilmeisesti kauppa – alukseksi

Kohteessa paljon irtoesineistöä (laivakello paikoillaan keulapakan takaosassa)

Mastot puuttuu (oletus trooli vetänyt nurin)

Keulan ja perän takana pohjalla runsaasti puutavaraa

Liitteet: Seoskaasusukeltajien toimittama raportti ja video**Aika:** 2003-07.19 **Laatinut:** Pekka Paanasalo