


ANCELO OY  
5.11.1998

# MÄNTSÄLÄN KIRKKO

VÄRITUTKIMUS





04820 Kaukalampi Puhelin 915-855179

~~Hänxentie 26 F 00530 Helsinki Puhelin 90 764 887~~

Jääkärintätkatu 6 b D 00150 Hki puh 633 656

Mäntsälän srk

Mäntsälän kirkko väritutkimus

Kirkosta on löydetävissä 3 eri maalikerrosta nykyisen maali-kerroksen alta.

Väritutkimukseen on dokumentoituna 2:ksi ensimmäistä maalaus-kertaa.

Ensimmäisestä vaiheesta on löydetävissä seinäväri. Puuosat ovat olleet ootratut (tammi). Listoitukset puuosissa ovat to-dennäköisesti olleet muuallakin, kuin pääovessa tummanruskeat. Keskilaivankatto on ollut erisävyinen, ehkä koristeltu.

Toista vaihetta hallitsee vihreän eri sävyt, seinässä ala-paneli ja koristeviiva.

Kolmas-vaihe lähes toisen mukainen, ala-paneli hieman korkeampi.

Helsingissä 05.11.90

Maalaamo Ancelo Oy

Juha Sutinen


DVI




SEINĀ



PENKKI




KAIDE JA PILÄRIN KAPITEELI



DVI (VAIHEII)




SEINÄ (VAIHE II)






KAIDE JA PILARIN KAPITEELI (VAIHE II)



PENKKI (VAIHE II)



## VAIHE I

1. SEINÄ

2. OVI, PENKIT, LEHTERIN KAIDE, LEHTERIN ALAPUOLINEN KATTO, PILARIT

3. PÄÄOVEN LISTAT

## VAIHE II

4. SEINÄ

5. KORISTEVIIVA

6. ALAPANELI

7. PENKIT, OVI, LEHTERIN KAIDE

8. LEHTERIN ALAPUOLINEN KATTO

9. LATTIA

