

Rum 14 (dör) ~~och 46 (nisch)~~

Vagnslidret (N:o 46)

Våning 1.

Muröppningar.


14A.

Dörr i östra väggen (den nordligare) igenmurad i nov. 1931.

Dörren i vagnslidrets östra vägg, som skall igenmuras.

Övertäckning av N - S träbalkar.

Norra nischväggen. Dess profil.



vagnslidret.

a = ursprunglig, murad med kalkbruk.

Tegel: 23 - 25,5 x 12 x 6-7 cm.
samt: 30-30,5 x 13? x 8 - 8,5
och 33 x 15,5 x 8,5 - 9 cm.

I allmänhet större tegel i de

nedre varven, små högre upp, men även tvärtom.

Murbruk ljusbrunt med medelgrov, rätt riklig sand. Förband vacklande.

b = Nederst ursprunglig - lik a. Rundningen mot a åstadkommen medels avhuggning av tegelhorn samt jämnande med murbruk. Samma murbruk. Större delen av b ommurad med cementbruk och nya tegel i vacklande förband: 27,5 - 28 x 12,5 - 13,5 x 7 - 7,5.

c = Nedersta skiftet i kalkbruk likt det i a. Tegel: 29 - 32 x ? x 7 - 8,5 cm. Resten ommurad med cementbruk, vacklande förband.

Teglen ofta fragment och mycket äldre tegel, även ngra nya: 29 x 13 - 13,5 x 7 cm. Äldre små tegel som i a, samt även större.

Öppningens balktak sluttar åt öster.

Rum 15 (Gluggen V om 15A)

Vagnslidret (N:o 46)
Våning 1.
Muröppningar.

Vagnslidret. Norra väggen. Bottenvåning. Glugg mellan västligare ingångsdörren och den igenmurade, senmedeltida dörren.

Segmentbåge. Skrånande väggar. Tegelomramning ny. Bågen av koppar
Tegel nya: 28 - 29 x 14 - 15,5 x 7 - 7,5 cm. Längre utåt i valvet
även några äldre tegel.

Strax väster om gluggens omramning tegelmurning av c 1 löparbredd
samt ngt bredare. Teglen mot gluggomramn. dels hela dels avhuggna
Mått: 28,5 - 29 x 13 - 13,5 x 9 cm.

Vagnslidret (N:o 46)

Våning 1



Muröppningar.

Den spetsbågiga, profilerade dörren i norra väggen.

Sammandrag av iakttagelserna.

Dörren närmast väster om den stora segmentbågiga dörren i södra flygelns norra vägg, invid östra tornet. Har varit igenmurad.

Dörrens ursprungliga utseende. Låg segmentbåge. På inre sidan med profil av ett rätvinkligt hak. På yttre sidan omfattas dörren av en högre spetsbågig nisch, spetsbågen är oregelbunden och flack. Nischen profilerad med rätvinkliga hak.



Den västra postens nedre kant i yttre murlivet befinner sig c. 10 - 15 cm nedanom den övre gårdsplansnivån. Den västra slutar c. 60 cm nedanföör samma nivå. Från flygelmuren väster om dörren utskjuta gråstenar (med norra ytan i flykt med flygelmuren) in över dörröppningen, trapplikt sänkande sig mot öster. Nämda "trappa"

går fram från västra postens nedre kant till den östras dito.

De delar av dörrens poster som voro nedanom översta gårdsplansnivån och ytterom igenmurningens yta, äro av gråsten. Likaså är den del av igenmurningen som är under nämnda nivå, av gråsten, samt murad med cementbruk. När dörrens igenmurning nu avlägsnats har största delen av detta gråstensparti lämnats kvar. Tröskeln har därför ej hittats. Inåt, mot vagnslidret äro posternas nedre delar rivna, ända upp till en nivå som är c. 155 cm. nedanför dörrvalvets hjässa. Av dörrens inre profilering har hakets yttre hälft blivit rivet. Dessutom ha partier av inre posterna ommurats till nivå med hakets inre yta.

Ursprungliga tegel i dörrens omramning: 28,5 - 30,5 x 13 - 13,5 x 9 cm; 28 - 28,5 x 14 x 9 cm; 27 - 28 x 14? x 8,5 - 9 cm.

Murbruk: Ljusgrått och finsandigt, med här och där vita klumpar.

Fint bruk.

Period 2. Själva öppningens norra del välves med ett lägre segmentbågigt valv. Förmodligen göres av dörren ett fönster. Endast anfanget är kvar med den första raden av sneda tegel. Ett tegel:

x 16,5 x 8,5 cm. Anfanget är c. 48 cm nedanom valvhjässans nivå och c. 44 cm norr om själva dörröppningens inre kant (det rätvinkliga haket borträknat.) Fönstrets yttre del har då varit täckt av detta lägre valv, dess inre del av den äldre dörrbågen. Murbruket i det lägre valvet är gult med vita kalkklumpar och fin, gles sand med enstaka grövre korn.

Dessutom ommuras ett parti av själva öppningens inre östra postkant, nedtill. Murbruket är likt det i det lägre valvanfanget.

Teglen vända koppar mot söder: 30,5 x 13 x 8 - 8,5 cm.

Period 3. Dörren (fönstret) muras igen. Denna igenmurning är nu helt och hållet försvunnen. Men på ritningarna från 1770 synes att hela inre dörrnischens inre del är igenfylld, ända till den egentliga dörröppningens yttre mynning. Alltså voro då tre rätvinkliga hak synliga på yttre sidan.

Period 4. Det inre hakets yttre del avskalar och i dörrens närmaste omgivning borthugges ett lika tjockt lager av reveteringen.

Ingen uppsnyggning företages, utan ytorna lämnas i detta avhuggna skick. Västra posten av dörren närmast intill ifrågavarande dörr blir därvid utsatt för samma vandalisering. Dock ommuras större delen av ifrågavarande dörrs västra post, - ommurningen sträcker sig en löpare mot väggen och ungefär en löpare in på själva öppningens vägg. Även västra posten av dörren väster om blir ommurad, och ommurningen sträcker sig ända till en kopsbredd från ifrågavarande dörrs östra postkant.

Tegel i västligare dörrens ommurade post: 28,5 - 30,5 x 13 - 13,5 x 8; 29 x ? x 7,5;

Tegel i östligare dörrens ommurade post: 30,5 x ? x 8 - 8,5; ? x 13 x 7,5 - 8; 32 - 34 x 16,5 - 17 x 8 - 9 cm. Murbruk ljusgult, fin, gles sand, - enstaka rätt stora korn.

Vid yttre hakets borthuggning kvarlämnas en del av klossform strax ovan dörrbågen. Denna kloss uppbär en i muren inbakad, vågrät balk som ligger på andra våningens golvnivå. Ommurningarna av posterna ha skett i samma plan som hakets inre yta.

Period 5. Göres i den forna dörröppningen ett litet fyrkantigt fönster, med rak övertäckning av bräder. Fönstret är smalare än dörröppningen, - c. 65 cm brett. Dess väggar äro raka. Trätaket är c. 36 cm nedanom dörrens valvhjessa. I fönstrets inre del, 17 - 19 cm från dess inre mynning var inpassad en flat fyrkantig träram av höjden 77 och bredden 74 cm. Fönstrets botten var rappad. Sidoväggarna sträckte sig mellan den egentliga dörröppningens postkanter. De tegel varmed fönsterts omgivning murats: mest 23 - 25,5 x 12,5 x 6 - 6,5 cm; även 30,5 x 13 - 13,5 x 8 - 9 cm. Murbruket med medelgrov och grövre sand, gult och fast.

Samtidigt har ett litet parti av den gamla västra dörrposten ommurats, och därvid har t.o.m. tegel gjorts utskjutande från gamla dörrväggen: ? x 12,5 x 6,5 cm; nyare tegel a 28 x 13 - 13,5 x 6,5 - 7 cm.

Samtidigt ha de översta teglen i östra posten ommurats. Teglen gamla: 30,5 x 13 x 8 - 8,5 cm.

Samtidigt har öster om dörren murats ett konsolartat, avsneddat parti, som stödes träbalken ovan dörren.

Murbruket är överallt det redan beskrivna.

Period 6. Av dörren öster om har västra portens närmast ommurningen varande del ommurats med mycket vitt murbruk med få men grova sandkorn. Tegel: ? x 12 x ?; ? x 12 x 8; Ett nytt a ? x ? x 7 cm. Ommurningen omfattar endast några få tegelfragment.

Period 7. Dörrens yttre profiler ommuras delvis, - med nya tegel, - Den innersta av profilerna, som vid dörrens senaste igenmurning blev täckt, har åtminstone blivit ommurad delvis: ? x 14 - 15 x 7 - 7,5 cm. och efter ommurningen rappad.

Period 8. Man vore frestad att samman slå perioderna 7 och 8 till en, ty tegelmaterial och murbruk är detsamma. Teglen nya: 27 x 13 x 6,5 - 7,5; ? x 14 - 15 x 7 - 7,5 cm; 28 - 30,5 x ? x 7 - 7,5 cm. Murbruk gult, finsandigt, lätt smulande nästan som mjöl.

Dörrens två yttre profiler äro ommurade, nästan helt och hållet av nya tegel, och dessa nya tegel finnas också i dörrens omgivning i yttre murlivet, utan att bilda följskikt. Samtidigt har dörren på yttre sidan murats igen med en tegelmur som går fram till andra hakets bakre yta och fyller det tredje haket. Därvid har även något parti av dörrens tredje profil ommurats, med tegel som fortsätter in på igenmurningsväggen. Såväl yttre posternas nedre delar som igenmurningsväggens dito ungefär upp till den senare högsta gårdsplansnivån, äro ommurade med gråsten och cementbruk. Därvid har östra posten bibehållits till c. 60 cm under övre gårdsplansnivån, den västra blott en 10 - 15 cm. Därvid har speciellt den västra dörrväggen; som nedtill var sönder, blivit störtad genom ingjutning av cementbruk och insättning av tegel däri.

Igenmurningsväggen har bildat bakre vägg för den till nisch förvandlade fyrkantiga gluggen. Nischens bakre vägg är rappad.


Bågen över dörren öster om ifrågavarande dörr, ommuras någorlunda samtid. med period 7 eller 8 med tegel a ? x 14 - 15 x 7 - 8 cm.

Murbruk mellangrågult, fin sand och osmälta kalkklumpar. Denna båge drages i samma plan som dörrens östra post. Övergången mellan bågen och västra posten sker genom konsolartat utskjutande tegel i västra postens översta del.


Senare ha bågens tegel i dess västra hälft blivit avslagna.

Period 9. Den lilla nischen i dörröppningen muras igen: 26 - 26,5 x 11,5 - 12,5 x 6,5 cm. Ett a 32,5 x 16, x 9 cm.

Södra flygeln ungef. mitt emot nordöstra trappornet . Igenmurad
dörr. Tegelomramningen utan följskikt.



är i yttre murlivet.

 = gråstensomramning, ojämn.

Vagnslidret. Norra väggen. Sten-Sture dörren.

På yttre sidan kvarstår av dörren en grund nisch med oregelbunden spetsbåge. På inre sidan, - sekundära omändringar.

Man ser en med tegel igenmurad öppning med låg, segmentbågig över-täckning. Tegel i igenmurningen: 23 - 25,5 x 12,5 x 6 - 6,5 mest. Även ? x 13 x 9 cm.

Bågen består av två rader koppar. Posterna va tegel: 29 x 13 - 14 x 9 - 9,5 cm.

Den övre koppraden i bågen har skjutit utanför den nedre, - nu äro teglen till största delen avhuggna till den nedres yta, - även posterna ha haft ett dylikt rätv. hak, vars yttre del delvis är borthuggen, delvis har försvunnit genom ommurning av posten till den inre hakytans plan. Därför skjuter väggytan c 40 - 50 cm väster om öppningen utanför posternas yta med c. 12,5 - 13 cm. Västra posten av dörren öster om denna öppning är i samma plan som de nuvarande posterna, c. 50 cm ovanför öppningen (räknat från öppningens valvkant), löper en bjälke som bär upp övre våningens revetering.


Väggytan ovanom balken, samt balken skjuta något framom den nedre våningens ursprungliga vägg, på en del ställen, men mest går den i samma plan.

Reveteringen närmast under balken är riven från den lilla gluggen väster om öppningen till något mer än hälften av dörren öster om, vars båge blivit avhuggen.


Blott strax ovan ifrågavarande öppning har lämnats en tegelkloss som bär, och vars yta är något utåtlutande uppåt. Mellan öppningen och dörren öster om finns en bredare sned tegelyta, med kvarsitt. rappning, - som utgår från den nuvarande senare väggytan, - sannolikt ommurad. Av öppningens poster samt igenmurningen äro inåt vagnslidret nedtill rivna, - ända till 155 cm nedanom öppningens valv. Murbruket i igenmurningen grovsandigt, gult.

Igenmurningens inre yta är i samma plan som posterna nu.

C 17 - 19 cm innanför detta plan och 39 cm nedanför valvet är insatt en lodrät fyrkantig ram av höjden 77 och bredden 74. Den utgöres av två 13,5 - 14 cm breda och c 12 cm tjocka trästolpar (fyrkantiga) mellan vilka äro insatta nedtill ett 14 cm högt och 9 cm tjockt bräde upptill ett av motsvarande dimensionerna 12,5 och 9,5, - vilka båda äro infalsade i sidostolparna. På ramens norra sida finns en fals, - c 3 - 3,5 cm djup.



- skärning av sidostolparna, - bottenbrädet uppifrån. Bottenbrädet.



Nära mitten av nedre ramen finns på norra sidan en 8,5 cm bred och 5,5 cm djup urgröpfung med inslagen stor järnspik och rester av järn rost. Ungefär lodrätt rakt ovanför finns i övre brädet fyra små järn spikar, placerade på detta sätt :

Ramen utmärker en fönsterglugg som är senare än dörren och inrymts i dess övre del, medan nedre delen igenmurats. Gluggen har en rak övertäckning av bräder c 36 cm nedanom dörrvalvet. Sidoväggarna murade dels med små, dels större tegel:

Murbruket likt det i igenmurningen nedanför.


Också gluggen har senare igenmurats med tegel (även litet gråsten). Från ramens södra yta c 43 cm åt norr är liksom en gränsyta för gluggens igenmurning. Den är ojämn, men täckes av ett mycket tjockt murbrukslager, vitt, med fin och fåtalig sand. Teglen döljes nu av bruk för det mesta: ? x 12,5 x 7; ? x 11,5 x 7; ? x ? x 8 cm. Många fragment. Framför denna yta ligger på gluggens botten bakom ramen två stora gråstenar, som ligga framom murbrukslagret vilket tyckes fortsätta ned bakom dem. Murbruksytan är långt ifrån jämn. Den ena gråstenen är placerad då murbrukslagret vått och har gjort spår däri.

Murbruket i dörrens ursprungliga poster: Finsandigt, rätt rikt med sand.

Vagnslidret. Norra väggen. Dörr med spetsbåge på yttre sidan.

Det sekundära förmenta fönstret visade sig vara en nisch vars bakre vägg befann sig på c. 90 cms djup, räknat från dörrpostkanten. Nischens sidoväggar sluta stumt mot den bakre, samt naturligtvis mot dörröppningens väggar. Murbruket i sidoväggarna gult, med medelgrov rätt riklig sand. Sidoväggarna komma ^{ut} ända till dörrrens inre postkanter, - fortsatte alltså innanför träramen ännu. Tegelmaterialet växlande: 24,5 - 25 x 12,5 x 6 - 6,5 cm. 30,5 x 13,5 x 8 - 9 cm. 32,5 x 3 x 9 cm.


Bakre väggen är först jämnad med murbruk, mörkgrått och finsandigt med rikl. sand. Därpå rappad, i rappningen vari sidoväggarnas tegel gjort märke då rappn. varit våt. Nischen har tegelbotten som är rappad.





Nischens igenmurning med tegel à 26 - 26,5 x 11,5 - 12,5 x 6,5.


Ett à 32,5 x 16 x 9 cm.

Den igenmurade spetsbågiga dörren? vagnslidrets norra vägg.
Inifrån.





 = murat samtidigt med

 = ommurat samtidigt med den


 = Avhuggna koppar.


lägre bågens inmurande.


 = Delar av dörrens ursprungliga ram. Murbruk ljusgrått, vitt, med mycket fin, ej vidare tät sand. Tegel: 28,5 - 30,5 x 13 - 13,5 x 9; Ett: ? x 15 x 9,5;




 = Partier som murats kring nischen. Samtidigt partier av omramningen ommurade med tegel: 30,5 x 13 x 8 - 8,5.




Murbruk gult med medelgrov och grövre sand.

 = Mycket vitt murbruk med få men grova sandkorn, - liknar murbruket i norra flygelväggens revet. Tegel: ? x 12 x ?; ? x 16 x 8; Ett nytt fragment ? x ? x 7;


 = Ommurat parti i samma flykt som dörrens inre hakyta. Tegel: 30,5 x ? x 8 - 8,5; ? x 13 x 17,5 - 8; 32 - 34 x 16,5 - 17 x 8 - 9 cm. Murbruk ljusbrunt med fin och gles sand samt enstaka rätt stora korn.

 = Murat till den äldre väggytans nivå och teglen i bågen avslagna i bågens västra hälft. Murbruk mellangråbrunt med fin sand och osmälta kalkklumpar. Tegel nya: ? x 14 - 15 x 7 - 8 cm.

 är senare än  och 

 är senare än  och 

Sannolikt är  senare än 

 = detta parti skjuter småningom ut uppåt och uppbär liksom balken. Tegel: 27,5 - 30,5 x ? x 8,5 cm. Murbruk likt det i Fogar glättade.


Den bärande klossen ovan dörrbågen är samt. med bågen, ty murbruk o. tegel lika.

Den spetsbågade dörren i vagnslidrets norra vägg.

Bredd på yttre sidan 160 cm. Igenmurad på yttre sidan med nyare tegel à 28 - 30,5 x ? x 7 - 7,5 cm. Murbruket gult, finsandigt, lätt smulande nästan som mjöl.


Spetsbågsdörren i vagnslidrets norra vägg. Från inre sidan.


I dörrens sidoväggar finnas valvstöd utsparade c 44 cm norr om öppningens inre kanter samt c 48 cm nedanom dörrvalvshjässan.




Tegel i dörrväggarna:


29 x 13 x 9 - 9,5 cm.

I de partier av posterna, där murbruket angav  är dörrväggens yta slät och bibehållen i östra posten, - i den västra finns utskjutande tegel (? x 12,5 x 7 nytt)

c 17 cm innanför kanten. I  gamla dörrväggen slät.

C 91 - 92 cm norr om dörrens inre kanter äro sidoväggar och valv avhuggna och en tegelvägg med nya tegel: 28,5 - 30 x ? x 7 cm i murbruk av samma färg och struktur som i området  i ritningen. Denna tegelvägg löper in bakom el. förbi de avhuggna dörrväggarna.

Spetsbågig dörr i södra flygelns norra vägg, sedd från inre borggården. Igenmurningen avlägsnad. Profilerad med tre rätvinkliga hak. Själva dörröppningen välvd med segmentvalv, som är c 57 lägre än det innersta spetsbåg. haket på yttre sidan.



De spetsbåg. delarna till stor del av nya tegel. 27 x 13 x 6,5 - 7,5. även ? x 14 - 15 x 7 - 7,5 cm. Murbruk smulande, gult, finsand, ej mycket sand.

Tegel i lägre valvstödet ? x 16,5 x 8,5 cm. Murbruket gult, vita klumpar, föga sand, fin med enstaka större korn. Dörrens nedersta del igenmur. med gråsten i cementbruk.

Rum 16. Nisch 16E

Vagnslidret (N:o 46)

Våning 1.

Muröppningar.

Nisch i södra väggen mellan skottgluggarna.

Mellan skottgluggarna finns ett väggskåp, = en fyrkantig nisch.

En lodrät balk stod vid inre mynningen och i övrigt igenmurn.

med tegel och bakom fyllning med mull och grus. I mullen rikligt

med havresådor. Tegel: 32 x 13 x 8,5; 33? x 16 x 8,5, ? x 13 x 9,5; 33 x 14,5 x 8,5; mycket fragment.

Nischen befann sig ungefär i nivå med översta tegelgolvet i rummet.

Rak övertäckning av gråsten, fodrad med plankor av åtm. 3 cms

tjocklek som gått tvärsöver nischen. Nischens höjd till trät: 98 cm.


Bredd vid bakre väggen c 84 cm. Djup 70 cm. Nischväggarnas yttersta

delar, i öster till c 37 i väster till 25 cms djup söndrade. C 50

cm under trätaket är en trähylla c 5 cm tjock som vilar på falsar

i sidoväggarna. Liksom taket har den utsatts för eldskada och har

nu denna form. Avtunnas mot främre rundade kanten.



Utskjuter från bakre väggen i öster c 28, i väster 40 cm. Nischens

väggar mest tegel: 27 - 28 x 12,5? x 8,5 - 9 cm, men även litet


gråsten - strax under hyllan. Tegelgolv: 28 x 16 x ?

Rum 16, Södra väggens två skottgluggar. (16:C,D)

Vagnslidret. (N:o 46)
Våning 1.
Muröppningar.

Vagnslidret. Bottenvåningen. Södra väggen. Gråsten. Ojämn yta. Skjuter ett stycke utanför väggen i övre våningen, som är tunnare. Väggen är i östra delen (= < hälften) något lägre, östligaste delen tegelrevet. Men i övrigt bara gråsten, - endast något tegel här och där. Stenarna små, mycket små t.o.m. samt ojämnt utskjutande (dock ej långt utskjut.) Fogar breda med inkilade småsten. Ej tydlig skiktning. Teglen främst upptill på krönet: 26 - 26,5 x 13 x 8 - 8,5. I väggens västligaste del två segmentbågade tegelomramade skottgluggar för artilleri. Sidor, tak och golv skrånande. Öppningen i yttre murlivet liten, i inre bred.

Den östligare: Tegelvalvets främre del, samt posternas övre delar i inre murlivet förstörda, ty murlivet har här dragits litet tillbaka och en balk går tvärs över upptill. Tegel i sidoväggar: löparförband: 30 - 31 x 12,5 - 13 x 8-9 cm. Tegel i valvet 30 x 31,5 x 8 - 9 cm. Kvarsittande bitar av ett lager rappning. Sydligaste delen




ngt över 60 cm. Förband
vendiskt el. vacklande
Tegel: 30-31 x 13 x 8-9 cm.

av västra nischens vägg böjer sig litet utåt och är ommurad med tegel a 28 - 29 x 13 - 13,5 x 7 cm. Valvets anfang här söndrat och väggen dragen högre upp men ingen utjämnning av det trasiga i valvet. Emellertid synes rappningen i valvet gå in på de rivna ytorna. Har gluggen hängt med en lucka senare?

Sydligaste = yttersta delarna av väggar och valv rivna och yttre gråstensrevet. dragen för. Tegel i nischgolvet (ytterst) 26,5 - 27 x 13 - 13,5 x ? Längre inåt: 29 - 30 - 31 x 15 - 16,5 x 8 - 9; även några a 26 - 27 x 12,5 - 13 x 9 cm.

Ett av teglen (bredd 16,5, längd för murbruks skull ej synlig) ornerat med insänkta flatbottnade, c 7 mm breda fåror



Det av tegel murade väggpartiet under gluggen går ej in på sidorna om nischen. Det angränsar till gråsten på sidorna, i väster förmedlat genom kilning medels tegelbitar. Sidoväggarnas tegelomramade poster sluta vid bottnen.


Gluggen var framtill igenmurad med tegel: 33 x 15,5 x 8 cm; 30 x 14,5 x 8 cm. Massor av fragment. Bakom fanns en fyllning av mull grus och dyl.

Vagnslidret. Avståndet mellan översta och nästöversta tegelgolvet är 57 cm. Tegel i översta tegelgolvet: 31 x 16 x 8 cm. Fyllningen mellan golven är mull, grus av tegelfragment och brukbitar. Tegel i andra golvet: 27,5 x 12,5 x 8 cm.

Segmentbågad skottglugg med skrånande väggar i södra väggen vid sydvästra hörnet.

Igenmurad med tegel: ? x 15,5 - 16,5 x 8 - 8,5 cm, 30 x ? x 8 cm 30 x 14 x 8 cm; ? x 13 x 9 cm. Mest fragment.

Den andra gluggens sidoposter med dess tegelram fortsätter ända ned till tegelgolvet, som är överst ätm. nästan ända ned. Bågens mittersta del söndrat. I nischgolvet främre yta har varit en fyrkantig nischartad fördjupning med tegelgolv och sidot(utan tak). Detta tegelgolv är 26 cm djupare än det översta tegelgolvet i rummet. Nischgolvet undermurning sannolikt i trappsteg för att få lutning och sedan har det väl varit ett lager tegel på (nu borta) liksom i den andra gluggen? Mera utåt åt söder i gluggen finns även gråsten som undermurning.



Tegelomramningen - liksom i den andra gluggen - sträckande sig föga in på sidoväggarna: Bågen koppar utan följskikt: 30 - 31 x 15 x 8 cm. I väggarna samma tegel, förbandet vacklar. Valvet uppbyggt liksom 3 fristående bågar invid varandra. Tegel 29 - 31 x 15,5 x 7,5 - 8 cm
Golvet: tegel 29 - 31 x 13 - 13,5 x 8,5 - 9 cm.
Högst få tegel gå in i sidoväggarna. Golvets lutning kan ses av gränsen på östra nischväggen.

I yttre murlivet igenmurad med tegel. Inre ytan slät rappad, d.v.s. bruket nog ojämnt och grovt. Tegel i igenmurningen ? x 12 - 13 x 6,5 - 7 cm; ? x 16 - 16,5 x 8,5; ? x 12,5 x 8 cm. Största delen dock helt täckt av bruk. Gluggens omramning i yttre murlivet söndrad och gråstensrevetering dragen för så att man utifrån ej kunde upptäcka den.

Liksom i den andra gluggen fanns här i inre mynningen uppställda två lodröta balkar mellan dito vågräta. Mellan dem igenmurning med tegel. 33 x 15,5 - 16 x 8 - 8,5 - 9 cm. Ett med skråkant. Bakom fyllning av mull med inblandad havresådor i rik mängd, grus, sten o. dyl.

Rum 16, nischen i norra väggen. (16A)

Vagnslidret (N:o 46)


Våning 1

Muröppningar.


Vagnslidret.

Den breda nischen med små sidonischer i norra väggens västra del.

I norra väggen, ungefär mitt emot det nyssbeskrivna skåpet, samt strax västerom nuvarande dörren vid trapphuset är en mycket bred, segmentbågad nisch med fyrkantig öppning.

En vågrät balk är inslagen över bågens främsta del och har förstört den. Balken bäres av tre lodräta balkar i öppningen. Emellan balkarna och posterna var öppningen i inre murlivet igenmurad med tegel. Även i yttre murlivet igenmurad med tegel, d.v.s. den fyrkantiga öppningen i nischens bakre vägg, och där har i igenmurningen vågräta och lodräta träramar insatts som ramar. Mellanrummet var fyllt med mull och grus och tegel samt fragment. Tegel i inre igenmurningen samt fyllningen: 24,5 x 12,5 x 6,5 cm; 31 x 14 x 8,5; 30 x 13,5 x 8 cm. Ett profiltegel  = 34 x 17 x 7,5 cm; ? x 16 x 8,5; 27 x 13,5 x 8,5 cm.

Vagnslidret (N:o 46)
Våning 1.
Muröppningar.



Som av ritn. synes har dörren varit högre och bredare förut.

Tegel i gamla posten och bågen: 27,5 - 28,5 x 13 - 13,5 x 9 - 9,5cm

Den gamla västra postens nedra del försvunnen vid ommurning.

30 - 31 x 12 - 13 x 8,5 - 9 cm äro mått för teglen i den senare omramningen. I dörröppningen är ett tegelgolv: 31 - 32 x 15 - 16 x ? , som är 26 cm lägre än rummets översta tegelgolv.

I sidoväggarna befinner sig två segment bågiga nischer, den östra 106 cm ovan dörrgolvet, den västra 86 cm. Nischerna fanns före dörrens förminskning, deras omramning finns kvar bakom det senare skalet. För det lägre valvets skull sänktes de då med en tegelkopp. Nischgolvet i små nischerna ommurat efter el. vid förminskningen. Tegel: 31 x 15 x 9 cm. I östra nischen syns på sidoväggarna ända till nischgolvet skarv mellan gammal och nyare murning. I den västra har de gamla postkanternas nedre delar försvunnit vid ommurningen i samband med förminskn. Nischtakets ursprungliga höjd är innanför den yttersta lägre bågen bibehållen. I samband med förminskningen har nedre delen av öppningen igenmurats, till 75 cms nivå ovan

Vagnslidret (N:o 46)
Våning 1.
Muröppningar.

dörrgolvet och på 90 cms djup från inre väggytan. Denna mur är i förband med åtm. västra dörrväggen. Tegel däri: 31 x 12 - 12,5 x 8 - 9 cm. Det översta skiktet - koppar - a ? x 14,5 - 16 x 8 cm. Även bågen upptill avskuren medels tegelmurning men detta överrappat. Sålunda har avskurits en fyrkantig öppning av 88 cms höjd. Öppningens alla sidor beklädda med plankor (synliga från trapphuset också) Sedermera har också denna öppning igensatts, den västra hälften av igenmurningen skjuter c 14 cm framom den östra. Tegel i den västra delen: 31 x 12 - 13? x 8 cm, fogar glättade, murbruk ljusgult med medelgrov sand. I den östra delen: 31 x 15 - 17 x 8 cm; grovt grått bruk, utav fogbehandling.

Den västra delen sträckte sig upp till dörrtaket den östra är i flykt med bågens avskärning upptill.

Vagnslidret (N:o 46)
Våning 1.
Muröppningar.

Golvet i den stora nischen i norra väggen (samt närmast intill densamma).

Underst ett lager tegel i nischen, lagda i riktningen N-S. 28 - 29 x 14 - 14,5 x ? även: 26 - 27 x 12,5 - 13 x 8,5 - 9? cm.

På underlaget två balkar, den ena nära östra nischväggen, 15 cm.

bred, den andra ungefär i nischens mittlinje. Båda balkarna sluta

i norr vid bakre nischväggens plan. I söder fortsätta de utöver

nischgolvet kant. Möjligen har det även funnits en balk vid

västra nischväggen. De kvarstående balkarna äro starkt multnade.

Deras nivå är högre än balkarna och kantplankan i golvet söder om

nischen. Den i nischens mittlinje varande balken löper mitt över

kantplankan. Balkarnas norra ändar gränsa mot en rad koppar nedan-

om nischens bakre vägg. Koppskiftet är åtminstone i förband med

västra nischväggen. Kopparna fästa med murbruk vid varandra. På

koppskiftet, som antagligen längre mot norr har sin fortsättning

av tegel, ligga, 9 cm från yttre (södra) kanten plankor i Ö - W

riktning. Planklagret tyckes sträcka sig under bakre nischväggen

i hela dess utsträckning. 17 cm ovanom koppvarvet vidtar den egent-

liga bakre nischväggen, som står i förband med sidoväggarna. Ett

mellanrum existerar mellan planklagret och bakre nischväggens

nedre kant. Ett mycket litet stycke in i detta mellanrum skjuta

teglarna i ett övre tegellager, det egentliga nischgolvet, som dels

vilar på nischens balkar, dels på en fyllnadsjord mellan dem. Teglen


lagda i N - S riktning: 32,5 x 15 - 16 x 8,5 - 9 cm. Detta golv

slutar något åt söder. Nischgolvet är högre än den översta av de

gårdsplansstenläggningar som hittats. Intill nischgolvet gränsar

en sluttande yta av smärre gråstenar, vilka sannolikt förmedlat

nischgolvet's övergång just till den övre gårdsplansnivån?



Vagnslidret (N:o 46)
Våning 1.
Muröppningar.



Undre tegelgolvet: 26 - 27 x 12,5 - 13 x 8,5 - 9 ?

Mest: 28 - 29 x 14 - 14,5 x ?

Övre: 32,5 x 15 - 16 x 8,5 - 9 cm.

Skjuter obet. in under norra väggen.

Pelargrund: 30,5 x 13 x 8,5 - 9 cm.



Rum 14, 15, 16.

Vagnslidret (N:o 46)

Våning 1.

Väggar och mellanväggar.

Norra väggens östra del (rum 14)

Vagnslidret, norra väggens östra del.

Den yttersta reveteringen av tegel. Förband vacklande, - dels vendiskt, dels flere löpare i följd, el. på annat sätt. Denna reveter. vilar dels på balkar ett par tre meter ovan översta tegelgolvet. På den utskjut. ringmursstumpen, också revetering. Murstumpens västra del bär upp väggens reveter. ovanför, mell. den östra delen övergår smån. i väggen. Ovanom denna murstump, främst vid dess östra sida rasade en del av revet. 28/8 - 31. Tegelmått i reveter: 30 - 32 x 15 - 17 x 8 - 9,5 cm; 31 x 13 x 9,5 cm; 30 x 13 x 8,5 cm; 31,5 x 12,5 x 8,5 cm; Ringmursstumpens revet: 27 - 28 x 12,5 - 13 x 6,5 - 8 cm. Ställvis cementbruk. Mest löpare och tegelstumpar.

Under det översta tegelgolvet är ett annat tegelgolv 60 cm under. Tegel i undre golvet: 26,5 - 28 x 12,5 x 8 - 8,5 - 9,5 cm; N. Väster om ringmursstumpen, nära den nuvar. östligare dörröppn. är en stump av den c (88)cm bred N-S mellanvägg vars nedersta del ännu är kvar under golvet. Nedre delen av muren tegelrevet: 31,5 x 16,5 x 8 cm. Mest löpare.

Mell. ringmursstumpen och mellanväggsstumpen är väggen under den vågräta balken som bär upp övre revet, av gråsten. Murlivet är ungefär i flykt med tegelväggen ovanför balken.

Strax ovanför den i väggen kvarstående resten av mellanväggen är ett fönster i andra våningen, igenmurat, synligt i yttersta reveter. Ser ut som om mellanväggen blott förekommit i bottenvåningen? Har troligen varit i förband med reveteringsmuren, - måhända samtidigt med denna?

Vagnslidret (N:o 46)

Våning 1.

Väggar och mellanväggar.

Norra väggens östligaste del vid hörnet. Reveteringslagret bars av en vågrät träbalk: under denna balk fanns en fyrkantig nisch mellan ringmursstumpen och hörnet.

Dess bakre väggs tegelrevet. fortsätter, ett stycke in i väggens revetering uppåt. Tegel: 26 - 28 x 12,5 - 13 x 8 - 8,5 cm.

Norra väggen. Partiet mellan ringmursstumpen och östra väggen.

Reveteringen är c 126 cms tjock, ty på denna nivå stöter man på den ursprungliga tornväggen av gråsten. Den fyrkantiga nischen vid golvet var 80 cm djup. Dess bakre vägg har sträckt sig ända till

östra väggen och nischens nuvarande östra slutar stumt mot den bakre. Tegel i bakre nischväggen: 26 - 27 x 12,5 x 7,5 - 8;

I östra nischväggen: 26 x 13 x 8; 30 x 13 x 8,5 cm.

Väggens tegelrevetering slutar stumt mot den oreveterade östra väggen (gråstensmur). Ringmursstumpens och väggens revetering i förband; tegel å den förra: 26,5 x 12,5 x 8 cm; Reveteringens bakre delar, d.v.s. fyllningen bakom ~~bakom~~ det synliga yttre skalet. är av gråsten och dels hela dels fragmentariska tegel (26 x 13 x 8 cm). Nedtill på väggen är denna fyllnings yta nästan jämn och skalet lossnade lätt. I skådeytan mest löpare, så att skalet hade en halv stens tjocklek. Om sprickor i reveteringen vittna nedsotade tegel i fyllningen samt likaså den nedsotade tornväggen.

3

Vagnslidret (N:o 46)

Våning 1.

Väggar och mellanväggar.

Bjälkhål för andra våningens golv funnos kvar i reveteringen. De voro igenmurade med tegel men hela.

Vagnslidrets östra vägg slutar stumt mot tornmuren. Tornmurens gråstenar valda eller kluvna, av oregelbunden form, små och medelstora. Mest ingen tydlig skiktning. Fogar ganska smala, inkilade små stenar, där de äro bredare, murbruket till stor del bortfallet från fogarna, - ljust, med medelgrov och fin sand. I en fog ett tegelfragment.

I norra väggens tegelrevetering förekommer i själva ytan även litet gråsten.

4
Vagnslidret (N:o 46)

Våning 1.

Väggar och mellanväggar.

37 - 50 cm nedan om översta tegelgolvet nivå sträcker sig mellan ringmursstumpen och mellanväggsgrunden ett band av från reveteringen utskjutande gråstenar, - c 35 cm brett. Alltså i förband med norra väggens revetering. Ej förband med ringmursstumpens revetering stumt mot.

C. 58 cm under översta tegelgolvet befinner sig här ett annat tegelgolv med tegel a 26 - 27 x 12,5 - 13 x 7,5.

Den utskjutande stenraden går in i mellanväggen och den består av 3 varv stenar, c 65 cm bred, och stenarna förbundna av murbruk.

Mellanväggens grund slutar stumt mot stenraden och de tre kvarstående skiften tegel ovanför stenraden sluta likaså stumt mot norra väggen.


Mellanväggen vilar på mull. Underst en rad gråstenar, ovanpå dem tegelrevet. Gråstenarnas nedre kant är c. 40 cm nedanför norra väggens utskjut. stenars övre yta. Teglen (mest löpare) 32 x 15,5 - 16 x 8 - 8,5.

Vagnslidret (N:o 46)

Våning 1.

Väggar och mellanväggar.

Norra väggens östligaste del - mellan ringmursstumpen och hörnet.
Nischens östra väggs avstånd från rummets östra väggsc 37,5 cm.
Underlaget för denna murdel, under det översta tegelgolvet nivå,
sedd från sidan.



Rum 14, 15, 16.

Vagnslidret (N:o 46)

Våning 1.

Väggar och mellanväggar.

Södra väggen s. 6 (jfr Rum 16: C.D)

Östra väggen s. 7

Vagnslidret. Bottenvåningen. Södra väggen. Gråsten. Ojämn yta. Skjuter ett stycke utanför väggytan i andra våningen, - andra våningens vägg är tunnare. Väggen är i östra delen (= < hälften) något lägre. Östligaste delen tegelreveterad, i samband med omramning av muröppningen. I övrigt nästan uteslutande gråsten, endast något tegel här och där. Stenarna små, ojämnt - men ej mycket utskjutande. Fogar med inkilad småsten. Ingen tydlig skiktning. Tegel (främst upptill på krönet förekommande som utjämning 26 - 26,5 x 13 x 8 - 8,5 cm. Möjligen är väggen, som ju är gammal ringmur avtunnad från inre sidan senare - då murytan är så ojämn.

Vagnslidret (N:o 46)

Våning 1.

Väggar och mellanväggar.

Vagnslidret. Östra väggen.

Norra delen beskrives, - ända till den nordligare dörröppningen. Gråsten. Medelstora stenar, natur- eller kluvna, - dels någorlunda kvadratiska, dels liggande rektanglar, dels oregelbundna.

Rätt goda skikt. Fogar rätt smala med inkilade smärre stenar där det behövs. C. 9 - 10 skikt upptar första våningens vägg. Här och där några tegelkoppar: ? x 12 - 12,5 x 8 cm; ? x 12,5 - 13 x 7 - 8,5 cm.

Väggen slutar stumt mot den ursprungliga yttre tornväggen.

Rum 16. Västra väggen

Vagnslidret (N:o 46)

Våning 1.

Väggar och mellanväggar.

Västra väggen med pilastern

2 Vagnslidret. Västra väggen. Har varit tjockare mot öster och gått mera i nordöstlig riktning. Riven till c 20 cm ovanom gårdsnivå med ränna av tegel invid västra väggens pilaster. C 196, 5 cm under 0-linjen. Kanten riven till denna nivå.

Väggen omreveterad från 103 cm nedanom 0-strecket uppåt med gråsten. Fogar grova breda med kilade gråstenar samt något tegelfragment av löskonsistens med grova korn. Murbruk: Ljusbrunt med riklig sand av blandad storlek och med vita klumpar. Smulas rätt lätt. Stenarna delvis stora med yttre ytan av ett utseende som anger att den blivit kluven. Väggen mycket ojämn. Dessutom i fogarna nyare bruk som är = den rappning som väggen varit täckt med: ljus sandrik, fin och medelgrov sand, ej vidare fast. Nedanom 103 cms gränsen är murens kärna blottad. Små kullerstenar i murbruk - stenarna omkr. 20 cm i medeltal i genomsnitt. Murbruk: Ljusbrunt, fin sand, t.o.m. mycket, rätt rikligt, enstaka större korn, här och där en osmält klump. Mycket likt murbruket i reveteringen ovanom men det senare är liksom grövre.

/// Murgrunden ända till kanten bevarad söder om pilastern och under densamma.

2 Norr om pilastern har grunden h. o. h. rivits och väggen omrevet. med kluvna el. valda block av växlande storlek, nedtill smala uppåt breda fogar med inkilade tegelfragment och gråstenar. Ytan något ojämn. Väggens nedre del har mera rektangulära stenar och

Vagnslidret (N:O 46)

Våning 1.

Väggar och mellanväggar.

skift, - högre upp ojämna och oregelbundna form. Revet, slutar c 252 cm under 0-strecket där ingen revet. finnes utan revet. svävar på tomrum.

Q Väggers grund har här rivits för att brunnen skulle få plats.

2 { Ojämnheter i norra och södra väggarna invid hörnen ange även att muren varit tjockare. Q. Speciellt södra väggen visar detta.

Vagnslidret (N:o 46)

Våning 1.

Väggar och mellanväggar.


Pilastern vid västra muren.

Nedtill tegel a 30,5 - 31 x 13,5 x 8 cm.

Grovsandigt murbruk. Från 117 - 128 cms nivå (räknat från pilasterns nedre kant) uppåt mindre tegel a 24,5 - 25 x 12,5 x 6,5 cm. Överst strax under avlastn. bågen, är inmurad i främre ytan en vågrät träbalk.

Murbruk mellan de små teglen - har finare sand. Rappad, - nedre delen, (den med större tegel) med grovsandig, övre med finsandig rappning. Pilastern vilar blott på mull. Dess nedersta tegelvarv skiljes från mullen blott genom ett lager murbruk av vanlig fogbredd. Översta tegelgolvets nivågräns synes på pilastern c 14 cm ovanom dess nedre kant.

Tegel i den runda avlastningsbågen på västra väggen, vilken bäres av den stora pilastern:

 : 28 x 13 x 8,5 - 9 cm.

Oles!

Rum 14.

Vagnslidret. N:o 46.

Ringmursresten i rummets östligaste del.

Av ringmuren härstädes kvarstår grunden samt den till tornväggen angränsande delen. Den sistnämnda delen är reveterad med tegel: Tegel på delens södra reveteringsyta 27 - 28 x 12,5 - 8cm. Ställvis cementbruk. Mest löpare och tegelstumpar.

Vagnslidret N:o 46.

Ringmursresten i rummets östligaste del.


Av den på 46 cms nivå under översta tegelgolvet varande golvresten är blott en rad kvar närmast den bakre nischväggen. Under denna är en likadan rest av ett lägre golv, varav även återstår en rad löpare framför östra nischväggens grund. Det löper något snett uppåt mot tornväggen. Går ej under östra nischväggens grund, utan slutar vid mullagret under denna. Nederst framför dessa golvrester är det understa tegelgolvet. Sannolikt är, att det liksom de övriga golven slutat vid bakre nischväggen. Om det går under östra nischväggen, - under mullagret kan man ej se.

Ringmursstumpens östra sida: Nederst, ända till c. 50 cm ovan det understa golvets nivå utskjuta ojämnt gråstenar från ringmuren, ända till 30 cm utom tegelreveteringen ovanför. Mellan stenarna murbruk. Stenarna utskjuta successivt allt mera nedåt. Det nedersta golvets går ej under dessa gråstenar. Är det underlag för tegelreveteringen. Tegel nedtill i reveteringen: 25,5 - 26 x 13 x 7,5 - 9;
Ringmursstumpen. Västra sidan: Reveterad med tegel. Blott nederst gråstenar, - i jämn flykt med tegelreveteringen ovanför. Norra väggen är väster om ringmursstumpen, under den vågräta träbalken reveterad med gråsten. Blott närmast vid ringmursstumpens tegelrevetering litet tegel, men det förekommer endast ett litet stycke, - ej ända upp. Även något tegel strax under balken invid ringmursstumpen. Ringmurens tegelrevet. slutar stumt mot norra väggen.

Ännu 62 cm inåt i murens (=stumpens) övre del, har tegelreveteringen ej upphört. Förbandet mellan stumpens revetering och gråstensväggen bakom, är så ringa att en tydlig, om ock något buktig fog mellan dem är synlig (ännu på 62 cms djup). Något tegel i stumpen och någon gråsten i norra väggen skjuter in i den andra med några få cm, se där allt. Tegel i stumpens äldre delar: Dels nya:

21,5 x 11 x 5 cm. Sådana också på 62 cms djup. Äldre: 26,5 x ? x 7;
? x 13 x 7,5; ? x 13 x 9; 32 x 33,5 x ? x 8,5 - 9 cm; 31 x 15 x 8 cm
Mera nedåt: 31 - 32,5 x 15,5 x 9 - 10; 29 x ? x 8,5;

Tegel i norra väggen: närmast under balken: $33,5 \times ? \times 8,5 - 9$;
 Nya à $22 \times ? \times 5,5 - 6$ cm,
 Nedanför invid stumpen : $? \times 16,5 \times ?$ cm, $? \times ? \times 8 - 8,5$ cm;
 Förbandet på stumpen svårt att se. Kvarsitt. rester av vitlimning,
 dessutom mögel. En del tegel avslagna. Mest får man syn på löpare.



Dessa tre gråstenar gå in i norra murens revetering. Den översta går 25 cm ovanför, den nedersta 37 cm nedan om översta tegelgolvet nivå.

14

Vagnslidret N:o 46.

Ringmursresten i rummets östligaste del.

Vagnslidret. Ringmursstumpen. De övre synliga delarna efter reveteringens avlägsnande. Mitten av muren är gjutmur med gråstenar och litet tegel: ? x 13,5 x 8 - 8,5 cm, Murbruket ljust, ej mycket och ytterst litet sand, fast. Murens västra sida är synlig c 75 cm öster om dörröppningen till kuretornets portvalv i vagnslidrets norra vägg. Den östra är ej tydligt skönjbar, utan väggens revetering övergår i muren. Möjligen? en svag gräns c 180 cm öster om murstumpens västra kant.

I norra väggens revet. även litet tegel a ? x 10,5 - 12 x 5,5 - 6cm.

Ringmuren. Stiger upp till nivå mel. andra och tredje våningens fönster. Gjutmur med skal av gråsten. I mitten smärre gråstenar mest, ställvis någon större och ställvis fragment^{av} tegel. Murstumpens yta är alldeles sotig. I den sotiga murningen hittades också fragment av profiltegel av samma form som t.ex. i rum 138, alldeles vid ytan. Det gamla bruket är ljusgrått och ljussandigt. Östra sidan av muren är riven ända till tornväggen av den västra har man lämnat litet kvar. Reveteringens bakre fyllning - mycket gråsten av medelstorlek samt även tegel har ett bruk som ej är sotigt, - sanden är kanske något grövre än i det gamla bruket, samt det förekommer ljusa klumpar av osmält kalk. Färgen ljusgrå. Skillnaden i konsistens mellan det gamla och det nyare är ej så stor.

Rum 14, 15, 16. Mellanväggarna.

Vagnslidret (N:O 46)

Våning 1.

Väggar och mellanväggar.

Mellanväggar.

Mellanvägg A (mellan 14 och 15) s. 15-16, 21

Mellanvägg B (mellan 15 och 16) s. 19

"Mellanväggar" i rum 15 s. 17

"Mellanväggar" o. bakugn i rum 16 s. 20

Planritning av 14-16. s. 18

Vagnslidret. Mellanväggar.

Mellanväggen A.

Slutar stumt mot den från norra väggen utskjutande stenraden öster om A. De tre kvarstående skiften tegel i ovanom stenradens nivå sluta också stumt mot norra väggen. Mellanväggen vilar på mull. Underst en rad gråstenar, ovanpå dem tegelrevet. Gråstenarnas nedre kant är c. 40 nedanför norra väggens utskjutande stenars övre yta. Teglen (mest löpare: 32 x 15,5 - 16 x 8 - 8,5 cm.)

Vagnslidret (N:o 46)

Våning 1.

Väggar och mellanväggar.

Fogar snett avstrukna. Mellan gråstenarna i understa varvet inget murbruk. Iakttagelser gjorda på murgrundens östra sida.

Mellanväggen från östra sidan. Återstod ett par varv tegel av muren avbrutna av gråsten närmare norra väggen. Under teglen och gråstenarna blott mull.

Från norra väggen utskjuter vid mellanväggen en gråsten (mera västerut är ej grävt), c 40 cm under översta tegelgolvets nivå och c 30 cm ut från norra väggen. Under stenen mull: Sträcker sig c. 17 cm djupt. Mellanväggens nedersta rand är c. 30 cm under den utskjutande gråstenens övre yta. Mellanväggens stenar (grå) gå in bakom sistnämnda sten. Svårt att se, om de gå ännu längre in, näml. i norra murens revetering. Antydning om förband mel. norra muren och mellanväggen finnes först 140 cm ovanför den kvarstående delen av mellanväggen.

Vagnslidret (N:o 46)

Våning 1.

Väggar och mellanväggar.

Mellanväggar.

D och E. Tegel mest löpare, ibland kommer en kopp efter en löpare Fogar glättade eller snett avstrukna. Tegel: 29 - 31 - 33 x 12,5 - 13 - 14,5 - 15 x 8 - 9 cm. Även något a 26 - 27 x 14 x 8,5 cm. Där helt av tegel; muren D vilar dels på mull dels har den underlag av gråstenar på vilka teglen fästs med murbruk, men som sinsemellan ej bjudas av något. D är i förband med A.

Murbruk i D ljusgrått och med ganska fin sand.

Muren A har en bred port med tegeltröskel vari tegel a 28,5 x 13,5 x 8; 31 - 33 x 14 - 14,5 x ? ; 31 x 17 x ?; 29 x 13,5 x 8,5 cm; Öppningens södra post skrånar mot sydost. Posten, samt angränsande delar av väggens ytor - i öster till drygt en meters bredd, ommurad med tegel a 30,5 x 13 x 9; 32,5 x 14 x 8 cm; 29 x ? x 8,5; 23 - 25 x 12,5 - 13 x 7 cm.

Murbruk med rätt grov sand. Den ommurade ytan å väggens östra sida har ojämn yta, - delvis utskjut. stenar, har ej varit skådeyta. Nedtill vid golvet finns också kvar grunden av en närmare en m. bred och c 28 cm utskjutande pilaster med segmentbågsformad framsida, som kantas av tegelfragment. Sannolikt postens ommurning samtidig med denna utbyggnad. Ett tegel i "pilastern": ? x 13 x 7 cm (koppen utåt). Nedersta delen av mellanväggens väggytor i öster och väster äro ej ommurade utan orörd mur ungefär till tröskelns nivå i den stora dörröppningen. På västra väggen sträcker sig det ommurade partiet till hörnet mot D.


"Pilastern" är byggd ovanpå tegelgolvet a. I övrigt slutar tegelgolvet a vid A. För tegelgolvets skull kan man ej se murgrunden Det man ser av A är av tegel, mest löpare: 31,5 - 32 x 14 - 15,5 ? x 8 - 8,5. Ett a 26 x 13 x 7,5 cm. Fogar glättade eller snett avstrukna. Murbruk med rätt fin sand. Golvet a är senare än muren A. Tegel i golvet a: ngra a 29,5 x 29,5 x 29,5 x ? Ett a 25,5 x 27 x ? De flesta: 25,5 - 26,5 x 12,5 x ? ; 28 x 12 x ?; 27 x 12,5 x ? ; 29 x 14 x ? ; 28,5 x 14 x ?

Vagnslidret (N:o 46)

Våning 1.

Väggar och mellanväggar.

Vagnslidret.



stunt mot södra väggen.

Vagnslidret (N:o 46)

Våning 1.

Väggar och mellanväggar.


Vagnslidret. Muren B. Slutar stumt mot norra och södra väggarnas
 Den del som är kvar består till sin nedre och större del av gråsten
 bundna av murbruk. Stenarna både små och ganska stora. Fogar rätt
 smala, - de som äro bredare äro kilade med småsten eller tegelbitar.
 Murbruk ljusgult med ytterst fin, ställvis även ngt grövre och
 gläs sand samt vita kalkklumpar. Tegel (löpare, koppar, - ibland
 även på kant): 29 x 31,5 x 13 - 14 x 8 - 9 cm. Även förekommer
 tegel lägre ned bland gråstenen ställvis.

Vagnslidret (N:o 46)

Våning 1.

Väggar och mellanväggar.

Mellanväggar.



R-R äro rester av väggar, som till största delen bestå av tegel, - även litet gråsten. Ej skalmurarar.

Tegel: 30 - 31 x 15 x 8 cm; ett a 27 x 16,5 x 7 ? cm.

Slutar stumt mot B. I B:s översta kvarstående skift, i den del, som stöter mot R finnes ett c. 70 cm brett parti av tegel på kant: ? x 15 x 8 cm, - vilket sträcker sig förbi R:s murända åt båda sidor med ungefär en kops tjocklek.

R slutar stumt mot vagnslidrets norra vägg. Grunden för R och B döljes av det översta gråstensgolvet samt tegelgolvet inom R-R.

Q. Dessa tegel ligga liksom tegel i S och T i nivå med översta gråstensgolvet. På Q fanns kvarsittande murbruk, ett verkligt lager av fogbredd, vilket skulle tyda på, att Q varit högre, - alltså en mellanvägg. Q:s norra ända förlorar sig i gråstensgolvet.

Tegel i Q: 29,5 - 31 x 12 - 12,5 - 13 x 8 - 9 cm. Ett a 27 x 15,5 x 8 cm.

Tegel i S: 27,5 x 12,5 - 13,5 x ? cm.

Vagnslidret (N:o 46)

Våning 1.

Väggar och mellanväggar.

Mellanväggen A, vid den östligare dörröppningen i norra väggen.

Grunden kvarstår. Reveterad med tegel, även ngt gråsten i reveteringen. Grundens bredd 105 cm. Är i förband med reveteringen på norra väggen, alltså samtidig med denna. Det inre av muren upptogs av allehanda grus i murbruk.

På norra väggen ange utskjutande gråstenar och tegel murens plats. Utskjut. tegel kan man se ännu ngt ovanför andra våningens bjälkhål. De gå nästan till dörröppningen som är rakt ovanför murresten. Utskjutande tegel: ? x 15,5 - 17,5 x 8 - 9,5 cm. Omedelbart under ett par i murens mitt utskjutande gråstenar är en tegelkopp, som ej skjuter ut: ? x 14 x 8 cm. Man kan ej överallt se utskjutande stenar där mellanväggen funnits. Delvis har man efter rivningen insatt gråstenar som revetering på väggens plats.

Vagnslidret N:o 46.

Våning 1. Golv. Brunn.

De översta golven (14-16) s. 22-24- löstynd i rum 14 s 30Trägolvet i rum 15 s 25-28Golvet i rum 16 (skärning,
brunn, vattenränna etc) s. 29, 31-34.Vagnslidret. Golv.

Överst golv av plankor.

Översta tegelgolvet: 27,5 x 15,5 x 8 cm Mest: 31 x 16 - 16,5 - 17
x 8 - 8,5 cm; ? x 13,5 x 8,5 cm;Det nedanför varande tegelgolvet: 28 x 12,5 - 14 x 8,5; 46 cm
under det översta .

C 10 cm under: ett tredje golv: 25,5 x 12 - 12,5 x 8 cm;

c 11 cm nedanför är ett fjärde golv: 26,5 - 28 x 13 x ? cm.

Avståndet mellan översta och understa tegelgolven c 70 cm.

Ett tegel i fyllningen mel. översta och andra golvet: 27 x 12,5
x 8 cm;De många olika golvnivåerna, om tegelskikten nu beteckna
verkliga golv, - äro iakttagna i vagnslidrets nordvästra hörn.Av den på 46 cms nivå under översta tegelgolvet varande golv-
resten är blott en rad kvar närmast den bakre nischväggen i norra
väggen. Under denna är en likadan rest av ett lägre golv, varav
även återstår en rad löpare framför östra nischväggens grund.Det löper något snett uppåt mot tornväggen. Går ej under östra
nischväggens grund, utan slutar vid mullagret under denna. Nedest
framför dessa golvröster är det understa tegelgolvet. Sannolikt är,
att det liksom de övriga golven slutat vid bakre nischväggen.Om det går under östra nischväggen, - under mullagret - kan man
ej se.Intill ringmurstumpen, väster om, iaktogs, att det andra tegel-
golvet, räknat uppifrån, - befann sig c. 58 cm nedanom det översta
tegelgolvet's nivå. Tegel: 26 - 27,5 x 12,5 - 13 x 7,5 - 8 cm.

Senare iakttagelser visade att avståndet mellan översta tegelgolvet

Vagnslidret N:o 46.

Våning 1. Golv. Brunn.

och det närmast under varande är 57 cm. Fyllningen mellan de båda golven är mull, grus av tegelfragment och brukbitar.

Det "andra" tegelgolv, som i nordöstra hörnet iaktogs 46 cm under översta golvnivån (tegelgolvet) är förmodligen intet golv alls. Däremot är väl det tredje i ordningen ett sådant.

Vagnslidret. Översta tegelgolvet. Mycket gropigt.


Insatta träbalkar i längd och tvärriktning med avlånga hål för uppdtående balkar på vissa väststånd.

Tegelmått (västligare delen) : 24,5 - 25,5 x 12 - 12,5 x ? cm.

Invid norra väggen: 30,5 - 32 x 15 - 16,5 x ? cm.

Fyllningen mellan översta och andra golvet är sandhaltigt mull, samt oerhört rikligt med smulat bruk och tegelbitar.


Vagnslidret N:o 46.
Våning 1. Golv. Brunn.



Stockar, norra plankan, plankorna på kant och den trinda stören ligga löst på underlaget, utan att vara insänkta.

Ungefär här i mullen nära golvet en brakteat hittad.

Trägolvet i b. Golvet är lagt sålunda: Underst i riktningen Ö - W: c 30 - 40 cm norr om södra muren en fyrkantigt tillyxad stock - bredd 14, höjd 10 cm. Ungefär 95 cm norr om den en annan likadan stock bredd 18, tjocklek 10 cm. 6 cm norr om den en 4,5 cms plank av 25 cms bredd. Alla dessa gå i ungef. med södra muren parallell riktning. På dessa har lagts ett plankgolv i N-S riktning. En plank har 26 cms bredd, - tjocklek 4,5 cm. Dessa plankor ligga mycket tätt till varandra och löpa något snett i förhåll till de undre stockarna.




På ett ställe, där golvet togs upp, var en sådan plank fäst vid vardera stocken med en träpligg, som indrivits i ett fyrkantigt hål i plankan a 2,5 x 2,5 cm - 3 x 2 cm. Däremot ej fäst vid plankan.


Vagnslidret N:o 46
Våning 1. Golv. Brunn.

Dessutom vari den upptagna plankan även en järnspik inslagen, men den hade ingen funktion. Nämnda plankgolvs bräder bestå allasav två delar, och skarven är för dem alla längs den med stockarna parallella plankans yttre (norra) kant. På detta plankgolv äro lagda utan spik eller pliggar bräder i samma riktning, vilka täcka fogarna mellan plankorna i det undre golvet. Dessa bräder äro smalare och av varierande bredd, samt täcka ej fullständigt det undre golvet. Bredd för plankorna 12 - 23 cm. Emedan inga Ö - W -stocker finnas i golvets norra del ha plankorna här sjunkit ner. När en av de undre N - S -plankorna togs upp, fanns på Ö-W -stockarna ett tunt, c 4 cm tjockt lager mull som innehöll rikligt med havre sädor. Under, - ställvis även överst är jorden starkt uppblandad med söndersmulat kalkbruk samt bitar av dylikt och tegelsmulor.

Längst i norr löper i riktn. W - Ö en trästör, - bredd c 8,5 cm, - trind? mycket multnad. Den är under plankgolvet. Ovanpå, på samma ställe ligger en Ö - W plank, bredd 28 cm, tjocklek c 4 cm. Norr om denna plank, ~~stax~~ intill ligger en Ö - W fyrkantig stock, ovanpå plankgolvet, bredd 13, tjocklek 18,5 cm. Stockens västra ända till-



Väständan är c 18 cm från muren B. Östra ändan (avbruten) har gått in i den längs muren E gående stocken just




vid stolphålet. Plankgolvet undre N - S bräder fortsättä norr om denna Ö - W stock. Deras norra ändar äro multnade. De övre N - S bräderna i golvet sluta sannolikt under den vid stocken liggande Ö-W plankan.

Norr om Ö - W stocken är lagt på detta plankgolv andra plankor: invid B en c 35 cm bred N - S plank och öster därom plankor i Ö - W riktn. av bredden 18 - 23 cm? Den breda plankan invid B motsvaras i öster stocken 0, som fortsätter norr om den smala Ö - W stocken. Stocken 0 ligger på brädgolvet, bredd 25,5, tjocklek 16 cm, stocken går

Vagnslidret N:o 46.
Våning.1. Golv. Brunn.

ända fram till södra muren nästan, avståndet c 6 cm endast.

På stockens mitt är satt en planka på kant. Bredd 28 - 30 cm, Tjocklek 4,5 cm. Genomskäring.



Övre kanten avfasad mot öster. Plankan är ej fäst vid stocken, lutar något inåt mot trägolvet.

Plankans norra ände multnad, - den södra rakt avskuren, vinkelrätt mot längdriktn. Skjuter i

söder ngt in över stolphålet i stockens ända. Har kanske skjutit

in i falsar i soltparna som stått i dessa hål. Längs södra muren

står löst på golvet en planka på kant. Plankgolvet's översta bräder

sluta invid, eller under den, medan de undre N-S -plankorna gå

ända fram till södra muren. Plankans bredd 26 - 28 cm. Övre kanten


avfasad mot södra muren, alltså från trägolvet, men avfasningens

lutning är ej så stor som på den andra plankan. Övre kanten delvis


söndrad (likaså, men i mindre grad på den andra plankan). Tjocklek

4,5 - 5 cm. Plankans västra ända rakt avskuren, slutar 9 cm från

B. Östra sidan är tillyxad sålunda:



Ända ut i yttersta ändan är övre kanten avfasad mot söder. Plankan skjuter c 5 cm in över stocken.




Stockens övre yta är i denna ända nästan i nivå med trägolvet multnad?

Vagnslidert N:o 46.

Våning 1. Golv. Brunn.


Den längs B löpande runda stocken c 35 cm från B, har genomskärn. 10 - 11,5 cm. Vilar på den ihvid Ö-W stocken liggande Ö-W plankan. Bruten i 2 delar redan vid blottandet och södra delen var flyttad från sitt läge.





Två plankor, - S-N -, äro lagda ovanpå golvet och gå^o över på den Ö-W stocken i golvets norra del. Dessutom ännu en tredje plankan ovanpå golvet som går snett in under de två andra. Bredd: 25 - 27 - 29 cm, Tjocklek 4,5 - 5,5 cm.


Vagnslidret N:o 46
Våning 1 Golv. Brunn.

Skärning av jordlager invid pilastern vid västra väggen.




 = Sandjord med barkbitar, tegelsmulor och träspån och bitar, växtfibrer. Ställvis även strimmor av mörkare mull.


 = Svart mull, uppblandad med brukbitar, tegelgrus, förkolnade träbitar.


 Rött brandlager, med rikligt av inmängda brukbitar som varit utsatta för stark hetta, - och delvis äro vita, delvis blygrå. Även smått tegelgrus och dylikt.


I båda lagren finnas dessutom större tegelfragment, gråstenar, m. m.

Något öster om pilastern skärning av mullager mellan översta tegelgolvet och stensättningen närmast nedanför.



 = svart mull

 = lager av murbruksgrus, ett par, tre cm tjockt

 = Sandjord.

Här och där i lagret bitar av tegel samt gråsten. Detta är alltså tydlig fyllnadsjord.

Wagnslidret N:o 46


Våning 1. Golv. Brunn.

Östligaste delen. En kvarnsten hittad i mullager, lutande mot nordväst. Dess högsta kant är belägen 201 cm under båganfanget vid östra porten av den igenmurade segmentbåg. dörren i södra väggens östligaste del.

Diam. 51,5 cm

Hålets diam. 4,5 cm.

Tjocklek c. 9 cm.



31
Vagnslidret N:o 46.

Våning 1. Golv. Brunn.

Brunnen i vagnslidret.


Rund genomskärn. H.o.h. kantad av naturlig gråsten av medelstorlek, - genom dessa naturstenar blir brunnens sidor ställvis ojämna och avvika ngt från cirkelformen. Brunnens diam. i mynnin- gen är 130 cm. C 411 cm nedanom dess övre kant står vattenytan i brunnen.

32
Vagnslidret N:o 46.

Våning 1. Golv. Brunn.

Västra delen. Två gårdsplaner omedelbart på varandra. Gråsten och tegel.

Tegel i den övre: $27 \times 13 \times 9$; $30 \times 12,5 \times ?$ $23 \times 25 \times ?$; $26 \times 12,5 \times ?$.

I den undre är i västra rumsändan en ränna lagd av tegel. 
med kopparna mot själva rännan. Tegel även öster om rännan;
 $26 \times 27,5 \times 11 - 12,5 \times ?$; $? \times 13,5 \times 8$; Ett a $28 \times 14,5 \times 9,5$ cm;
Även $24 \times 16,5 \times ?$ cm.

Mera mot öster i övre gårdsplanen tegel:

$26 \times 27 \times 12 - 13 - 14? \times 8 - 8,5 - 9$ cm.

Vagnslidret N:o 46
Våning 1. Golv. Brunn.

Andra gårdsplanen uppifrån räknat.

Invid norra breda nischen rester av golv. Underlag av tegel:

26 - 27 x 11,5 - 12,5 x ? 27 x 13 x 8,5;


och gråsten. På detta äro lagda balkar på större avstånd, se ritn. mycket multnade, av olika bredd. Ritning Ö-W. I västra delen av golvet en plank a 22 och 3 cm på kant, snett mot öster riktn.

N-S. Utgår ungefär från mitten av nischen. Börjar vid murens inre murliv, alltså vid nischens inre mynningskant. Mellanrummen mellan balkarna fyllt med ett varv tegel och gråsten med slät övre yta, små gråstenar, tegelfragment mest.

På detta ligga N-S bräder, bevarade på en del av det c 88 cm breda mellanrummet mellan balkarna.

När övre gårdsplanen lagts, ha balkarna söndrats delvis. Nischens golv med balkar höra till den senare gårdsnivån. Likaså de stenar, grå, - som bilda övergång från det något högre nischgolvet till övre gårdsnivån. Förmodligen är den stenläggning väster om kantplan-kan som är blott något ovan balkarna ? även av senare nivå.


Golvparti av andra gårdsplanen uppifrån räknat, - invid den stora nischen i norra väggen.



Vagnslidret N:o 46.

Våning 1. Golv. Brunn.

Golv



Golvet h av tegel, lagda i mönster: 28 - 29 x 12 - 13 x ?;
 ? x 15,5 x 8 cm. Teglen av det senare måttet äro åtm. övervägande
 fragment. h är något, om ock obetydligt högre än översta gråstens-
 golvet väster om B.

Östra tornet.

Innertrappan mellan första och andra våningarna jämte gången mellan portvalvet och vagnslidret.

Kuretornet. Trappan vid södra väggen mellan andra och första våningarna.

Trappstegen: Vända sig i trappans östligaste del mot norr.

Själva stegen äro av ekbalkar för vilka underlag murats av gråsten tegelfragment: 27 x ? x 9; ? x 14 x 8,5 cm.

Trappan avgränsas på norra, södra och östra sidorna av sidoväggar. Den östra är av gråsten och utgör sockel till östra väggens runda avlastningsbåge samt skjuter något utanför bågens västra kant åt väster.

Norra och södra väggarna vila på trappstegen.

Den södra. Gråsten. C 266 cm väster om östra väggens avlastningsbåges västra yta finns en kalkfördjupning för en lodrät träbalk av bredden 30 cm. Omkr. 28 cm söder om trappväggsytan träffar man på de ursprungliga inre tornväggen av gråsten.

Norra trappväggen: Tegel 29 - 30,5 x 13 - 13,5 - 14 x 8,5 - 9 cm.

Förband mest löpare, - även koppar emellan stundom, - t.o.m.

flere koppar å rad. Mitt emot södra balkfördjupningen är en likadan med kvarstående lodrät balk av 27 cms bredd. Stocken är av ek, och har märke efter ett lås, som borthuggits med yxa. Alltså har här funnits dörram, - vilken hösten 1931 återställdes helt och hållet.

Norra balkfördjupningens västra kant är belägen mera norrut än den östra och trappväggen går ett gott stycke väster om dörrramen i riktningen NO - SW, tills den åter, med ett ej alltför skarpt hörn böjer sig i Ö-W riktning. Väggens nedre del börjar ungefär ett trappsteg nedanom dörrramens tröskel, är en direkt fortsättning till väggen öster om dörrramen, - och alltså i Ö-W riktning. Detta nedre parti är av gråsten. Även ovan detta parti nederst litet gråsten. Av ovanstående synes, att den dörr som funnits på dörrramens plats öppnat sig utåt mot väster. Den del av trappan som är väster om dörrramen har varit välvd med ett segmentbågigt valv varav endast ansatsen, en tegelrad återstod å norra väggen. Tegel: 29 - 29,5 x 13,5 - 14 x ? cm. Närmast under valvansatsen finnes å norra väggen överst en rad koppar och nedanför en kopprad på kant. Segmentvalvet når obetydligt ovanom tegelunderlaget på golvet i andra våningen, - valvanfanget upptar själva hörnet mellan nämnda golvunderlag samt norra trappväggen. Segmentvalvet är alltså mycket flackt. Återställdes hösten 1931. Trappgångens allra västligaste ända är välvd med ett betydligt lägre segmentvalv. Ingångsbågen är av koppar. Tegel i bågen och väggen emellan denna båge och det högre segmentvalvet: 28 - 29 x 13 - 13,5 x 8,5 - 9,5 cm. Tegel ytterligare i lägre segmentvalvet: 28 x 12,5 - 14 x 8,5 cm. Det lägre segmentvalvet utgjorde tillika valv över nordligaste delen av en i riktningen N - S löpande gång ^påed öppning mot kuretornets postvalv i norr samt mot vagnslidrets andra våning i söder.

Om denna gångs ursprungliga utseende kan man ej veta något numera. Då rappningen knackades ner från omgivningarna kring dörren mot portvalvet (portvalvsväggen) framkom ovandörren konturen av en spetsbåge, något lägre än de nuvarande valvens skäldbåge. Partiet inom spetsbågskonturen upptas av dörrens tegelomramning med dess segmentbåge. Dock är dörrens nedre del, upp till mer än dess halva höjd omramad med gråsten och spetsbågen utgår från denna gråstens-

sockel. Ovanom spetsbågskonturen tegelmurning. Under spetsbågskonturen insattes hösten 1931 en spetsbågen~~en~~ åtföljande båge av omväxlande en löpare och två koppar. Spetsbågen bildar dörrbåge nu. Spetsbågens anfang ligger c 35 - 40 cm innanför gråstensposterna.

Trappgångens följande period. Förmodligen då trapphuset i nordöstra hörnet av borggården uppföres 1549, kommer trappan ur bruk: Det lägre segmentvalvets östra mynning muras igen i plan med väggen mellan de båda valven. Tegel: 26,5 - 28 x 12 - 14 x 8,5 - 9,5 cm. Därefter söndrades större delen av det lägre segmentvalvet över trappgångens västligaste ända. Återställdes hösten 1931. Gången mellan vagnslidret och portvalvet reveteras och välves helt och hållet ånyo. Valvet blir i avsatser som sänka sig mot portvalvet. På det rivna Ö - W. segmentvalvets plats kommer ett betydligt lägre valv, - den lägsta avsatsen i det nya valvet.

Vid reveteringen av gångens östra vägg täcktes heltt och hållet ingången till trappgången öster om. Tegel i den omreveterade nord-sydliga gången: 28 - 31 x 14 - 14,5 x 7 - 9 cm; 29 - 33 x 13 - 14 x 7 - 8,5 cm.

Det högre segmentvalvet över trappgången avlägsnas även och hela trappgången, - ända upp till golvunderlaget i andra våningen fylles med mull och bråte.

Rummet på portvalvet, i kuretornet. Trappan vid södra väggen:

Mynnar ut mot en dörröppning med tegelram i väster och mötes här av ett inord-sydlig riktning gående tunnvalvt rum, med öppning i portvalvets södra vägg. Dörren igenmurad.

Dörrens igenmurning: $27,5 \times \quad \times 8 - 8,5 - 9,5$. Dörrbågen och ovanför: $28 - 29 \times 13 - 13,5 \times 8,5 - 9,5$. Ovanom denna dörr, d.v.s. mera österut, - är på båda sidor en i väggen insatt lodrät träbalk = dörrposter för annan dörr. Då trappan insatts, har inte tornväggen beklätts på nytt med gråsten, på den gamla ytan, ty balkfördjupningens kanter äro jämna, ej söndrade. Dock åtm. delvis jämnade med rappn. Men murens yta är ojäm och lös och har ej karaktären av inre väggyta. Urspr. gråstensvägg c 28 cm innanför. Trappstegen gå in under dessa gråstenar. Tegelrevet. ovanför vidtar i jämnhöjd, el. ngt nedanom golviivån i nämnda rum och är i jämn flykt med den nuvar. gråstensväggen nedanför. Tegel nedtill: 27,5 - 30 - 31 x 12 - 13 - 13,5 - 14 x 8,5 - 9,5 cm.

Trappans västra del ända till de uppstående dörrpostbalkarna har ~~h~~ täckts av ett lågt segmentbågsvalv. Det har vilat i norr på ett trappsteg i norra trappväggens övre kant. Nedersta tegelraden är kvar i detta trappsteg.

Tegel i högra norra trappväggen: 29 - 30,5 x 13 - 13,5 - 14 x 8,5 - 9 cm.

Under trappstegen (av ekbalkar) underlagstrappsteg av gråsten, tegelfragment och murbruk. Tegel: $27 \times ? \times 9$ cm; $? \times 14 \times 8,5$ cm. Trappans både norra och södra väggar, reveteringarna, vila på trappstegen. Östra väggen skjuter en aning framom östra rumsväggen^s/rundbåge, är av gråsten. Bildar underlag för denna rundbåges södra fot. Tegel i trappans segmentvalv: $29 - 29,5 \times 13,5 - 14 \times ?$ cm.

Sydvästra hörnet. Fyllningen av gråsten samt även tegel $26,5 \times 13 \times 8,5$; $28 \times 13,5 \times 9$; i murbruk, ovanpå den N - S gången mel. portvalvet och vagnslidret borttagen. På c 35 cms avstånd under


anfanget av södra väggens rundbåge (avlastningsbåge) utskjuta från nämnda vägg från reveteringen en rad gråstenar, c 115 cm lång från hörnet, - vilken bär övre reveteringen. Under denna rad, c 95 cm under båganfanget är en vågrät spricka, ställvis nästan 60 cm djup, närmare 80 cm lång från hörnet. Denna öppning är gjord då valvet över N-S-gången inmurats. Det finns ett mellanrum mellan nämnda valv samt muren ovanför (Valvet är murat uppifrån?) Västra väggens revetering under södra väggens båge (gråsten) sluttar utåt. Tegel i södra väggens avlastningsbåge: 28,5 x ? x 8,5 - 9 cm. Bågen är i förband med södra väggens tegel revetering. Ända till c. 118 cm under båganfanget, d.v.s. ungef. till N-S-gångens valv, är på södra väggen märkbar en slät yta av gråstens revetering, i samma flykt som gråstensrevet. i övrigt på södra väggen (d.v.s. utom den utskjut. stenraden).

Valvet N-S över N-S-gångens nordligaste ända är sekundärt. Tidigare fanns ett ngt högre tunnvalv mel. södra väggen och fyllningen på norra sidan i rikt. Ö-W. Tegel däri: 28 x 12,5 - 14 x 8,5 cm. Valvet var en direkt fortsättning till den tidigare nämnda dörröppningen i trappans västra ända. Tegel i N-S valvet, - söder om det högre äldre W-Ö valvet: 29,5 - 31,5 x 12,5 - 15 x 7,5 - 8,5 cm.

Gången mellan kuretornets portvalv och vagnslidret:

Sluttar nedåt mot portvalvet. Ledertill andra våningen i vagnslidret. Tegelmanvalv segment, i tre avsatser. Tegelmanvalv, samt väggar tegelmanrevet. utom nederst vid golvet litet gråsten, mest löpare, här och där avbrutna av någon kopp. Fogar snett avstrukna. I gångens östra vägg nära dörren mot portvalvet har öppnat sig en segmentbågig dörr, ledande till den trappa som går upp till rummet på portvalvet. Men gångens revetering är senare än denna öppning och täcker den utan några spår av öppningen. Tegel i väggarna: 28 - 30 - 31 (29) x 14 - 14,5 x 7 - 8 cm.

Genom skärning: I dörromramningen mot vagnslidret en del tegel
å 32 x 16 x 9 cm.



Tegel varmed man igenmuret den ovanför mellanväggen varande öpp-
ningen: 30 - 31 x 13 x 18 cm.

Bågen över N-S gångens södra dörröppning är av koppar med ett
följskikt av koppar samt ovanför detta ett av löpare. Detta parti
jämt angränsande av väggen är ommurat med tegel å 23,5 x 11 - 12,5
x 5,5 - 6.

En skarv i valvet (se ritn.) motsvaras ej av skarv i väggarna.
Dörröppn. mot vagnslidret är från och med den högsta tröskeln
söderut (se ritn.), smalare, ytterst även ngt lägre än gången.

Tegel i valvet: Lägsta avsatsen: 30 x 14 x 7,5 - 8,5 cm

Mittersta " : 29 - 33 x 13 - 14,5 x 7 - 8,5 cm.


Översta norr om skarven : 30 - 32 x 14 - 15? x 7,5-8-9,5 cm

" söder " " : 30 - 31 x 14,5? x 7 - 9 cm.

Tegel i golvet mest söderut : 31 x 13,5 x 8?;

Längre norrut: 27 - 28 x 13,5 x ?;

Dörren var igenmuret mot vagnslidret. Inte än enda skarv är synlig
på gångens väggar.


Dörren i vagnslidret. Bågen av koppar; ett följskikt av koppar och
ovanpå det ett av löpare (åtm. de senare små och tunna). Var igenmuret
Fogar glättade och då med el. utan längsfårer och  Bruket gråbrunt,
finsandigt. Ett rappningslager.

Östra tornet.

Portgången. Rum 43.

Kuretornets portvalv.

2. Under sköldbågarna ha framkommit spetsbågiga valvstöd på norra och södra väggarna. De breda pilastrarna i mitten av väggarna gå in i väggarna, som sluta stunt mot pilastrarna.

Väggen under valvstödskonturen (norra väggen) gråstensreveterad. Tvärs. genom hela spetsbågen löper på norra väggen (båda de synliga bågarna) en vågrät träbalk i muren, som samtidigt bildar överstycke för dörröppningarna därst. Ovanom om spetsbågarna tegelrevet. bakmurning. Tegel i denna bakmurning ovan den N-S gången från portvalvet till vagnslidret: 29 x 14 x 9 cm. I öster är ovan dörren en spetsbåge synlig under rappn.  ← men den är tegelomramad.

Östratornet.

Portgången.

Rum 43.

detta stycke åter-
finns i Vårhuset 1.1.23.

Vagnslidret. Översta tegelgolvet. Mycket gropigt. Insatta träbalkar i längd- och tvär-riktning, med avlånga hål på vissa avstånd.

Tegelmått (västligare delen): 24,5 - 25,5 x 12 - 12,5 x ? cm.

Invid norra väggen: 30,5 - 32 x 15 - 16,5 x ? cm.

Gången mellan portvalvet och vagnslidret. Mellanväggen mel. gången

och den från öster kommande trappan i kuretornet. Tjockleken tre

koppar, gångens revetering har tjockleken av en kopp. Tegel i

väggen mot trappan från öster: 26,5 - 28 x 12 - 14 x 8,5 - 9,5 cm.

Tegel i väggen mot gången: 28,5 - 29,5 x 14 x 9 cm.

Kuretornets portvalv, - ovan gångens dörr: Fördjupning ovan sidostödet utfylld vid den sista välvningen med en kopps revetering.

Bakom detta skal en ojämn gråstensyta med litet tegel vid ytan, väster om dörren. I öster, - öster om dörren har de övre delarna

2 av muren bakom tegelskalet ersatts senare med tegel, när norra


väggen till trappan österifrån tegelreveterades. Att dessa bakre tegel ersatt gråstenar ser man därav, att yttre tegelskalet ställvis är tunnare, - löpare på kant för den bakre ojämnhetens skull.

Tegel i trappväggen: 28,5 - 29 x 13,5 x 14 x 8,5 - 9,5 cm. På ett ställe, - högt uppe går en löpare i tegelskalet in i muren.

Öster om dörren ha teglen bakom skalet följande mått: 28,5 - 29 x 13,5 x 9 cm. Äro sannolikt insatta för utjämnings skull samtidigt


2 med välvningen på 1500-talet.

Skärning av portvalvets södra vägg med välvningstidens tegelskal samt trappans norra vägg:




Förband existerar mellan 1500-tals portvalvet och den Ö-W trappans norra tegelvägg.

Kalksten. Flat, cirkelformig, med stor radie. Ena ytan har en mindre radie, så att stenens sida sluttar. Hittad i rum 38 i mullager




gårdsplan.

här ungef. rätt nära hörnet.




Sidans höjd 15 cm. Längd 54.
Bredd 19. (Den större cirkeln).



profil.

Golvet.

här är berget högre än golvytan



några bjälkar


Gråstens stenläggning av naturliga stenar.

Gråstens stenläggningen och bjälkarna på samma nivå. Ungefär på den plats där x finnes men på högre nivå en stenläggningen hittades stenbiten som beskrivits på föregående sida.

//// = berggrund omedelbart under stengången.

Det borttagna mullagret är c. 110 cm tjockt.

I mullen hittad huggen fyrkantig sten, gråsten



Befann sig nära fönstret,
som är muren mot gården.


Längd: 43 cm, Bredd 21 cm.

höjd: 13 - 14 cm.

denna sida är ojämnt avhuggen.

a och b äro grunda urgröppningar i stenens övre yta. Mellanrummet mellan dem 6 cm. Avstånden till kanten 10 cm. Djup c. 1 cm. Sträcka sig c. 3,5 cm inåt stenen.


Profiltegel som
tillvaratagits



25,5 x 12,5 - 13,5 x 8,5.


Valvtegel(?): 24 x 16,5 x 7 cm.

Bit av cirkelrund tjock flat sten med stor radie. Sidan sluttar litet. Av hår bergart.




höjd 21 cm.
(måttan tagna på sidan med mindre radie).

Sidans sluttning är ej stor.




Hittades i mullager ungef. vid x.

Bit av kalksten, platt med den övre plana sidan profilerad.



uppifrån.

genomskärn.



Hittades i mullager ungef. vid x.

gårdsplan.

Tegel: 26,5 x 13 x 8 cm
28 x 12 x 9,5 cm
24 x 16 x 7 cm
29 x 13,5 x 8 cm
30 x 15 x 8 - 9 cm.




Tegeldimensioner i reveteringen på fönstergluggens nischväggar:

27 x : x 9 cm.

(Fönstergluggen är i väggen mot gårdsplanen).

Planhuggen stenbit, övre och nedre ytorna parallella. Gråsten, tjocklek 16 cm.


Stenbit med plan över och undersida. kalksten.



Hittad i mullen ungef. vid märket x.

Stenbit, plan över o. undersida gråsten. Rappn. på ena ytan. Tjocklek 19 cm.

Huggen sten, flat, hård stenart. Är bit av cirkelrund sten. Sidan sluttar utåt.





Tjocklek 14 cm. Funnen i rummets sydvästra del.


Flat huggen bit av sten. Hård bergart lik föregående sten. Genom-borrad av ett hål med c. 3 cms diam.

Tjocklek 11 cm. Funnen i rummets sydvästra del.

Stenbit, flat, översidan ngt ojämn med ena kanten avfasad.



Hård bergart.





a är ett fönster; varit igenfyllt med mull. En golvsten, naturlig gråsten, invid väggen mellan fönstret a och dörren är ca 45 cm nedanför fönstret.

Segmentbågigt fönster.



Fönstrets sidovägg 130 cm hög. Tegelmått i nischväggen: 26,5 - 27 x 13 x 8,5 - 9 cm.

Tegel i den igenmurade gluggen: 13 x 9 x ? cm.

Dörröppningen förstörad åt väster med c 35 cm.

Dörren i södra väggen.

Dess nedre del har varit igenfylld. Några tegel i översta lagret av igenfyllningen: 28 x 13 x 8,5 cm.

Den igenfyllda delen består av gråsten i huvudsak, delvis mycket stora block, tegel och tegelbitar även. I denna del kvarstår ännu nedersta delen av dörrrens äldre västra nischvägg, som är av tegel. Dörren har utvidgats åt väster med c. 35 cm.

Utvidgningen åt väster har skett efter igenfyllningen av nedre delen, åt öster före igenfyllningen.

Tegel hittat löst i den igenfyllda delen nära östra nischväggen: 12 x 9 x ? cm. Hörntegel från äldre västra posten: 16,5 x 8,5 x ?
Nedre gångjärnet är ännu kvar i den gamla dörrposten.

I det igenfyllda fönstret i rummets sydvästra hörn hittades en grön glaserad bit kakel.

Dörröppningen i söder.

Tegel nära dörrnischens östra inre hörn, hittat löst:

33,5 x 16 x 9,5 cm.

Dörrens ursprungliga bredd är omkring 65 cm.


Tegel hittat i fyllningen öster om den framtagna gråstenstrappan:


28 x 12,5 x 8 cm.

34 x 9 x 16 cm


31 x 16 x 9 cm.

Södra dörren.



 = den i den igenfyllda nedre delen. Kvarstående gamla västra dörrnischväggen.


a och b äro på samma nivå.



Ett fönster öster om ingången, smalt, likt de i rum 36 upptagna.


Tegel i omramningen à 27 x 12,5 x 8 - 8,5 cm.

Kalksten. Flat, cirkelformig, med stor radie. Ena ytan har en mindre radie, så att stenens sida sluttar. Hittad i rum 38 i mullager



gårdsplan.

här ungef. rätt nära hörnet.




Sidans höjd 15 cm. Längd 54.
Bredd 19. (Den större cirkeln).



profil.

Golvet.


här är berget högre än golvytan



några bjälkar


Gråstens stenläggning av naturliga stenar.

Gråstens stenläggningen och bjälkarna på samma nivå. Ungefär på den plats där x finnes men på högre nivå en stenläggningen hittades stenbiten som beskrivits på föregående sida.

 = berggrund omedelbart under stengången.

Det borttagna mullet är c. 110 cm tjockt.

I mullen hittad huggen fyrkantig sten, gråsten



Befann sig nära fönstret, som är muren mot gården.
Längd: 43 cm, Bredd 21 cm.
höjd: 13 - 14 cm.

denna sida är ojämnt avhuggen.

a och b äro grunda urgröppningar i stenens övre yta. Mellanrummet mellan dem 6 cm. Avstånden till kanten 10 cm. Djup c. 1 cm. Sträcka sig c. 3,5 cm inåt stenen.


Profiltegel som tillvaratagits



25,5 x 12,5 - 13,5 x 8,5.

Valvtegel(?): 24 x 16,5 x 7 cm.


Bit av cirkelrund tjock flat sten med stor radie. Sidan sluttar litet. Av här bergart.



höjd 21 cm.


(måttan tagna på sidan med mindre radie).

Sidans sluttning är ej stor.




Hittades i mullager ungef. vid x.

Bit av kalksten, platt med den övre plana sidan profilerad.



uppifrån.

genomskärn.



Hittades i mullager ungef. vid x.

gårdsplan.

Tegel: 26,5 x 13 x 8 cm
28 x 12 x 9,5 cm
24 x 16 x 7 cm
29 x 13,5 x 8 cm
30 x 15 x 8 - 9 cm.



Tegeldimensioner i reveteringen på fönstergluggens nischväggar:

27 x : x 9 cm.

(Fönstergluggen är i väggen mot gårdsplanen).


Planhuggen stenbit, övre och nedre ytorna parallella. Gråsten, tjocklek 16 cm.

Stenbit med plan över och undersida. kalksten.



Stenbit, plan över o. undersida gråsten. Rappn. på ena ytan. Tjocklek 19 cm.

Huggen sten, flat, hård stenart. Är bit av cirkelrund sten. Sidan sluttar utåt.





Tjocklek 14 cm. Funnen i rummets sydvästra del.

Flat huggen bit av sten. Hård bergart lik föregående sten. Genomborrad av ett hål med c. 3 cms diam.

Tjocklek 11 cm. Funnen i rummets sydvästra del.



Stenbit, flat, översidan ngt ojäm med ena kanten avfasad. Hård bergart.





a är ett fönster; varit igenfyllt med mull. En golvsten, naturlig gråsten, invid väggen mellan fönstret a och dörren är ca 45 cm nedanför fönstret.

Segmentbågigt fönster.



Fönstrets sidovägg 130 cm hög. Tegelmått i nischväggen: 26,5 - 27 x 13 x 8,5 - 9 cm.

Tegel i den igenmurade gluggen: 13 x 9 x ? cm.

Dörröppningen förstorad åt väster med c 35 cm.

Dörren i södra väggen.

Dess nedre del har varit igenfylld. Några tegel i översta lagret av igenfyllningen: 28 x 13 x 8,5 cm.

Den igenfyllda delen består av gråsten i huvudsak, delvis mycket stora block, tegel och tegelbitar även. I denna del kvarstår ännu nedersta delen av dörrens äldre västra nischvägg, som är av tegel. Dörren har utvidgats åt väster med c. 35 cm.

Utvidgningen åt väster har skett efter igenfyllningen av nedre delen, åt öster före igenfyllningen.

Tegel hittat löst i den igenfyllda delen nära östra nischväggen: 12 x 9 x ? cm. Hörntegel från äldre västra posten: 16,5 x 8,5 x ? Nedre gångjärnet är ännu kvar i den gamla dörrposten.

I det igenfyllda fönstret i rummets sydvästra hörn hittades en grön glaserad bit kakel.

Dörröppningen i söder.

Tegel nära dörrnischens östra inre hörn, hittat löst:

33,5 x 16 x 9,5 cm.

Dörrens ursprungliga bredd är omkring 65 cm.


Tegel hittat i fyllningen öster om den framtagna gråstenstrappan:


28 x 12,5 x 8 cm.

34 x 9 x 16 cm


31 x 16 x 9 cm.

Södra dörren.



 = den i den igenfyllda nedre delen. Kvarstående gamla västra dörrnischväggen.

a och b äro på samma nivå.




Ett fönster öster om ingången, smalt, likt de i rum 36 upptagna.

Tegel i omramningen à 27 x 12,5 x 8 - 8,5 cm.

Rum 9

Rum 37.

Åbo slott. Rum X37.





Lösfynd. s. 1-4


Plan av golvet s. 5

Beskrivning (väggarna) s. 6-9.


Sten, kalksten, funnen löst i mullen vid X



Framsida




I perspektiv




övre sidan

Alle nfter
stättbyggnad

Profiltegel.



Tjocklek 8,5 cm.




Tjocklek 3,5 cm.

Hittat ovanpå mullen.



I nordöstra hörnet kvarstår nedertsa delen av en ribba.



Löst i mullen hittade.

26 x 19,5 x 9 cm.


Igenmurad fönsterglugg i södra väggen öster om dörren. De igen-
fyllande teglen: 29 x 15 x 7,5 cm, 30 x 15 x 7 cm

Dito i samma vägg men västligast: 30 x 13,5 x 6,5 cm

30 x 14,5 x 7 cm.


Dito i samma vägg, det mittersta 30 x 15 x 7 cm.

vid denna sten hittades murbruk.






x) på 44 cms nivå under den bredvidliggande gråstenens yta.

Dimensioner: 28 - 30 x 13 x ?.



Rum 36.

-  = Stenar i mur
-  = Golvstenar
-  = Stenar av ovisst ursprung.



Källarrum med gråstensväggar.

Norra väggen. Är en del av förborgens gamla ringmur. Tämligen goda skikt. Stenarna dels valda, dels även omformade. Deras form närmar sig stundom en ojämn liggande rektangel, stundom en högre fyrkant. Storleken medelmåttig. Fogar rätt breda, och försedda med inkilade mindre stenar, stundom även helt smala.

Murbruket fast, ljusst, rikligt med medelgrov sand.

Helt obetydligt spår av vitlimm. på fogarna. Osäkert om de varit vitlimmade.

Man kan iakttaga en 6 - 10 gråstensskikt på varandra. (olika antal skikt beror av stenarnas varierande storlek). Strax ovanom den nivå som markeras av dessa skikt synes liksom en utjämning av dels äldre tegel, dels smärre gråstenar. Ovanom denna ett eller ett par skikt gråsten, avbruten av en tolv tretton komplex av tegel, igemurade balkhål. Avstånden mellan tegelkomplexen ofta ojämna. Äro mest nya tegel, men även förekommer i ett äldre 29,5 x ? x 8; Teglet i bjälkhålet ovanom portalen.

26 x ? x 8; ? x 13,5 x 7

25,5 x ? x 8,5; ? x 12,5 x 9; ? x 14 x 8,5.

Dessa tegel äro från partiet ovanom den från väggen utskjutande västligare murgrunden, näml. ovanom de rester efter en portal som finnes väggens östra hälft. Strax ovanför detta skikt följer en rad bjälkhål omgivna av dels gråsten, dels (och mycket) nya tegel.

Inalles 14 hål för övre våningens golvbj. Äldre tegel: 3 x ? x 8,5
 ? x 13 x 7,5; ? x 13,5 - 14 x 9 - 9,5 cm; Av det sistnämnda slaget är ett flertal i det utjämnande skiktet under balkhålen.


De nyare teglen: 28 - 28,5 x 15 - 15,5 x 7,5 cm.

Resterna av hörntornet, som utskjuta ock i övr. synas å väggens östra del.

Västra grunden. Utskjutande grå stenar i väggen visade murens bredd och i enlighet därmed rekonstruerades grunden. Sedan denna mur

raserats har långt senare gjorts, c. 80 cm öster om murens västra kant en segmentbågad liten öppning nära golvet, som leder till en segmentbågad, tegelbeklädd gång och utmynnar i en liknande öppning vid norra murens norra yta. Ett stycke av gången, mera söderut, omramas av gråsten. Öppningen: c. 37 x 40 (det senare höjd i mitten). Teglen som omrama öppningen, nyare: 29 - 30 x 14,5 - 15 x 6,5 - 7. Ovanom öppn. en fläck av nyare tegel a 28,5 - 29 x ? x 6,5 - 7 cm. Murgrundens tjocklek c 3,25 m. I hörnet mel. norra och östra väggen utskjuter från den norra en liknande murrest också dess bredd möjlig att bestämma genom från norra väggen ojämnt utstickande stenar. Även den förhöjdes och förlängdes något hösten 1930. Murens bredd från östra väggen räknat: c 2,25 cm. Östra väggens tjocklek, ngt över 90 cm, till och denna murgrund har samma bredd som den västligare. Mellan dessa murgrunder har norra väggens nedersta del, ett c 65 cm. högt stycke skjutit c 35 cm ut från norra väggen. Stenarna skjuta ojämnt ut men längs en jämn vågrät linje tar den släta väggytan vid ovanför.

I norra väggen mel. murgrunderna rester av en igenmurad portal med tegelomramade poster. Tröskeln c. 65 cm ovanom det ojämnt utskjutande partiet nedtill. Blott en 56 cm återstår av dörrposterna ovan tröskeln. Avstånd till dörren från västra murgrunden 89 cm. från öster 80 cm. Dörrpostens omramning profiltegel, skurna i våta kran:



Likadana isom i makalös: 27 - 27,5 x 12 - 12,5 x 9,5 - 10 cm. Ända till östra och västra murarna har väggen varit revet. med tegel på portalens båda sidor (gamla) 29 - 29,5 x 13,5 - 14 x 9,5 - 10 cm. Ett par av dessa tegel ha skjutit in i östra murgrunden. Väster om dörren lappn. med nya tegel: 26,5 x ? x 8,5 i cementbruk. Fogarna mellan de gamla teglen: snett avstrukna. Murbruket ljusgult, mycket fast, finsandigt. De övre delarna av denna portal förstörda vid bjälklags anbringande, då våningar i norra flygeln inbyggdes.

Portalen igenmurad med gråsten, ngt enstaka tegelfragment även av tjocklek 8 cm. Senare lappn. med nya tegel i cementbruk, en fläck: ? x ? x 7 cm;

Östra väggen: Gråsten: större och små om vartannat, utan tydliga skikt. Nära nordöstra hörnet av rummet en nedtill från murlivet utskjutande sten. Fogar mycket breda, med inkilade stenar bland dem även tegel, dels fragment, dels hela: 28,5 x 14 x 8,5 - 9 cm; 28 x 13,5 - 14 x 9 cm, Ibland äro teglen så många på samma ställe, att det ser ut som lappning och ej fogfyllning. Murbruket fint, ljust och mycket fast. - Alldeles invid södra väggen - vid hörnet är väggen ända till 75 cms bredd lappad med tegel: 28 - 28,5 x 13,5 - 14 x 9 cm. Gamla tegel. Förband vacklande.

I väggens mitt en dörröppning med tegelomramning. Segmentbåge. Tröskel av naturliga gråstenar. Båge utan följskikt. Tegelbågen: 27 - 27,5 x 13 - 13,5 x 9 - 9,5. Tegel i dörrposterna: 27,5 - 28,5 x 13 - 13,5 x 9 - 9,5 cm. Teglen sträcka sig rätt långt inåt väggen från dörröppn. räknat. Fogar starkt vittrade. Mot dörrpostkanterna turvis kopp och löpare ovanför varandra. Obetydligt ovanom, ngt till vänster om dörren äro två bjälkhål. Under det högra och höger om lappn. med nya tegel: 29,5 x 15 x 7 - 7,5 cm.

Södra väggen: Alldeles invid östra väggen utskjuta stenar längs en lodrät skarv c 74 cm från östra väggen. Gråstenar. Motsvaras av utskjut. gråstenar på yttre sidan mot inre borggården. Är rest av den äldsta förborgens ringmur som har sammanfallit med östra väggen men varit c. 74 cm tjockare än denna. Då rum inbyggdes avtunnades östra muren i denna flygel till nuvarande tjocklek c 90 cm.

Ingen skiktning. Större och små gråstenar med breda fogar emellan och däri inkilade småstenar eller tegelbitar. Murbruk mycket fast, ljust, fint, finsandigt. Mycket tegel insatt. I synnerhet rikligt med tegel kring alla ljusöppningar.

Tegel: ? x 12,5 - 13,5 - 14 x 9 - 9,5; 28 - 29 x 13 x 9 - 9,5;

Överst ett 4 - 6 skifts brett band av nyare tegel, renässansförband. På detta korta balkunderlag av samma tegel: 29 x 15 - 15,5 x 7,5.




Tre ljusöppn. Låg segmentbåge. På inre sidan infattade i en åt alla håll vidare nisch med skrånande väggar. Gråstensbotten. I övr. tegelomramn. Också nischen segmentbågad. Själva öppningen är c. 85 cm hög och 38 cm bred (den mittersta. På yttre sidan ett ngt trubbvinkligt hak. Bågar på yttersidan med, på inre utan följskikt av k koppar. Reparerade hösten 1930 med tegel a 26 x 13 x 7 - 7,5 cm. De gamla teglen (mest löpare): 27 - 28 x 12,5 - 13 x 8,5 - 9 cm. Fogar vittrade. Det mittersta fönstrets inre nischvalv delvis av nyare tegel a ? x 12 - 12,5 x 8,5 cm.

Dörren: låg segmentbåge med avrundade anfang. Utvidgad åt båda sidor vilket synes nedtill där brottytor förekom. Rappade väggar. Från östra posten utskjuter nedtill, c. 15 cm, avslagna tegel av 9 cms tjocklek. Öppningens inre, avfasade kanter gjorda av nya tegel: 28,5-9 x 14,5 - 15 x 7,5 - 8 cm. Vid inre murlivet och skjutande ngt över detta en flat gråsten, naturlig, som kanske varit trappsteg. Kompletterad av en annan mindre öster om. Avst. från nuvarande västra posten till denna c 45 cm, från den östra till den större stenen c 30 - 35 cm. Den mindre går mera österut än nuv. dörrposten.


Dörröppn. nedersta del fylld m. gråsten vid gårdsplanens förhöjn. c. 50 cm. under nuv. trätröskeln är en gråsten som av slitningen att döma ser ut som ett översta f.d. trappsteg.

Västra väggen. Inga skikt. Mycket stora block, i synnerhet nederst, samt mindre och medelstora stenar om varandra. Fogar breda med småsten och tegel ? x 12 - 13,5 x 9; Sparsamt med tegel. Murbruk hårt finsandigt. Ett bjälkhål någorlunda mitt i väggen (ngt högerut) och vid detta nya tegel i cementbruk: 28 x 14,5 - 15 x 7 - 7,5 cm.


Sten, kalksten, funnen löst i mullen vid X



framsidan




ömsidan




i perspektiv

alla ytor
stätt byggna

Profiltegel.



Tjocklek 8,5 cm.




Tjocklek 3,5 cm.

Hittat ovanpå mullen.



I nordöstra hörnet kvarstår nedertsa delen av en ribba.



Löst i mullen hittade.


26 x 19,5 x 9 cm.

Igenmurad fönsterglugg i södra väggen öster om dörren. De igen-
fyllande teglen: 29 x 15 x 7,5 cm, 30 x 15 x 7 cm

Dito i samma vägg men västligast: 30 x 13,5 x 6,5 cm
30 x 14,5 x 7 cm.


Dito i samma vägg, det mittersta 30 x 15 x 7 cm.


vid denna sten hittades murbruk.





x) på 44 cms nivå under den bredvidliggande gråstenens yta.


Dimensioner: 28 - 30 x 13 x ?.



 = Stenar i mur

 = Golvstenar

 = Stenar av
ovisst ursprung.



Källarrum med gråstensväggar.

Norra väggen. Är en del av förborgens gamla ringmur. Tämligen goda skikt. Stenarna dels valda, dels även omformade. Deras form närmar sig stundom en ojämn liggande rektangel, stundom en högre fyrkant. Storleken medelmåttig. Fogar rätt breda, och försedda med inkilade mindre stenar, stundom även helt smala.

Murbruket fast, ljust, rikligt med medelgrov sand.

Helt obetydligt spår av vitlimm. på fogarna. Osäkert om de varit vitlimmade.

Man kan iakttaga en 6 - 10 gråstensskikt på varandra. (olika antal skikt beror av stenarnas varierande storlek). Strax ovanom den nivå som markeras av dessa skikt synes liksom en utjämnning av dels äldre tegel, dels smärre gråstenar. Ovanom denna ett eller ett par skikt gråsten, avbruten av en tolv tretton komplex av tegel, igenmurade balkhål. Avstånden mellan tegelkomplexen ofta ojämna. Äro mest nya tegel, men även förekommer i ett äldre $29,5 \times ? \times 8$; Teglet i bjälkhålet ovanom portalen.

$26 \times ? \times 8$; $? \times 13,5 \times 7$

$25,5 \times ? \times 8,5$; $? \times 12,5 \times 9$; $? \times 14 \times 8,5$.

Dessa tegel äro från partiet ovanom den från väggen utskjutande västligare murgrunden, näml. ovanom de rester efter en portal som finnes väggens östra hälft. Strax ovanför detta skikt följer en rad bjälkhål omgivna av dels gråsten, dels (och mycket) nya tegel.

Inalles 14 hål för övre våningens golvbj. Äldre tegel: $3 \times ? \times 8,5$ $? \times 13 \times 7,5$; $? \times 13,5 - 14 \times 9 - 9,5$ cm; Av det sistnämnda slaget är ett flertal i det utjämnande skiktet under balkhålen.


De nyare teglen: $28 - 28,5 \times 15 - 15,5 \times 7,5$ cm.

Resterna av hörntornet, som utskjuta ock i övr. synas å väggens östra del.

Västra grunden. Utskjutande grå stenar i väggen visade murens bredd och i enlighet därmed rekonstruerades grunden. Sedan denna mur

raserats har långt senare gjorts, c. 80 cm öster om murens västra kant en segmentbågad liten öppning nära golvet, som leder till en segmentbågad, tegelbeklädd gång och utmynnar i en liknande öppning vid norra murens norra yta. Ett stycke av gången, mera söderut, omramas av gråsten. Öppningen: c. 37 x 40 (det senare höjd i mitten). Teglen som omrama öppningen, nyare: 29 - 30 x 14,5 - 15 x 6,5 - 7. Ovanom öppn. en fläck av nyare tegel a 28,5 - 29 x ? x 6,5 - 7 cm. Murgrundens tjocklek c 3,25 m. I hörnet mel. norra och östra väggen utskjuter från den norra en liknande murrest också dess bredd möjlig att bestämma genom från norra väggen ojämnt utstickande stenar. Även den förhöjdes och förlängdes något hösten 1930. Murens bredd från östra väggen räknat: c 2,25 cm. Östra väggens tjocklek, ngt över 90 cm, till och denna murgrund har samma bredd som den västligare, Mellan dessa murgrunder har norra väggens nedersta del, ett c 65 cm. högt stycke skjutit c 35 cm ut från norra väggen. Stenarna skjuta ojämnt ut men längs en jämn vågrät linje tar den släta väggytan vid ovanför.

I norra väggen mel. murgrunderna rester av en igenmurad portal med tegelomramade poster. Tröskeln c. 65 cm ovanom det ojämnt utskjutande partiet nedtill. Blott en 56 cm återstår av dörrposterna ovan tröskeln. Avstånd till dörren från västra murgrunden 89 cm. från öster 80 cm. Dörrpostens omramning profiltegel, skurna i våta kran:



Likadana isom i makalös: 27 - 27,5 x 12 - 12,5 x 9,5 - 10 cm. Ända till östra och västra murarna har väggen varit revet. med tegel på portalens båda sidor (gamla) 29 - 29,5 x 13,5 - 14 x 9,5 - 10 cm. Ett par av dessa tegel ha skjutit in i östra murgrunden. Väster om dörren lappn. med nya tegel: 26,5 x ? x 8,5 i cementbruk. Fogarna mellan de gamla teglen: snett avstrukna. Murbruket ljusgult, mycket fast, finsandigt. De övre delarna av denna portal förstörda vid bjälklags anbringande, då våningar i norra flygeln inbyggdes.

Portalen igenmurad med gråsten, ngt enstaka tegelfragment även av tjocklek 8 cm. Senare lappn. med nya tegel i cementbruk, en fläck: ? x ? x 7 cm;

Östra väggen: Gråsten: större och små om vartannat, utan tydliga skikt. Nära nordöstra hörnet av rummet en nedtill från murlivet utskjutande sten. Fogar mycket breda, med inkilade stenar bland dem även tegel, dels fragment, dels hela: 28,5 x 14 x 8,5 - 9 cm; 28 x 13,5 - 14 x 9 cm, Ibland äro teglen så många på samma ställe, att det ser ut som lappning och ej fogfyllning. Murbruket fint, ljust och mycket fast. - Alldeles invid södra väggen - vid hörnet är väggen ända till 75 cms bredd lappad med tegel: 28 - 28,5 x 13,5 - 14 x 9 cm. Gamla tegel. Förband vacklande.

I väggens mitt en dörröppning med tegelomramning. Segmentbåge. Tröskel av naturliga gråstenar. Båge utan följskikt. Tegelbågen: 27 - 27,5 x 13 - 13,5 x 9 - 9,5. Tegel i dörrposterna: 27,5 - 28,5 x 13 - 13,5 x 9 - 9,5 cm. Teglen sträcka sig rätt långt inåt väggen från dörröppn. räknat. Fogar starkt vittrade. Mot dörrpostkanterna turvis kopp och löpare ovanför varandra. Obetydligt ovanom, ngt till vänster om dörren äro två bjälkhål. Under det högra och höger om lappn. med nya tegel: 29,5 x 15 x 7 - 7,5 cm.

Södra väggen: Alldeles invid östra väggen utskjuta stenar längs en lodrät skarv c 74 cm från östra väggen. Gråstenar. Motsvaras av utskjut. gråstenar på yttre sidan mot inre borggården. Är rest av den äldsta förborgens ringmur som har sammanfallit med östra väggen men varit c. 74 cm tjockare än denna. Då rum inbyggdes avtunnades östra muren i denna flygel till nuvarande tjocklek c 90 cm.

Ingen skiktning. Större och små gråstenar med breda fogar emellan och däri inkilade småstenar eller tegelbitar. Murbruk mycket fast, ljust, fint, finsandigt. Mycket tegel insatt. I synnerhet rikligt med tegel kring alla ljusöppningar.

Tegel: ? x 12,5 - 13,5 - 14 x 9 - 9,5; 28 - 29 x 13 x 9 - 9,5;

Överst ett 4 - 6 skifts brett band av nyare tegel, renässansförband. På detta korta balkunderlag av samma tegel: 29 x 15 - 15,5 x 7,5.

Tre ljusöppn. Låg segmentbåge. På inre sidan infattade i en åt alla håll vidare nisch med skrånande väggar. Gråstensbotten. I övr. tegelomramn. Också nischen segmentbågad. Själva öppningen är c. 85 cm hög och 38 cm bred (den mittersta. På yttre sidan ett ngt trubbvinkligt hak. Bågar på yttersidan med, på inre utan följskikt av k koppar. Reparerade hösten 1930 med tegel a 26 x 13 x 7 - 7,5 cm. De gamla teglen (mest löpare): 27 - 28 x 12,5 - 13 x 8,5 - 9 cm. Fogar vittrade. Det mittersta fönstrets inre nischvalv delvis av nyare tegel a ? x 12 - 12,5 x 8,5 cm.

Dörren: låg segmentbåge med avrundade anfang. Utvidgad åt båda sidor vilket synes nedtill där brottytor förekom. Rappade väggar. Från östra posten utskjuter nedtill, c. 15 cm, avslagna tegel av 9 cms tjocklek. Öppningens inre, avfasade kanter gjorda av nya tegel: 28,5-9 x 14,5 - 15 x 7,5 - 8 cm. Vid inre murlivet och skjutande ngt över detta en flat gråsten, naturlig, som kanske varit trappsteg. Kompletterad av en annan mindre öster om. Avst. från nuvarande västra posten till denna c 45 cm, från den östra till den större stenen c 30 - 35 cm. Den mindre går mera österut än nuv. dörrposten. Dörröppn. nedersta del fylld m. gråsten vid gårdsplanens förhöjn. c. 50 cm. under nuv. trätröskeln är en gråsten som av slitningen att döma ser ut som ett översta f.d. trappsteg.

Västra väggen. Inga skikt. Mycket stora block, i synnerhet nederst, samt mindre och medelstora stenar om varandra. Fogar breda med småsten och tegel ? x 12 - 13,5 x 9; Sparsamt med tegel. Murbruk hårt finsandigt. Ett bjälkhål någorlunda mitt i väggen (ngt högerut) och vid detta nya tegel i cementbruk: 28 x 14,5 - 15 x 7 - 7,5 cm.

Rum 6.

Rum 35.

Vid västra muren är uppmurat två gråstensstöd på någorlunda lika avstånd från hörnen. På golvet ligga stora gråstensblock. Under detta framträda rester av ett golv, dels tegel a 8,5 x 13 x 27,5 cm, dels av gråsten. De påliggande stora blocken ha sannolikt varit underlag för senare golvbjälkar, liksom också gråstensstöden i väster. Mullagret under blocken på golvstenarna är uppblandad med kolbitar.

Petersen

Rummet visavi nr 36, i södra flygeln.

? x 13 x 8,5 cm. →



Översta tegelgolvet: Tegeldimens.

29 x 30 x 14 - 15 x 6,5 cm.

Nedre tegelgolvet: med bjälkfördjupningar. Tegeldimens.

27 - 28 x 13 x 9 cm.

Avståndet mellan golvytorna c. 30 cm. Mellanrummet fyllt med tegel-fragment, mull och överst ett tjockt lager bruk

Översta golvet rutmönster avbrytes av i östvästlig led lagda tegel på kant i sydöstra hörnet, invid norra väggen nära sydvästra hörnet och nordöstra hörnet.

Teglens dimensioner är där desamma som i översta golvet i övrigt. Tegel i rum 47:s andra golv, som ligger omedelbart under det första och på det tredje. Är blott = underlag för det översta golvet.

30 - 31 x 15 - 15,5 x 8 - 8,5 cm; Oerhört många tegel äro fragment.

Även små a 26,5 - 27 x 12 - 13,5 x ? cm.

Tegelgolvet, som är överst avlägsnas. Teglen voro förenade med murbruk. Mått: 30,5 - 31 x 16 x 16,5 - 7 cm.

Strax under detta golv fanns ett underlag av tegel.

Strax under detta underlag ett tegelgolv. Genomskuret av kanaler för balkar som bilda rutverk. Teglen sammanfogade med murbruk.

Mått: 27 - 27,5 x 12,5 - 13 x 8,5 cm.

En N-S mellanvägg av gråsten avskiljer ett smalt rum i väster. Av detta rum är genom en löpares tegelvägg den södra och större delen avskild. I sistnämnda del är ett trägolv c 160 cm under översta tegelgolvnivån. Dubbla lager av plankor lagda på mullen i N-S riktning. Man har någorlunda försökt täcka fogarna mellan de undre plankorna med de övre. Plankornas bredd c 22-37,5 cm. Tjocklek 35 - 5 cm. Golvet är senare än N-S mellanväggen.

Löparväggen Ö-W riktn. Stum. Även tegelfragment. Förband vendiskt. Tegel 27,5 - 28,5 x 13 - 14,5 x 7,5 - 8 - 9 cm. Muren vilar på mull, är c. 50 cm hög. Även tegelfragment, men flertalet hela. Väggytorna ej riktigt jämna, några tegel skjuta ut från ytan här och där. Tegelskiften ha tyngts ner på mitten, så att de gå i båge. Ostrukna fogar. Murbruk finsandigt, ljusbrunt, genomfuktigt.

N-S mellanväggen har en tegelomramad dörr i nordligare delen. Tegel: 27 x 12,5 x 8,5 - 9 cm.

Tegel i dörren i rummets västra vägg: 27,5 - 28 x 12 - 12,5 x 8,5 - 9 cm. Murbruk med fin sand. Vita klumpar, ljust.

Öster om N-s mellanväggen är c 156 cm under översta golvnivån (mättet taget invid norra väggen) är ett tegelgolv: 26 - 26,5 x 12 x 8 cm.


Även en kvadratisk golvplatta av kalksten: 52 x 52 cms yta.


N-S mellanväggen av små och medelstora gråstenar. Stum i N och S. Fogar kilade med småsten.




Dörren igenmurad med stora gråstenar och tegel ovanpå ett c 80 cm tjockt lager av mull, murbruksgrus, näver o dyl. (Mättet taget ovan tegelgolvet öster om mellanväggen) Murbruk med rikligt sand av olika kaliber ljust, gråbrunaktigt.

Den närmast N-S mellanväggen fyrkantiga igenmurade dörren österut omramas på södorna av tegel: 27 - 27,5 x 13 - 14 x 8,5 - 9,5 cm.

Skärningar av mullagret ovanom det tredje golvet uppifrån:



 = Mest gråbrun jord, - inmängda tegelfragment, brukbitar, näverspån m.m.


 = Ett ljust lager av mest murbruksgrus med tegelbitar. Litet mull. Lagrets tjocklek ovan tredje tegelgolvet är c. 36 cm. Gränslinjen mellan  och  är någorlunda rak och vågrät.

Rum 1.

Rum 52 (Makalös).

Ett tunnvalvt rum med riktn., Ö - W. Gråstens väggar och valv. Valvets anfang lågt sittande, omärkligt. Det ser ut som om valvet började helt nära golvet, Tunnvalvet mycket högt med hög rundbåge. Stenarna i norra och södra väggarna: lång rektangulär form, i allmänhet tunna och långa. Blott i norra väggen förekommer även ett skikt med större stenar, med med goda skikt också där och stenarna närma sig en fyrkant, ehuru deras höjd är större. Dels valda, dels kluvna. Ligga i tydliga skikt med smala fogar, mycket smala. Valvet av smala någorlunda rektangulära stenar i riktn. Ö - W, -stenarna bli allt mindre mot valvhjässan. - I allmänhet äro fogarna så smala, att inga smärre stenar inkilats, blott ställvis dylika. Murbruket rätt rikt på sand. Varken fogar eller stenar ha spår av vitlimm.

Östra väggen. Gråsten. Byggd liksom N. och S. väggarna. Inre väggytan ej i förband med valvet men väl med norra och södra väggarna. Goda skikt. Smala fogar. Rektangulära, tunna stenar. I mitten en stor rundbågad öppning, gråstensomramad. Hög rundbåge av gråsten. Stenar liksom i väggarna.



Senare har öppningen minskats till en spetsigt segmentbågad dörr genom en inmurad tegelvägg, ngt gråsten också. Ett rätvinkl. hak på yttre och inre sidan.

Tröskeln har också förts högre upp. Förband vacklande, mest löpare. Murbruk i cement på inre sidan, i öppningens poster och båge kalkbruk uppåt, bågen h.o.h. nedåt cement. På yttre sidan bågen och ovanom kalkbr. nedanom cement. Tegel nya mest och äldre om vart annat. På yttre sidan (nya): 29 x 12 - 13,5 x 7 - 7,5; 24,5 - 26 x ? x 6,5 - 7 cm.


Ett äldre: 29 x ? x 8 cm; 27,5 x 13,5 x 9 cm. nyare, I bågen nya
å 29 x 12, - 13 x 6,5 - 7,5 cm. Posterna: 27 - 28 x 12 - 13 x 9 - 9,5
samt nyare 29 x 13,5 x 6,5 - 7 cm.

På inre sidan: 30 x ? x 8 ; 27,5 x ? x 9 cm; 27 x ? x 8,5. Samt nyare
å ? x 12,5 x 7,5; 30,5 x ? x 8. 27,5 x ? x 6,5 cm; 25 - 26,5 x 7 cm
? x 12 - 12,5 x 7,

Västra väggen: Reveterad med tegel. Förband munk -samt än vacklande
med flere löpare i följd, ett par koppar i följd eller kppp, löpare,
kopp i föld. Ej förband med valvet men väl med väggarna nedtill. Ned-
till invid hörnet ngn enstaka tunn rektangulär gråsten. Fogarnas even-
tuella fogstrykning nu försvunnen. Bruket når ej riktigt fram till
tegelytan. Rätt grov sand i bruket. Idenna vägg, något söder om mitten
stor rundbågad nisch med hög rundbåge. Omramad av tegel. På sidorna
mest löpare i följd , på bakre väggen likaså men den örörda följd
är alltid mycket kort. Nischens södra vägg skrånar ngt inåt.

Nischens främre kant omramad av profiltegel, skurna?

Ett följskikt av koppar.

I bakre nischväggen en rundbågad dörr öppning c. 1 m. nedanom nisch-
taket och ngt över 30 cm från dess sidoväggar. Tegelomramning. 
Saknar följskikt. Ovanom dörren vid nischtaket är ett senare upphugget
fyrkantigt hål av 46 vms höjd och 60 cms bredd. På yttre sidan har
hålet igenstoppats med tegel, fragment och bruk så att blott ett litet
hål lämnats varigenom är satt ett rör av järnplåt. Nedanför hålet
och till dörröppningen är nischväggen ommurad med dels äldre, dels
yngre tegel. Dörröppningens båge blir sålunda söndrad på mitten.
Till en avsevärd höjd över gamla golvet är nischen och öppningen igen-
murad med gråsten. De gamla teglen: 28 - 30 x 13,5 - 14,5 x 9 - 10.
Profilteglen: 28,5 x 13 x 9,5 - 10. Nya å 27,5 x 13 x 9,5 cm.
Teglen bära spår av vitlimm. Dörröppningen är ytterligare förminskad
med murning av tegel till en segmentbågad glugg. Tegel nya: 28 - 30 x
? x 7 cm; ? x 13,5 - 14 x 7,5 cm, 27 x ? x 7,5; 27,5 x 13,5 x 7 cm.
Kalkbruk fyllda fogar. På yttre sidan ett rätvinkligt hak samt rappat
och vitlimmat.

Rum 52 (Makalös).

I rummets nordvästra hörn nedtill är en grund och föga hög nisch med rundad bakre vägg och övre, d.v.s. övergår småningom upptill i hörnet Gråstensväggar smalnar uppåt. Eldstad.

Eldstaden på inre borggården vid äldsta huvudborgens ringmur. I bottnen tegel å 26,5 x 12 - 13,5 x 8 cm.

Se inre borggården.

Nordöstra trapphuset på inre borggården.

N:o 44.

Går upp till norra flygelns översta våning. Dess väggar sluta stumt också mot flygelns översta våning.

Är murat av tegel à 32 - 33 x 16 - 16,5 x 8,5 - 9 - 10 cm.

Tegel: 31 - 33,5 x 16 x 8,5 cm.

Löparförband. I knutar omväxla löpare och kopp i vartannat skikt.

Trappans mittpelare har avrundade hörn av profiltegel.

Södra trapphuset på inre borggården.

N:o 45.

Två igenmurade nischer ? på östra och västra sidorna nedtill. Deras nedre sida är i öster c 130 cm under 0 - linjen, i väster c. 122 cm. Från norra väggen skjuta stenar ngt ut från torngrunden på c. 190 - 200 cms djup under 0 - linjen.