

PETOLAHDEN KIRKKO - VÄRITUTKIMUS


Tutkittujen osien perusteella kirkkosalin värihistoria on varsin niukka. Väritys liikkuu enimmäkseen harmaan ja vihreän sävyissä.

Huomion kaikesta vetää penkkien tämänhetkinen raskas väritys.

Kuten tiedämme katto- ja seinäpinnat on päällystetty aikoinaan lasikuitukankaalla. Kankaan alla on paksu liimamassakerros. Koska kankaat on tarkoitus edelleenkin pitää paikoillaan, emme lähteneet niitä liioin repimään auki tutkimusmielessä. Tarvittaessa esim. maalari voi tarkistaa mm. katon värityksen.

Dokumentoidut kerrokset ovat luonnollisesti vain likiarvoja, eli se mitä värikartta antaa myöten.

Turussa 9.8.2011



Raimo Alakärppä
Konservaattori



RAIMO ALAKÄRPPÄ
KONSERVAATTORI PKL

Läntinen Pitkäkatu 29 D 46
20100 TURKU


(02) 231 8011 040 556 1043

raimohalakarppa@gmail.com

PETOLAHDEN KIRKKO
VÄRITUTKIMUS

MONICOLOR NOVA

PENKKIEN ETURIDTAMUS
PEILIT + KEHYSLAUTA




S 048



F 050



N 048



G 050



OHUT RASK. KUUL-
TOVÄRI

PENKKIEN SELKÄMYS



M 126



VALK.




L 127



K 126 = ALIN
KERROS

- MYÖS ISTUINLAUTA

MS. LUUKKARIIN PENKISSÄ ESINTYVÄ
KOLMANTENA KERROKSENA
TAMMIOTRAUSTA MUISTUTTAVA
KERROS.




PEILIN KAPEA LISTA



G 103



VALK. POHJ.



G 050


PEILIN LEVEÄ LISTA



M 050




L 050




G 050

PENKKIEN PÄÄYT
(KAIDELIISTAT)



S 047



F 050

PÄÄTYJEN PEILEISSÄ
SAMAT SÄVYT KUIN
MUISSAKIN PEILEISSÄ

PETOLANDEN KIRKKO - VÄRITUTKIMUS

ALTARIKAITEEN SISÄPUOLI
KAIKKI SISÄPUOLISET OSAT



H 047



VALK. POHI.



H 069



M 085



ÖLJYPÖHJAINEN
TUMMA DUNA-
MUSTA.

PETOLAHDEN KIRKKO - VÄRITUTKIMUS


SAKASTIN OVIET JA LISTAT




X 103



VALK. POHJ.



G 158



G 158 VAIHTO




N 085




VAIHTOENTO X 091

- OIKKA ESIINTYY VAIN VUORILAUDOISSA
- SAKASTIN OVESSA



G 050

- VAIN VUORILAUDASSA




H 159




VAIHTOENTO V 069

DETOLAHDEN KIRKKO - VÄRITUTKIMUS

ALTтарIN POLVISTUMISLAUTA



N 156



J 157



K 157



N 069




OOTRAUS




M 119

- LUONNOLLA
VÄHÄN
HARMAAMPI


KIRKON LATTIA



N 156



J 157



K 157



OOTRAUS




M 110


JALKALISTA



N 156



N 067




J 157

PETOLAHDEN KIRKKO - ALTTARIN FASADI

PEILIT + KEHYSLAUTA

1




H 047

2



VALK. POKKI.

3



S 068

4



X 045

VAIHTOE. X 067

5



H 068
ALKUP. VÄRI

KAIDELISTA




H 047




VALK. VÄLIK.

PEILIN LAPEA LISTA



G 080

PEILIN LEV. LISTA



S 061

F 103

VAIHTOEHDON F 157
= MAAL. VALKOINEN

PETOLANDEN KIRKKO - VÄRITUTKIMUS

IKKUNAN KARMILISTA

1

F 168

2

G 168

3

G 160

4

H 085

5

H 159

ALTARIPÖYTÄ

VANHIN KERROS

G 162 VAIHTOE. G 164

ALTARILAITE
PYLVÄÄT

G 069

J 069

F 163

JALUSTA

N 069

G 084

G 162

G 164 = VAHTI


JALUSTAN POIKKITAISLISTA
- ALIN KERROS



- JONKIN TYPPISEN OOTRAUS

PETOLAHDEN KIRKKO - VÄRITUTKIMUS

LEHTERIN RINTAMUS - PEILIT + KAIKKI RAKENNEOSAT



H 047

LEHTERIN RINTAMUS, SISÄPUOLI.

H 047. MUUT SÄVYT SAADAIN KLIIN
ALTARIKATTEESSA

ERINÄISIÄ VALK. VÄLKERROKSIA

F 157

ALIN KERROS: MAAL. VALK.

PEILIN ULOMPI PROFIILILISTA G 080

SISEMPI OSA S 061 = NYKYISET VÄRIT

KATTOLISTA

1

VALKOINEN



H 008



S 068




N 152



G 065

KATTO- JA SEINÄPINNAT ON PÄÄLLYSTETTY LASIKUITUKANKAALLA. KINNITYKSEEN ON KÄYTETTY VANHAA LIIMA-MASSAA. VALINTA ON AIKONAAN OLLUT ÄÄRIMMÄISEN HUONO. - EMME LÄHTENEET TUTKIMUSMIELESSÄ IRROTTAMAAN KANGASTA. ASIA VOIDAAN TARKISTAA MYÖHEMMIN JOS SE KATSOTAAN TARPEELLISEKSI.

BOORDIN ALLA



H 018




↑ PAREMMIN ALKUP. VÄRI

VÄRI LÖYTYY PAKSIIN LIMAKERROKSEN ALTA

PETOLAHDEN KIRKKO - VÄRITUTKIMUS

LILKO-OUET
SISÄPUOLI

1




N 069

2




H 068

3



G 080

4



N 067

5




H 068

PETOLAHDEN KIRKKO





KATTOLISTA
- KUVASSA LAOKEUITUKAUKAANEN
- BOORDI AVATTUNA.
- LIIINA-MASSAN ALLA ALKUP. SINISEN
VÄRTTYS, JOTA OLI ERTTÄIN VAIKEA
SADA ESILLE.



OSA ALTARILAITETTA




LEHTERIN RINTAMUS
- VÄRIKOROKSA ERETTÄÄN NOUKASTI



PENKKIEN RINTAMUS

PETOLAHDEN KIRKKO - VÄRITUTKIMUS




ETURINTAMUS



PENNIN PÄÄTY



SAKASTIN OVI
- OVISSA SAMAN VÄRITYS



KÄÄNTÖ PUOLI

PETOLAHDEN KIRKKO - VÄRITUTKIMUS



ALTTARIKAIDE




SISÄPUOLI

PETOLAHDEN KIRKKO



- SEMIPIMMOLLA 1940 LUVULLA TEHTY LASKIITUKANGAS VERHOILU.
- KANGAS ON KIMMUTETTY PAKSULLA MATTOLEINAMASSALLA, KANGAS MYÖS KIPRUILEE PAHAR NÄKÖISESTI.
- MYÖS KANGAS KATTOAUDOITUS ON VALITETTAVASTI VERHOILTU.



LIIEA ALTARILAITE EI MIELESTÄNY
VAADI EHOSTUSTA,



PENKKIEN SELKÄMYKSEET JA
ISTUINLAUTA



LEHTERIN Pylväs
VÄRIT SAMOIN KUIN ESM.
ALTARIKAITTEESTA