


Kuvassa piirrettynä alhaalta laskettuna toinen ehjä tiilikkerros.

Hajonneet tiilikkerrokset, jotka ovat mahdollisesti ulottuneet pohjan tiilikkerrosten päälle muodostaen aukon pystyseinän.

- Metallikaide
- Kivi
- Laasti
- Tiili, pituus 23-28 cm, leveys 11-15 cm paksuus noin 6 cm
- Hiekasekainen multa, jossa tiilimurskaa seassa
- T+T Tervapitoinen massa ja tuohi, joka toiminut vesieristeenä
- * Laastin peittämä tiili
- ^ Hajonnut tiili
- Eri korkeuksilla olevia tiilikkerroksia
- ~ Jyrkkä pudotus



Loviisa Svartholman merilinnoitus Johanna Nordman 2007	Tasokartta ampuma-aukosta Mk 1:20
MITTAUSDOKUMENTOINTI Piirt.& digit. H. Hämäläinen 28.9.07 - 1.10.07	MUSEOVIRASTO, RAKENNUSHISTORIAN OSASTO, HELSINKI
	Kartta 1